

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры Государственная инспекция по охране
памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Христорождественская церковь бывшего села
Борисоглебского /ныне с. Обхориха/

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иска-ва
			4.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1826г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Село Обхориха Брызевского р-на
(АССР, край, область, район, автономные обл.,
Ивановской области).

Населенный пункт, населенный пункт, пути сообщения

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бюро, клуб			базы санатория, домов		учреждение труда, врачебн.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 1

Фото фрагментов— 2

Генплан—

Обмеры: план— 1

фасад—

разрез—

Схематический план
ограждений зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) {
- для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
 - для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
 - для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор и строитель не известны. Построена на средства прихожан.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Церковь ликона Глазы и барабана, колокольня разобрана, в трапезной на вх. сторону пробиты ворота.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и художественного решения, тексты, материал, техника, размер.

Схема композиции - круглый в плане храм, трапезная с двумя приделами и колокольня /ныне разобрана/. В основе пространственной композиции - ротонда лестного храма и параллелепипед трапезной. Ротонда перекрыта полусферой, трапезная крестовым сводом с распалубками с опорой на два столба. Апсида перекрыта полуцилиндрическим сводом с переходом в конху.

Объем ротонды увенчан карнизом, слагаемым из прямого четвертного вала и четырех полочек. Гладкий антаблемент отделен от стен двумя полочками и декорирован розетками. Стены декорированы трехчетвертными удлиненными колоннами по всей высоте объема. Окна имеют простые наличники. Места соединения объемов акцентированы полуколоннами. Карниз трапезной состоит из пяти полочек. Апсида завершена карнизом из двух полочек и гладким антаблементом. Декорирована выполнена в стиле классицизма.

живопись и оборудование церкви не сохранились.
Церковь кирличная. Размер кирпича 26,5 x 27 x 12-12,5 x 7,5-8
диаметр храма - 10,5м., длина трапезной по оси 3.-й. 8,30м.,
ширина по оси В.-Г. 13,90м.

Снаружи церковь побелена, внутри оштукатурена.

Кровли железные по деревянным стропилам и обрешетке.

Церковь располагается на северной стороне села Обжерихи в окружении редких деревьев, выходя западным фасадом на дорогу Юрьевец-Пучеж, являющуюся улицей села.

Первоначальные полы не сохранились.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Довольно редко встречающийся образец приходской церкви в провинциальном зодчестве сер. XVII - начало XVIII вв.
На основе объемной композиции ее высокая ротонда лестной церкви.
Трапезная и апсида, касаясь цилиндра ее стен, связана лишь узкими проходами. От этого создается расчлененная композиция.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Краткие статистические сведения о приходских церквях Костромской епархии. Справочная книга. Кострома 1811, стр. 238.
2. Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии, Спб., 1863, стр. 225.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архео-

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитек-

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
приз. исч-вадля памятников мону-
ментального искусствашоколия
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+	
		+		
	+			
	+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

Не охраняется.

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

не охраняется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены

D000028868*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование **В трансформаторной башне, в личном
храме подсобное помещение колхоза, в алтаре кабинет начальника по-
харской команды.**з) дата и № охранимого документа **Нет.**

Дата составления паспорта

Составитель Климов Геннадий Васильевич
Щ-1614 Код

17.04.1973 г.

Инспектор по охране памятников



М. П.

(подпись)













