

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

3710110001

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятни-

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ков истории и культуры.

р/зм

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Гостиный двор (северный корпус).

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1821 г./архив, источник/

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Щуи, ул. Малахия

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

Белова, I.

(наименование округа, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	турристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бюльбюль клуб			базы, санат., детск.		учреждение торгов., склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

1

Фото фрагментов —

2

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

огражденной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание построено по проекту, присланному из Владимира, на средства города Ши и пожертвования. Руководил строительством Нуйский купец Киселев.

✓ архивистом
работы не

- 6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Краеведы утверждают, что вдоль главного фасада шла холодная галерея, теперь застекленая. Заложено ряд арочных проемов на дворовом фасаде. Со стороны же дворового фасада ряд пристроек утрачен и возведен вновь.

Летом 1973 года произведен капитальный ремонт.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Одноэтажное с мезонином, вытянутое вдоль оси восток-запад торговое здание. Фундамент-кирпичный ленточный. Перекрытия деревянные по деревянным балкам. Крыша металлическая (над мезонином пирамидальная) по деревянным стропилам.

Центр главного фасада отмечен ризалитом, оформленным четырехколонным портиком тосканского ордера. Двухколонные портики расположены по углам главного и боковых фасадов. Портики завершаются треугольными фронтонаами, небольшого подъема. Колонны портиков заметно уменьшаются в диаметре снизу вверх.

Стены крыльев главного фасада прорезаны тройными оконными проемами. Причем боковые проемы имеют плоские перемычки, центральные полуциркульные. Тройное окно оформлено полуколонками в простенках, многоступенчатым карниzem эллиптической кривизны над центральным окном и круглыми ширинками над боковыми проемами.

Центральный вход и окна первого этажа ризалита имеют полуциркульные перемычки. Во втором этаже ризалита тройное окно оформлено наличником в форме пильстера.

Под зданием имеются подвалы, входы в нее есть как со стороны дворового фасада, так и со стороны боковых фасадов.

Здание выполнено из кирпича 26x10-11-7 см. Стены оптукатурены снаружи и внутри и побелены внутри и покрашены в кремовый цвет снаружи.

Первоначальная система галерей, магазинов, пристроек и входов со стороны дворового фасада требует специального изучения.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Первоклассный памятник торгово-промышленной архитектуры. Первой трети XIX в.

Подлежит республиканской охране.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Фотография дореволюционная. Шуйский Краеведческий музей. Накладка фотографий. ~~одат~~
2. Ив.обл. архив. ф.21, е.х. 272
3. Борисов. Город Шуя и его окрестности. Москва
4. Ф.Г.Луров. Исторический очерк Шуи. Владимир, 1892 г. Стр.145.
5. Иоанн Лядов. Историческая и современная записка о городе Шуе. Москва, 1863г. Стр.26.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архео-
логиидля памятников архитек-
туры и истории

в интерьере:

— для памятников мону-
ментального искусствакультурного слоя
важнейших находокконструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеровживописи
скульптуры
прикл. ис-к-вашоколад
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии				
для памятников архитектуры и истории		+		
в интерьере:				
— для памятников монументального искусства				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

не охраняется*Письм. СМ РСФСР № 624 от 4.12.74.*

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

на балансе горсовета.

а) дата и № охранного документа

не имеется

Дата составления паспорта

Составитель _____

10: января 1974

(ф., и., о. должность или профессия)

м. научный сотрудник И. Сирим*Кинч*

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)



D000028041*









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) З.6 1.17.17.
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятник. ист. и куль.
 Адрес Ивановская обл. г. Шуя, ул. Малахия Велова, 1.
(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Гостиный двор /северный корпус/

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ

ПАМЯТНИКИ МОУНДИМЕНТЫ И ДР.

+

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1821 г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельный	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	非常好的
солидное	+	республ.	местные

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да	нет
+	+

Наличие утвержденной охранной зоны

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны

союзный	республикан.	местный	реставрационные мастерские
		+	республикан. местные

Левицкий
(Ф. и. о., подпись)

место хранения документов

дата составления картоточки
«Г» ИЮЛЯ 1974 г.
М. П.

Составитель

Левицкий Ф.Р. Составил

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одноэтажное с мезонином, вытянутое вдоль оси восток-запад торговое здание центрального фасада отмечен ризалитом, оформленным четырехколонным портиком тосканского ордера. Стены крыльев главного фасада прорезаны тройными оконными проемами. Под зданием имеются подвалы. Здание выполнено из кирпича. Первоклассный памятник торгово-промышленной архитектуры XIX в. На балансе Горсовета.