

771073900.0

3.4. - I.32.I.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и культуры.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Георгия в Ендово. Комплекс.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник-монумент ИСК-88
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1653-1753 гг., вт. пол. XVIII в., 1806; 1881 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Москва, ул. Осипенко, 6.
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
Московский р-н)

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей, библ. клуб			больн. санат. д/отд.	учреждение торгов. промышлен. склад +	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — —

Генплан — I

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Вкладыш 7 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) (для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры и монументального иск-ва
- история возникновения, кем и когда проводились разведки и раскопки, место хранения коллекций
история возникновения: краткая характеристика событий и лиц в связи с которыми объект приобрел значение памятника
автор, строитель, заказчик, история создания

Деревянная церковь Великомученника Георгия Победоносца на этом месте упоминается в документах с нач. XVI в. - со времени обравования в Замоскворечье, напротив Красной площади, слободы царских садовников, близ "государева сада" на Балчуге. При археологических раскопках обнаружены остатки древнего кладбища с захоронениями 1515 г.

Название урочища, на котором стояла церковь - "в Ендове", "в Яндове", "в Ендовах", "в Ровушках" связано с наименованием каналов, прорытых от "старицы" Москвы-реки до ее настоящего русла. Церковь располагалась на западном берегу одной такой "ендовы". Возле храма царь Иван Грозный построил первый на Руси "царев кабак" для опричников, отсюда - производное объяснение название "в Ендове", от питейного сосуда - ендовы.

В 1612 г. во время нашествия польско-литовских войск на Москву,

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника (Продолжение см.на вкл. №I)

Все постройки комплекса с кон. 1930-х годов использовались под жилье. В связи с этим произведены следующие переделки:

I. По церкви: взорвана апсида алтаря придела, на это место встал лестничная клетка; утрачено завершение придела; четверик перегорожен перекрытием на два этажа; появились временные перегородки; пробиты новые проёмы. Утрачена основная часть живописи.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) (Продолжение см.на вкл. №3)

Реставрация церкви, колокольни и ограды проводилась в 1958-61 гг. Последний по времени ремонт дома причта ^{производился} в 1970-х годах. Реставрационные работы производила Московская НРПМ, по проекту архитектора Н.Д. Недовича. Документация хранится в архиве В/О "Союзреставрация",

(Продолжение см.на вкл. №3)

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	характер культурного слоя, важнейшие находки
для памятников истории	характеристика памятника, наименование, текст и время установления мемориальной доски,
для памятников архитектуры	основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций, характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. ис-ла	основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Комплекс построек, принадлежавших церкви Георгия в Ендове состоит из следующих частей: 1) Храма 1653г. с северным приделом нач.ХУШ в. и трапезной 1753г., стоящего в глубине церковной территории, обращенного парадным северным фасадом к улице, от которой заслонен стоящими перед ним деревьями (см.паспорт "Церковь Георгия в Ендове"). 2) Отдельно стоящей на красной линии ул.Осипенко трехъярусной колокольни 1806 г.(см.паспорт "Церковь Георгия в Ендове. Колокольня"). 3) Примыкающих к ней с востока и запада ворот ограды втор.пол.ХУШ в.(см.паспорт "Церковь Георгия в Ендове. Ограда"). 4) Примыкающего к восточным воротам двухэтажного дома причта 1881 г. (см. паспорт "Церковь Георгия в Ендове.Дом причта").

Здания комплекса расположены на южной стороне улицы Осипенко, ближе к ее началу и экранированы примыкающим к угловому дому трехэтажным зданием. С запада церковный двор ограничивает задний

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. (Продолжение см.на вкл.№ I)

Характерный для Москвы комплекс разновременных и разностильных построек, имеющий тем не менее ряд неповторимых уникальных черт. Группируется вокруг выдающегося памятника древнерусского зодчества - церкви Георгия в Ендове сер.ХУП в. Имеет большое градостроительное значение, как композиционный центр начала ул.Осипенко. Историческая ценность памятников комплекса связана с формированием Замоскворечья, местной топографией, военными действиями 1812г.и событиями 1812 г.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. И.М.Снегирев. Москва. Подробное исторические и археологическое описание города,т.І,М.,1867,стр. 167..
2. В.Мартынов, Название московских улиц и переулков,М.,1888,стр.17.
3. Древности. Труда МАО,т.ХІХ,вып.Ш,М.,1898, стр. 36.
4. Древности. Труды комиссии по сохранению древних памятников при МАО,т.Ш,М., 1968,стр.203,230,271.

(Продолжение см.на вкл.№ 7)

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:		+			
для памятников археологии	культурного слоя				
	важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций				
	стен				
	покрытий				
	потолков				
	пола				
	декора фасадов				
	интерьеров				
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	приклад. иск-ва	*			
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	союзная	республ.	местная	не состоит
	+			

6) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960г., № 1327.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Сметри проект "Охраниая зона церкви Георгия в Ендове", разработанный Институтом "Моспроект-3", мастерская № 7, в 1966 году. Автор - архитектор В.Хаславская.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Дирекция художественных выставок РСФСР, Трест "Спецмонтаж" Мин.газ.пром.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель: арх.Карпова М.Г.
(ф., и., о., должность или профессия)

20 . октября 1971 г. 81 г.

Инспектор по охране памятников

100

Вкладыш № I к паспорту

Церковь Георгия в Ендове. Комплекс.

Гор.Москва, улица Осипенко, 6.

К разделу У1а) (продолжение)

у церкви Георгия, как и у многих замоскворецких храмов, был устроен деревянный острог. Близ храма найдены каменные ядра этого времени. С тех пор появилось еще одно название: "Церковь Георгия в Острогах", под которым она значилась в приходо-расходных книгах, Патриаршего приказа в нач.ХУП в. Затем новое название забылось, старое же сохранилось.

Дата постройки каменного храма - 1653 г. - известна лишь из поздних клировых ведомостей. Вероятно, в её строительстве участвовали весьма богатые и знатные вкладчики. Пятиглавая каменная церковь с примыкающей к трапезной шатровой колокольней зафиксирована на плане г.Москвы Майерберга в 1661г. Она стоит на самом берегу рва, через который перекинут мост. На плане показана также уже образовавшаяся к тому времени Садовническая улица.

После упразднения Садовнических слобод, в связи с пожаром в "государевом саду" 1701 г., в приходе Георгиевской церкви находился "Балчужий дворец", принадлежавший сначала царевне Наталье Алексеевне, а затем царевне Елизавете Петровне. Возможно, кто-то из "высочайших" вкладчиков выстроил в нач.ХУШ в. при церкви Никольский придел, а в 1753 г. - новую трапезную.

Каменная церковь продолжала называться Георгиевской лишь по традиции, освящена она была во имя Рождества Богородицы с приделом Св.Георгия в диаконнике главного алтаря.

(Продолжение см.на вкл.№2)

Вкладыш № 2 к паспорту

Церковь Георгия в Ендове. Комплекс.

город Москва, улица Осипенко, 6.

К разделу У1 а) (продолжение)

В 1761 г. силуэт церкви изменился: исчез верхний ряд кокошников и была устроена четырехскатная кровля. Падение колокольни во время наводнения 1786 г. еще больше искажило первоначальный облик.

К этому времени на месте "старицы" построили Водоотводный канал, "ровушки" или "ендовы" постепенно стали засыпать. Окончательно канал рядом с Георгиевской церковью ликвидирован в 1835 году.

Новая колокольня возведена отдельно от храма в 1806 г. Её поставили на красной линии улицы, как из безопасности, так и из градостроительных соображений. Она встала между двумя воротами ограды вт.пол.ХVIII в., с узорной барочной решеткой. На чертеже 1824 г. ограда тянется на запад вдоль всей северной границы церковной территории, на востоке она упирается в деревянный дом притча.

При пожаре Москвы 1812 г. Георгиевская церковь горела, после чего возобновлялась постепенно, вплоть до 1829 г. В 1836-60-х годах храм оброс со всех сторон новыми папертями. В 1860-х годах церковь вновь была расписана, на старинный манер.

Облик храма, зафиксированный на фотографии 1882 г. из альбома Найденова, в целом не менялся до 1930-х годов.

В 1881 г. на месте деревянного построили кирпичный дом притча с богадельней и духовным училищем.

(Продолжение см.на вкл.№3)

Вкладыш № 3 к паспорту

Церковь Георгия в Ендове. Комплекс.

Гор. Москва, улица Осипенко, 6.

К разделу УІ а) (продолжение)

Церковная территория была застроена деревянными домишками, один из них выходил на улицу, для чего разобрали западную часть ограды.

Во время наводнения 1908 г. церковь сильно пострадала. Стоил вопрос о её сносе. Под наблюдением архитектора П.Д. Сухова проводилось укрепление храма, и памятник был спасен.

Церковь и принадлежащие к ней здания перестали использоваться по прямому назначению в 1928 г.

К разделу УІ б) (продолжение)

2. По колокольне: сняты колокола, повреждены карнизы.
3. По ограде: утрачена решетка и белокаменная облицовка.
4. Дом причта перепланирован внутри.

Все здания находились в запущенном состоянии.

К разделу УІ в) (продолжение)

ш.49 и в архиве Госинспекции по охране памятников истории и культуры г. Москвы при ГлавАПУ, ш.42.

Четверик и апсида храма восстановлены на первоначальный период с реставрацией завершения, окон, южного портала; придел и трапезная на период 1753г., апсида придела построены вновь.

(Продолжение см.на вкл. № 4)

Вкладыш № 4 к паспорту

Церковь Георгия в Ендove. Комплекс.

Гор.Москва, улица Осипенко, 6.

К разделу У1 в) (продолжение)

Церковь покрыта цемяночным раствором с разделкой под кирпич.

По колокольне проведены ремонтно-восстановительные работы.

Сохранившаяся часть ограды облицована белокаменной плитой.

К разделу УПа) (Продолжение)

Фасад длинного двухэтажного здания торговых рядов по ул. Балчуг, с востока - жилые дома, с юга - брандмауэрная стена.

До конца XIX в. церковь находилась в окружении низких, преимущественно деревянных домов и господствовала над ними. Постановка колокольни, второй высотной доминанты - на красной линии улицы, в стороне от церкви явилось следствием подчинения градостроительным задачам в соответствии с принципами классической архитектуры. Оба здания эффектно смотрелись с противоположной стороны Москвы-реки, от Кремля и Красной площади. Постройки комплекса образовали типичный уголок старого Замоскворечья с контрастным противостоянием высокого пышного храма и колокольни "фоновой" застройке. К нач. XX в. ситуация изменилась: комплекс заслонили многоэтажные дома северной стороны улицы и Раушской набережной, а с постройкой в советское время д.№I по улице Балчуг все дальние точки обзора церкви были закрыты. Храм стал виден лишь с середины

(Продолжение см.на вкл. № 5)

Вкл.доп № 5 к паспорту

Церковь Георгия в Бунове. Комплекс.

Город Москва, улица Осипенко, 6.

К разделу УПа) (продолжение)

Москворецкого моста и с ближних точек. Относящийся в церкви небольшой дом причта, примыкающее к нему невысокое здание, торговые ряды по Балчугу, низкий угловой дом, начинающий ул. Осипенко - вот все сохранившиеся элементы той историко-пространственной среды, которая сложилась вокруг церковных зданий и была органически связана с ними.

В комплексе Георгиевская церковь продолжает играть роль высотной доминанты и занимает в его композиции главное место; по отношению к ней остальные постройки играют роль аккомпанемента, несмотря на то, что все они вынесены на улицу, а храм стоит в глубине двора.

На небольшой территории собраны образцы распространенных типов разностильных сооружений, чем определяется чисто московский облик архитектурного комплекса. Преимущество отдано репрезентативной церкви, пышный декор разновременных частей которой в характере "узорочья" и "московского барокко" наделен известным стилевым единством. Строгая классическая колоннада понижена, подчеркивая стройный и декоративный силуэт храма. Невысокая, довольно нейтральная для барокко ограда и скромный дом причта в эклектическом стиле является тем необходимым фоном, на котором насыщенный декор древнего памятника воспринимается особенно выигрышно.

Цветовая гамма построек комплекса не выглядит случайной.

(Продолжение см.на вкл.№ 6)

Вкладыш № 6 к паспорту

Церковь Георгия в Ендеве. Комплекс.

Город Москва, улица Осипенко, 6.

К разделу УПа) (продолжение).

Светлые охристые тона колокольни и дома причта с белыми деталями, матовый блеск белокаменной облицовки ограды, подчеркивают густой красный цвет разделанной под кирпич церкви, на котором ярко выделяется белокаменный декор.

К разделу УП. (Продолжение)

5. М.Александровский. Указатель Московских церквей, М., 1915, стр. 17.
6. П.В.Сытин. Из истории Московских улиц, М., 1952, стр.245-246.
7. Авраамий Налицын. Сказание об осаде Троице-Сергиевской лавры, М., 1955, стр.233.
8. ЦГИА г.Москвы, ф.203, оп.751, ед. хр.1453. Прощение Замоскворецкого сорока Георгиевской церкви, что в Ендеве протопопа, 1781г., л.1.
9. ЦГИА г. Москва, ф.203, оп.751, ед. хр.1466. Донесение благочинного о падении колокольни, 1786г., л.1.
10. ЦГИА г. Москва, ф.203, оп.752, ед. хр.1231, Донесение старосты, 1814, л.20 об.
11. ЦГИА г. Москва, ф.203, оп.219, ед. хр.365. Об освящении Георгиевского в Ендеве храма 1829г. (не сохранилось).
12. ИАА г. Москвы. Пятницкая часть, №32. Дело о постройке во владении Георгиевской церкви; 1881 г.
13. ЦГИА г. Москва, ф.203, оп.766, ед. хр.195. Книга для записи церковного имущества Георгиевской часов в Ендеве церкви 1885 г.

(Продолжение см.на вкл.№ 7)

Вкладыш № 7 к паспорту

Церковь Георгия в Ендово. Комплекс.

Город Москва, улица Осипенко, 6.

К разделу УШ. (Продолжение)

14. ИГИА г. Москвы, ф.203, оп.766, ед.хр. 197. Летопись
Замоскворецкого сорока Георгиевской что в Ендово церкви,
1910-е гг.

15. План Москвы 1661 г. Альбом Нейберберга, 1903г., стр.45.

16. ЦГВИА, ф. ВУА, ед.хр. 22174. Чертеж 1624г.

Обмеры генплана, крохи, фотографии и негативы хранятся
в Госинспекции по охране памятников истории и культуры гор.
Москвы при ГлавАПУ.


















Москва, ул. Осипенко д.6
Церковь Георгия в Ендове.
Комплекс, 1653 г.-2 пол. XIX в.

С

ул. Осипенко



ЭКСПЛИКАЦИЯ:

- 1 - Церковь 1653 г.
- 2 - Колокольня 1806 г.
- 3 - Ограда 2-я пол. XVIII в.
- 4 - Дом причта 1881 г.

0 50 м

✓

В/О Союзреставрация МК СССР
Корректировка плана
МНРПМ 1978 г.
Выполнила Антипова Е.А.
1981 г.

3.4. - I.32.I.
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Гл. управление по охране памятников истории
Адрес Г. Москва, ул. Осипенко, 6 [наименование республиканского органа охраны]

[АССР, края, области, автономные обл., национального округа; местный орган]

и культуры.

Лист № 1 из 1

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Георгия в Ендово. Комплекс.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник литературы	Памятник искусства
---------------------	------------------	---------------------	--------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1653-1753 гг.; в.п.ХУШ В.; 1806, 1881 гг.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристическое	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	запасы и проч.	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

сплошная	разр. бд.	местная	не состоит
+			

наличие утвержденной охранной зоны

да нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

дата выделения документа
20 октября 1981 г.
М. П.



Составитель арх. Кяпрова М. Г.

[Ф. и. о., должность или профессия, подпись]

Кяпрова

Инспектор по охране памятников

[Ф. и. о., подпись]

музей. архив.
ВНИИИЗ

органы охраны	реставрационные мастерские	музей. архив.
союзный	республикан.	местные
+	+	+

Москва, чл Осипенко д 6
Церковь Георгия в Ендово
Комплекс. 1653г. 2 пол XIXв

ул Осипенко

ЗАСТАВКАЦИЯ
1. Церковь 1653г.
2. Колокольня 1806г.
3. Ограда 2-я половина XIXв
4. Дом причта 1881г.

50м

НО СОХРАНЕННЫЕ ЧАСТИ
КОМПЛЕКСА ПОСТРОЕНИЯ
МНРМН 1953г.
Восстановлены Администрацией
1981г.

тами ограды и примыкающий к восточным зданиям, а также постройки комплекса создают для древнего памятника необходимую историко-пространственную среду, подчеркивающую ее архитектурные достоинства. На небольшой территории собраны образцы распространенных типов разностильных сооружений: "узорочья" XVII в., барокко, классицизма, эклектики, представляющих композиционное единство.

Комплекс имеет существенное градостроительное значение, историческую и большую художественную ценность.

ТОЧКА (обратная сторона)

Краткое описание

Первая деревянная церковь упоминается в нач. XVII в. Название урочище "в Ендове" связано с наименованием канала, прошедшего от Старицы до Москвы-реки, на берегу которого стояла церковь. Существующий каменный храм построен в 1653 г., колокольня в 1806 г., ограда во 2-й пол. XIX в., дом причта в 1881 г. В пожаре 1812 г. церковь горела. В 1958-61 г. произведена реставрация здания. К моменту реставрации здания комплекса находились в запущенном состоянии.

Георгиевская церковь, являющаяся высотной доминантой центральной постройкой комплекса, стоит в глубине церковного двора, открытого лишь на север, на ул. Осипенко. На красную линию улицы вынесена колокольня с фланкирующими ее воротами ограды и примыкающий к восточным зданиям, а также постройки комплекса создают для древнего памятника необходимую историко-пространственную среду, подчеркивающую ее архитектурные достоинства. На небольшой территории собраны образцы распространенных типов разностильных сооружений: "узорочья" XVII в., барокко, классицизма, эклектики, представляющих композиционное единство.

Комплекс имеет существенное градостроительное значение, историческую и большую художественную ценность.