

ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

П Р И К А З

14.04.2023

№ 36

**О включении выявленного объекта культурного наследия
«Деревянный жилой дом-гигант с воротами,
последняя четверть XIX века», расположенного по адресу:
Тульская область, город Тула, улица Бундурина, дом 21,
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
в качестве объекта культурного наследия регионального значения,
утверждении его предмета охраны и границ территории**

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 9³ пункта 2 статьи 4 Закона Тульской области от 28.02.2007 № 795-ЗТО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Тульской области», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20.05.2015 № 234, акта государственной историко-культурной экспертизы от 05.02.2023, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Деревянный жилой дом-гигант с воротами, последняя четверть XIX века», расположенный по адресу: Тульская область, город Тула, улица Бундурина, дом 21, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с указанием:

сведения о наименовании объекта: Деревянный жилой дом-гигант с воротами;

сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: последняя четверть XIX в.;

сведения о местонахождении объекта: Тульская область, город Тула, ул. Бундурина, дом 21;

сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения;

сведения о виде объекта: памятник.

2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Деревянный жилой дом-гигант с воротами», последняя четверть XIX в., Тульская область, город Тула, ул. Бундурина, дом 21 (приложение № 1), и его схематическое изображение (приложение № 2).

3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Деревянный жилой дом-гигант с воротами», последняя четверть XIX в., Тульская область, город Тула, ул. Бундурина, дом 21 (приложение № 3), и графическое описание местоположения границ его территории (приложение № 4).

4. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции
Тульской области по
государственной охране
объектов культурного
наследия**



Д.В. Бойченко

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 14.04.2023 № 36

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Деревянный жилой дом-гигант с воротами», последняя четверть XIX в.,
Тульская область, город Тула, ул. Бундурина, дом 21**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Деревянный жилой дом-гигант с воротами», последняя четверть XIX в., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, ул. Бундурина, дом 21, являются:

Двухэтажное здание имеет рядовое положение в квартале, ограниченном улицами Свободы – Гоголевской – Бундурина – Льва Толстого (пункт 1 приложения № 2);

объёмно-пространственная композиция здания: прямоугольное в плане деревянное здание рублено «в обло» (с остатком) на небольшом кирпичном цоколе; крыша вальмовая, материал и конструкция кровли жилого дома (фальцованная, металлическая – металл как исторический материал) высотные отметки по карнизам (пункт 2 приложения № 2);

планировочная структура – пятистенок на кирпичном цоколе, декорированном белым камнем; с западной стороны пристроены сени с одномаршевой лестницей; с восточной – глухие деревянные ворота с калитками (пункт 3 приложения № 2);

композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов: главный 5 световых осей западного фасад, включая северную световую ось с парадным входом, выходит на красную линию улицы Бундурина (пункт 4 приложения № 2);

углы здания и перерубы декорированы пилястрами с фигурными разной геометрической формы прорезанные вертикальными желобками (пункт 5 приложения № 2);

обшивка здания шпунтованными досками (вагонкой) в различных направлениях: горизонтальное направление – простенки второго этажа, простенки первого этажа декорированы под кирпичную кладку; вертикальное направление – подоконный фриз первого этажа; подоконный фриз второго этажа, декорированный элементами пропиленной резьбы в виде пояса из балясин; диагональное направление над крыльцом (пункт 6 приложения № 2);

венчающий карниз большого выноса с подзором и широким декоративным фризом из двух рядов повторяющегося жиковинообразного элемента пропильной резьбы (пункт 7 приложения № 2);

резные наличники оконных проёмов – прямой карнизный сандрик с сухариками и пропильным резным подзором; ряд чередующихся х-образных элементов между декорированным кронштейнами с гирьками на боковинах наличников с накладными деревянными элементами (пункт 8 приложения № 2);




оформление заглублённого парадного входа: плоскость главного фасада в виде навеса, декорированного сдвоенной аркой с подвесами в виде гирьки (в центре) и полугирьками (по краям); двойные двустворчатые фигурейные двери (пункт 9 приложения № 2);


симметричная композиция ворот: лучковые ворота, фланкируются двумя лучковыми калитками; два полотнища глухих ворот и калиток, выполненные вагонкой в виде ромбов с ромбовидным декоративным элементом в центре; верей декорированы лопатками; карниз ворот с небольшим прорезным поясом (пункт 10 приложения № 2).



Приложение № 2
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 14.04.2023 № 36

Схематическое изображение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Деревянный жилой дом-гигант с воротами», последняя четверть XIX в., Тульская область, город Тула, ул. Бундурина, дом 21

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
1.	Двухэтажное здание имеет рядовое положение в квартале, ограниченном улицами Свободы – Гоголевской – Бундурина – Льва Толстого	 <p style="text-align: center;">Фрагмент Яндекс-карты</p>
2.	Объёмно-пространственная композиция здания: прямоугольное в плане деревянное здание рублено «в обло» (с остатком) на небольшом кирпичном цоколе; Крыша вальмовая, материал и конструкция кровли жилого дома (фальцованная, металлическая – металл как исторический материал) высотные отметки по карнизам	

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
3.	<p>Планировочная структура – пятистенок на кирпичном цоколе, декорированном белым камнем; с западной стороны пристроены сени с одномаршевой лестницей; с восточной – глухие деревянные ворота с калитками</p>	
4.	<p>Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов: главный 5 световых осей западного фасад, включая северную световую ось с парадным входом, выходит на красную линию улицы Бундурина</p>	
5.	<p>Углы здания и перерубы декорированы пилястрами с фигурными разной геометрической формы прорезанные вертикальными желобками</p>	

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
6.	<p>Обшивка здания шпунтованными досками (вагонкой) в различных направлениях: горизонтальное направление – простенки второго этажа, простенки первого этажа декорированы под кирпичную кладку;</p> <p>вертикальное направление – подоконный фриз первого этажа;</p> <p>подоконный фриз второго этажа, декорированный элементами пропиленной резьбы в виде пояса из балясин;</p> <p>диагональное направление над крыльцом.</p>	
7.	<p>Венчающий карниз большого выноса с подзором и широким декоративным фризом из двух рядов повторяющегося жиковинообразного элемента пропиленной резьбы</p>	
8.	<p>Резные наличники оконных проёмов – прямой карнизный сандрик с сухариками и пропиленным резным подзором; ряд чередующихся х-образных элементов между декорированным кронштейнами с гирьками на боковинах наличников с накладными деревянными элементами</p>	

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
9.	<p>Оформление заглаблённого парадного входа: плоскость главного фасада в виде навеса, декорированного сдвоенной аркой с подвесами в виде гирьки (в центре) и полугирьками (по краям);</p> <p>двойные двустворчатые фигурейные двери</p>	
10.	<p>Симметричная композиция ворот: лучковые ворота, фланкируются двумя лучковыми калитками; два полотнища глухих ворот и калиток, выполненные вагонкой в виде ромбов с ромбовидным декоративным элементом в центре; веревы декорированы лопатками; карниз ворот с небольшим прорезным поясом.</p>	

Приложение № 3
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 14.04.2023 № 36

**Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Деревянный жилой дом-гигант с воротами»,
последняя четверть XIX в., Тульская область, город Тула,
ул. Бундурина, дом 21**

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия:


от точки 1 на юго-восток до точки 2 протяжённостью 17,52 м;
от точки 2 на северо-восток до точки 3 протяжённостью 0,58 м;
от точки 3 на юго-восток до точки 4 протяжённостью 2,05 м;
от точки 4 на юго-запад до точки 5 протяжённостью 21,72 м;
от точки 5 на северо-запад до точки 6 протяжённостью 19,73 м;
от точки 6 на северо-восток до точки 1 протяжённостью 20,94 м.

Координаты характерных точек границы территории объекта культурного наследия:

Обозначение характерной (поворотной) точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе (МСК-71)	
	Координата X	Координата Y
№№		
1	743661,33	261606,04
2	743652,17	261620,97
3	743652,67	261621,27
4	743651,60	261623,02
5	743633,12	261611,61
6	743643,60	261594,89
1	743661,33	261606,04

Приложение № 4
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 14.04.2023 № 36

**Графическое описание местоположения границ территории
объекта культурного наследия регионального значения «Деревянный
жилой дом-гигант с воротами», последняя четверть XIX в., Тульская
область, город Тула, ул. Бундурина, дом 21**



Условные обозначения

- ⊙ Характерные (поворотные) точки границы территории
- Граница территории объекта культурного наследия