

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые) 0910009004

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Госуд.

имени

(наименование республиканского органа единой национальной политики)

Министерство культуры РСФСР

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Сентинский храм (христианский)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
—	да	да	—

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, скоторым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Храм построен в 7-8 гг. н.э. византийским „сокольским“

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

РСФСР, Ставропольский край, Карагач-
 -во-Зеркальская авт. Область, Карагачевский р-н, аул Чикче-Тебердин-
 -ский (в прошлом аул Сентин, входит в состав Карагачевского района Курганской
 области)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-заповеднический	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
—	музей себя- клуб	—	бальн. санат. детск.	—	учреждение торгов. промышл. склад	не использу- ется

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a)

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

См. в Кладовке

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

См. в Кладовке

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Используются -
собственное
реставрационные
методы не
применимо.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Слл. В. Никандров.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Составлено Краинским Иваном Ильиничем в 1970 году на основе изучения архивных материалов и личных наблюдений. Было отмечено, что памятник имеет высокую научную и историческую ценность. Важно отметить, что памятник является уникальным образцом архитектурного искусства, созданного в эпоху великой революции и социалистического строительства. Он является важным элементом культурного наследия России и мира.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Составлено Краинским Иваном Ильиничем в 1970 году на основе изучения архивных материалов и личных наблюдений. Было отмечено, что памятник имеет высокую научную и историческую ценность. Важно отметить, что памятник является уникальным образцом архитектурного искусства, созданного в эпоху великой революции и социалистического строительства. Он является важным элементом культурного наследия России и мира.

Слл. В. Никандров.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя				
для памятников археологии	последних находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков подиумов декора фасадов интерьеров				
в интерьере:	живописи скulptурой прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	шоколая постамента скulptур группы красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
—	—	—	не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

*Решение Совмина РСФСР
№ 3740 от 22.9.65 и решение Ставропольского крайисполкома № 705
от 24.9.65.*

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



D000040280

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата выдачи данного документа



т. г.

Начальник по охране памятников

Составитель — охранник (ф. и. о., должность или профессия)

Макарчуков А.Н.
(подпись)

(подпись)

Вкладыши
к паспорту Сентинского храма

У1 - ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

С глубокой древности путь через Клухорский перевал Елавного Кавказского хребта по долинам рек Риони /древний р. Фазис/ и Бзыби от древнего порта на восточном берегу Черного моря, Фазис, в долины рек Теберды и Кубани /ныне Карачаево-Черкесская Автономная область Ставропольского края/, на территории древней Алании, был хорошо известен народам побережья, а в середине века также византийским купцам, монахам-миссионерам Восточной православной церкви Византии и дипломатии /послам/ Империи. Возрастающая военная мощь Алании и усиление её авторитета среди народов степей Предкавказья, даже среди государств Закавказья, учищались дипломатами Византии, и заставляли их отдалиться к установлению дружественных с ними отношений, т.к. Империя уже нуждалась в её военной помощи в борьбе с враждебными ей народами. Разведчиками и проводниками идей прародителяния являлись монахи-миссионеры, проводившие по видом христианской пропаганды тактику паробощения народных масс Алании, в сговоре с фиктивно крестившейся её знатью - крупными племенными вождями /феодалами начальной стадии/.

Об этом убедительно свидетельствуют остатки древних христианских храмов, наличие многочисленных могильников

различных культур и времен, укреплений /городищ/, каменных крестов и погребений, нередко с надписями на греческом алфавите /византийском/^и воде-зачатки аланской письменности/ и с обычными ритуальными надписями по-гречески /эпиграфика/, склепов, усыпальниц- "мавзолеев" и других ритуальных христианских памятников, часто встречающихся в долинах рек Кубани, Зеленчуков, Теберда и других. Наиболее интенсивные, постоянные связи Алании верховьев бассейна р.Кубани съ Черноморскими колониями Византии осуществлялись в X-XIII вв.н/э. Некоторые памятники византийского происхождения, как, например, храмы, и поныне поражают своей удивительной правильностью пропорций, поочистью постройки, а также яркостью и стильностью фресок, стенной росписи.

Одним из наиболее сохранившихся памятников архитектуры эпохи расцвета византийской культуры на Северном Кавказе и является Сентинский храм на р.Теберда, построенный в X-XI вв.н/э, в период интенсивной миссионерской деятельности Византийской церкви, во время правления патриаршим престолом в г.Константинополе Николая Мистика.

Сентинский храм давно привлекал внимание археологов и энтузиастов изобразительного искусства, и потому, что на его внутренних стенах сохранились древние росписи, он более изучен и освещен в

литературе. К сожалению эти фрески очень плохо сохранились к настоящему времени, хотя все же фрагменты их имеют большой научный интерес.

Первое описание Сентинского храма сделал в 1802 г. майор русской армии Потемкин, выполняя указания начальника Кавказской оборонительной линии. В 1829 г. архитектор Бернадации также по поручению начальника Кавказской области, генерала Эмануеля предпринял экспедицию в район аула Сенты, в то время труднодоступный для русских и оставил обстоятельный доклад о состоянии храма и его достопримечательностях. Далее, с 1848 г. Сентинский храм посетил Аар. Миркович и сделал сообщение в И. Археологическом обществе. Подробно упоминает о храме Нарышкина, после своего путешествия в Сванетию.

В 1891 г. прибыла монастырская послушница бывшая сестра милосердия периода русско-турецкой войны, Е. Макарова. Ей удалось в 1897 г. открыть монастырскую пустынь и стать её первой настоятельницей с именем "матери Екатерины". Трудами монахинь и богохульцев к храму была проложена относительно удобная тропа, что в значительной степени облегчило доступ к храму учёным путешественникам.

Далее посетил храм в 1896 г. Дьячков-Тарасов А.Н преподаватель Краснодарской /бывшей Екатериодарской/ гимназии, краевой, а в 1898 г. Сыров В.М. преподаватель той же гимназии.

В 1899 г. этот замечательный памятник, по поручению И.Археологической комиссии, обследовал И.Владимиров, также остановивший подробное описание памятника. Многократно этот храм посещал известный исследователь Северного Кавказа, Е.Д.Фелицин.

В 1896 г. он впервые сфотографировал знаменитые фрески Сентинского храма. Статьи посвященные описанию храма публиковали И.В.Бентковский и А.Архипов и др. авторы.

Материалов о состоянии храма в начале XX в. и в первые годы Советской власти в специальной литературе пока не обнаружено.

Известно, что Сентинский храм был действующим плодом до 1924 года. Затем по указанию органов Советской власти Карачаево-Черкесии, храм для богослужения был закрыт, а его оборудование, иконы и другие ценности были реквизированы в пользу государства. Надзор за состоянием уникального памятника истории был по-существу прекращён. Местное население /карачаевцы/ магаметанского вероисповедования естественно не проявляло символического интереса к древнему христианскому памятнику и он был совершенно заброшен. Лишь изредка сюда поднимались туристы, усугубляя невежественное отношение к истории надписями и рисунками масляной краской по уникальным фрескам.

В настоящее время храм, хотя и состоит формально под Государственной охраной, совершенно не оберегается от разрушения.

По данным обследования инспектора Ставропольского краевого управления культуры в 1956 г. и по данным обследования в 1965 г. мемориальной доски не имеется.

Из материалов, собранных ранее С.Д. Фелицыным и распросов местных жителей, известует, что аул Сенты /ныне аул Нижняя Теберда/ Карачаевского района/ назван в честь древнего храма, возвышающегося над селением. По-карачаевски слово "сын" означает - "памятник", а "сынты" - "этот известный памятник". Следовательно, в глубокой древности населенный пункт близ храма имел весьма многозначительное название. Имя автора многозначительное название. Имя автора проекта, строителя не сохранилось, неизвестно. Но при анализе плана здания, конструктивных и строительных приемов, традиций, можно уверенно сказать, что он был грек-византиец.

За столь долгий период существования храма правильно организованного капитального ремонта и научно-поставленных реставрационных работ никогда не производилось, что и привело памятнику к такому состоянию разрушения, а особенно необходимо отметить - к гибели художественно ценныхших, самостоятельных памятников - фресок, росписей византийской работы тысячелетней древности. Относительно большой ремонт был произведен в храме монахинями Спасо-Преображенского девичьего монастыря. Так эти работы велись хозяйственным способом, своими силами и добровольцев из населения, без всякого руководства и контроля.

технически-грамотных лиц, и тем более понимающих всю культурную ценность объекта, не говоря уже - о знающих реставрационную технику, памятник был обезображен, хотя технически, может быть, и несколько укреплен. Царское правительство и высшее духовенство управление-Синод, разрешая открыть монастырь в а. Сенны имели целью создать духовный центр, несущий миссионерские функции- обращать в христианство мусульманское население карачаевцев, черкесов, абазинцев и др. Они никакого не задумывались, не понимали, что пуская дело восстановление древнего храма "на самотек", отдавая его в руки невежественных людей - монахинь, заботившихся более о славе и наживе, тем самым причиняют непоправимый вред культуре и науке России.

Этот акт нужно расценивать также "тяжелым наследием", как и неграмотность, "темнота", невежество, полное предрассудков и лжи мировоззрение, в которых держали народ цари и духовенство России.

Текущие ремонты храма несомненно проводились ежегодно или по потребности. Утолщая слой побелки и штукатурки, искажающих местами формы здания и его уникальные византийские фрески забеливались и исчезали под слоем извести.

Так продолжалось до 1924 года, когда распоряжением советских органов монастырь был закрыт и монахини были распущены.

Далее и до настоящего времени храм был незаслу-
женно забыт: ранее потому, как было отмечено, что
храм был христианский, и местное население использо-
вало Ислам, а в наше время - по недооценке его худо-
жественной значимости, хотя многие известные архоло-
ги, архитекторы и ~~искусства~~ прекрасно знали о его
существовании и его ценности для науки. Прошло сто
лет с момента присоединения Западного Кавказа к Рос-
сии, много лет и особенно за последние времена идет
разговоров между главными и местными организациями,
на совести которых лежит бездеятельность в отношении
восстановления и охраны ценнейшего памятника Ставро-
полья, но только фактически ничего не делается, даже
в отношении правильно поставленной охраны их, а они
предолжают по-прежнему разрушаться не только под
воздействием атмосферных явлений, но и "дикими" -
неорганизованными "туристами" /вернее "вредителями"/.

Здание храма крестокупольного плана, однонефное,
с попечным нефом-трансептом/трансептом/: в том
плане равноконечный крест, в центре - купол, в алтар-
ной /восточной части - "абсида", которая внутри за-
вершается "конхой". Храм построен из тесанного камня
местного белого песчаника различных размеров, на
скрепляющем растворе - извести с песком; углы сложе-
ны для большой прочности из более крупных и лучше
отработанных камней. По данным обследования Ставро-
польский краевой инспекции Госархстроконтроля храм

храм имеет небольшие размеры: по продольной линии /В-3/: через абсиду - главный неф + притвор /"нартекс"/ - 15,5 мтр; по поперечной линии /С-10/: через "трансепт" - 14,5 мтр; высота около 10,5 мтр., толщина стен - 0,6 мтр./ см. схему/план/

Купол внутри храма имеет полусферическую форму; снаружи он низкий.

На стены центрального нефа четырехкупольной формы в плане /4,5 x 4,5 мтр/, с помощью подпружных арок и "парусов" /"пандатив"/, соединяющих их, воздвигнут цилиндрической формы "барабан" /высотой около 3,0 мтр/, с восьмью узкими, высокими окнами. Перекрытие барабана, опиравшееся на верхней его край, обрамленный "полсом" - карнизов из выступающих наружу камней, по-видимому, был выполнен тонкими каменными плитами, по-методу "черепичного" покрытия. Верхний край нижнего ряда из плит перекрывался нижним краем следующего, вышележащего ряда плит, чем достигалась полная водонепроницаемость кровли, в общем имевшей форму низкого конуса.

Пол, вероятно, первоначально был покрыт каменными обтесанными ровно плитами, но не сохранился, был несомненно уничтожен кладоискателями.

Алтарная апсида, выступающая на 2 мтр. от основного нефа, ранее должна была отделяться от него не-высокой колоннадой с арками и легким "антаблементом" надколоннами перекрытием. По-видимому, она была уничтожена монахинями "реставрившими"

храма, и заменена черным полированым, деревянным "иконостасом" /по данным, деревянным А.К.Дьяченкова, Тарасова, 1899г/, ныне не сохранившимся.

В храм вели 3 входных проема: центральный по средине фасада притвори, шириной-1,0-1,5 мтр. высотой-2 мтр., и по одному на боковых притворах; над ними имеются полукруглой формы окна, отделанные от дверного проема каменными плитами. Внутри боковых притворов имеются дверные проемы, ведущие в главный неф. Храм освещается 16-ю окнами: апсида-трехя узкими, высота -1,75 мтр. и шириной - 0,5мтр, на высоте 2-х метр. от пола с полукруглыми верхними абрисами; неф-8-ю окнами на подкупольном барабане и двумя - на северной и южной стенах, над боковыми притворами. Потолочные перекрытия - своды "коробового" типа из обтесанных /штучных/ камней. Коробовые перекрытия северного южного и западного притворов удерживались двумя краевыми арочками, заложенными внутри камнями, образующими фронтоны.

Снаружи **бы** внутри стены храма отштукатурены известковым раствором. Сохранились следы поздней "реставрации" храма Монакинями, например, остатки в кладке вполне сохранившейся древесины -/вероятно "пальцев" лесов/, водосточных железных труб, более свежий цементирующий известковой массы в кладке стен и т.п..

С северо-западной стороны, на расстоянии нескольких метров от храма находится часовенка со

сводами перекрытия из отдельных тесно-поставленных каменных арок. Далее просматривается каменный фундамент и, нижняя часть стен прямоугольного здания, по-видимому, колокольни храма. Хорошо сохранилась кладка подпорной стены, окружающей мыс, на котором построен церковный комплекс зданий. На вершину горы, где стоит храм, ведет лестница по южному ущелью. Внутри храм был расписан фресками в два пояса, внизу - фигурами "отцов и сщитителей" церкви, сверху - сценами из "нового завета". Время же создания X-XI вв н/з. В настоящее время росписи, представляющие большое художественное и историческое значение, очень сильно попорчены и большая их часть совершенно утрачена. При исполнении фресок были использованы желторозовые, светло-красные и темно-коричневые краски, очевидно местного происхождения. Сама штукатурка используется в живописи, как белый цвет. Пояса росписи отделяются друг от друга орнаментальной полосой.

В настоящее время сохранились отдельные фрагменты фресок с алтарной /восточной/ части, на левой от входа стене - нимб, общий силуэт, глаза, часть бороды, головы, плеч, мелкие фрагменты одежды в нижней части левой фигуры "святителя", нижняя часть головы и нимба, часть плеч, одежды в средней части и книги /"евангелия"/ в совсем стертых руках второй фигуры; Слегка просматривается нимб, нижняя часть головы,

часть плеч и фрагменты одежды третьей фигуры, четвертая фигура трудно различима в мелких фрагментах. Над фигурами "святителей" слева - фрагменты контура женской фигуры с протянутыми руками и очертания предмета, типа гробницы. Наверху фигура без головы в белой одежде лежит на ложе, левее ее головы коровы /вероятно сцена "Рождества". Справа фрагменты голов двух людей. Над окнами просматриваются руки /без кистей/ и части одежды.

"Сранты" /"Богоматери?/. Голова и кисти рук уничтожены совершенно. Между окнами абсиды /алтари/ еле различили остатки голубых крестов. На правой стена от входа - четыре фигуры "святителей" сохранились лучше других: у левой-нижняя часть одежды, у второй сравнительно хорошо сохранилась голова, правое плечо и фрагменты одежды; у третьей фигуры виден нимб, силуэт головы, почти хорошо - одежда и правая благословляющая рука. Эти фигуры сохранились лучше всех других, кроме головы, у четвертой фигуры Фидии фрагменты нимба, темнокоричневых волос и бороды, часть плеч, одежды, правой благословляющей руки и книги.

В южной части, на левой стене сохранились фрагменты одежды и щита /?/, фигуры "святителя" выше-части ернаментальной полосы, над ними мелкие фрагменты росписи, которые невозможно разобрать. На центральной стене по обеим сторонам двери сохранились незначительные части двух голов, у правой

сравнительно хорошо сохранился нимб. Над дверью — части орнаментальной полосы, выше-слева фрагменты головы /?/, над дверью — голова и часть фигуры мужчины в белой одежде /видны фрагменты волос, бороды, глаза, абрис фигуры, благословляющая правая рука и книга, левая ступня/, правее — фрагменты неразличимого изображения; справа — часть лица, бороды, нимба и отброшенная в сторону рука без кисти. На правой стороне стены остались незначительные фрагменты голов трех стоящих "святителей", сохранились части нимбов и мелкие частицы волос.

В июне 1964 г. эти головы по сохранности были лучшими среди оттальных. В июне 1965 года они оказались очищенными чьей-то преступной рукой. Выше — фрагменты орнаментальной полосы, над ней справа — фрагменты головы и фигуры строока /?/. В западной части, на левой стене сохранились фрагменты голов и плечи четырех фигур "святителей", лучше сохранился второй справа. Выше части орнаментальной полосы, над ней слева — фрагменты фигуры: правая кисть руки, держащая меч, ноги, часть одежды — правее фрагменты щита. На центральной стене, над дверью сохранились слева мелкие фрагменты орнаментальной полосы, выше ноги и небольшие фрагменты стоящей фигуры, правее фрагменты головы, плеч сидящей фигуры. На правой стене ничего не сохранилось.

В северной части, на левой стене всё утрачено. На центральной стене под дверью - мелкие фрагменты окрашенной штукатурки. На правой стене, внизу - фрагменты нимба, бороды, волос, плеч и руки с копьем фигуры воина - "святого" и фрагменты головы и плеч второй фигуры. Выше части орнаментальной полосы над ней - слева, нога и нижняя часть одежды, фигуры, Правее - неясные фрагменты росписи. Подкупольный барабан, купол и конхи вычищены вредителем.

А.К.Дьячков-Тарасов, опубликовавший в 1899 г. данные обследования Сентинского храма, дает краткое описание фресок и их состояния. Он отмечает, что фресковые изображения сохранились в незначительном количестве. При отсутствии охраны храма - этого уникального древнего памятника, разрушения его, и тем более нежных фресок, за эти 73 года прошедших от времени указанного обследования до современного, значительно продвинулись. Степень разрушения можно удовить из сравнения результатов первого и второго обследования. Приводим выписки из его описания: "Справа от главного входа на стене в верхнем ярусе расположено изображение сражения - щиты, вооружение, грозящая руки с мечом, в нижнем ярусе помещены изображения храмили - щиты, вооружение, грозящая руки в нижнем ярусе помещено четыре изображения "Отцов церкви", у одного заметно в руках евангелие. Далее на западной, правой стене, в верхнем ярусе - вход Христа в Иерусалим, внизу - волнистая линия облаков; в

нижнем ярусе изображения "отцов церкви". Длинная стена, верхний ярус - две картины: Преображение - справа благославляющий Христос - слева; нижний ярус - воин с копьем; молодое лицо, отпущенное вьющейся бородой, в правой его приподнятой руке - копье. Алтарь - справа - воин в панцире, с копьем, знаменующий собой охранителя алтари; далее - четыре изображения отцов церкви с евангелиями; большое запрестольное изображение "Богоматери" плохо сохранившееся - слева; одни из немногих хорошо сохранившихся ликов, старца восточного типа; далее, по-видимому, изображено "Рождество Богородицы". Левая, западная сторона - остатки изображений - два женских и одно мужское. Левая, северная стена, у входа ~~и~~ изображение, по-видимому, царицы "Богоматери". Западная стена: изображение двух воинов и сидящего старца. Орнамент следует признать греческим, ибо грузинский отличается излишней витиеватостью, хитросплетенными узлами." Из этого сравнения видно: если ранее можно было определить смысл отдельных композиций фресок, то в настоящее время, благодаря очень большой фрагментарности, композиции невозможно выделить.

При составлении паспорта использована следующая библиография и документы:

1. Акад. П.Г.Бутков - О древне-греческих церквях в верховьях р. Большого Зеленчука, осмотренных в 1802 г майором Потемкиным. "Библиографические листы Кеппена № 30 СПб. 1825 /имеется также описание Сентинского храма/.

2.

3./Анонимный автор, вероятно, Н.П.Хицунов/. Об остатках древних памятников христианства на северной стороне Кавказа. Тифлис. Газета "Кавказ".

4. Н.Хицуной "Об остатках древних памятников христианства на северной стороне Кавказа". Развалины храмов по берегу Черного моря и рекам: Кубани, Тереку, Куры и др. Упоминание майора Потемкина, бывшего в нынешней Терской области в 1802 г., об остатках храмов. Снимки и описание развалин храмов, сделанных архитектором Бернадацци, близ укрепления Хумары в 150 верстах от г.Ставрополя, на горе Шоане, у р. Куба, Теберды и др. Газета "Кавказ", № 41. Тифлис, 1847 и сборник газеты "Кавказ", Тифлис, 1847, стр. 119.

5. А.Фиркевич - археологические разведки на Кавказе. Записки И.Археологического общества, т.1X, СПб, 1857, стр. 388;

6. И.В.Бинтковский - Древние христианские церкви за Кубанью - "Ставропольские Губерские Ведомости", г.Ставрополь губернский. 1876г. № 43.

7. Отчет гг. Нарышкиных, совершивших путешествие на Кавказ с археологической целью в 1867 г." Известия И.Русского Археологического Общества, т.УШ, 1867, стр. 355-356;

8. Владимир /епископ Ставропольский и Екатеринодарский/ -священные достопримечательности по рр. Теберде, Кубани и Большому Зеленчуку Ставропольские Епархиальные Ведомости", № 23, декабрь Ставрополь губернский, 1898;

9/Анонимный автор/ -Древне-христианские храмы и св. Александро-Афонский Зеленчукский монастырь, в Зеленчукском ущельи Кавказского хребта, Кубанской области, Баталпашинского Отдела /с рисунками древних храмов/ издание св. Александро-Афонской пустыни. Москва. 1892, стр. 11, 12, 14, 20 22, 27./Имеются фотоснимки Е.Д.Фелициано сделанные им в 1896 г./.

10. П.С.Уварова - Христанские памятники "Материалы по Археологии Кавказа; собранные экспедициями И.Московского Археологического общества, инн.П., Москва 1894. /имеется фотоснимок на табличе У1 храма на р.Теберде-Сентинского/.

11. В.М.Сысоев - Поездка на реки Зеленчук, Кубань и Теберду летом 1895 года "Материалы по Археологии Кавказа, т.УП, Москва, 1898 ;

12. В.М.Сысоев - Поездка в верховьям Большого Зеленчука и Теберды "Архенагельские известия и заметки. Издание И.Московского Археологического общества, т.1У, Москва, 1896, стр.164-169.


13. А.К.Дьячков-Тарасов- Сентинский храм и его фрески. Екатеринодар, 1899;
14. Тоже, в сборнике Материалов по описанию местностей южнокавказской Кавказа, вып. 28, Тифлис, 1900;
15. А.И.Владимиров "Древний христианский храм близ аула Сенты в Кубанской области. Известия Археологической комиссии, вып. 4, СПб. 1902, стр. 1-14;
16. /Анонимный автор/ "Древнехристианские храмы и св. Александро-Афонский Зеленчукский монастырь, в Зеленчукском ущельи Кавказского хребта Кубанской области, Баталпашинского Отдела. Одесса, 1904;
17. П.С.Уварова. Христианские памятники. Материалы по Археологии Кавказа, т.УП, табл.ХУП, и. 1898;
18. А.Воскресенский - Спасо-Преображенский женский монастырь на р. Теберда в Кубанской области. Одесса. 1910;
19. /Анонимный автор/ Инвекции в горных дебрях. Спасо-Преображенский женская обитель в горах Кавказа. М. 1906.
20. Акт комиссии. Ставропольского краевого управления культуры по проверке состояния Черкесской Автономной области византийской стройки Сентинского и Шэанинского храмов от 14 июня 1965 года.
21. Материалы обследования Сентинского храма Институтом истории Грузинского искусства Академии наук, Грузинской Академии наук Грузинской ССР в 1949 г./хранятся в институте/.

























СЕМЕЙ













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____

(надекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Адрес Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика, г. Краснодар, Карачаевский р-н, село Коста Кемчугово.

(наименование республиканского органа охраны)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Иоанникий храм (христианский)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

да

—

да

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА храм построен в X-XI вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ по первоначальному назначению

культурно-просветительное

туристско-экскурсионное

лечебно-оздоровительное

жилые помещения

хозяйственное

не используется

будущее

предлож. по использ.

богослужебный зал Гурьевско-Эконкурсного, Сергиевского Келача

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

—

—

—

—

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

секция

республ.

местная

не состоит

желания

—

сформирована
законодательством

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

—

—

—

VII. НАДЛЕГАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИИ



много страницы документов

Дата составления картотеки 1978 г.

Составитель архивист Л. Чубарова

(Ф. и. о., должность или профессия; подпись)

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
имеются	имеются	нет	нет

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив,	
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
имеются	—	—	имеются	—	—

Испектор по охране памятников

Н. Усоль
 (Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

ФОТО ИЛИ СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Краткое описание

Храм Затворустое — Хиббуль
Построен Хрома виданьским
Преображенским. (имя от неизвестной)
План виданьского типа:

Крестово-купольный, четырехстолп.
— бокой, трехъярусный, Троицкий
— икона. Стены/потолки — Изглобы
Гессинов Камень — белый Асбестик.

С Востока — Север — Юго-восток, се
тире архитектурные двери. Две входы
Вхиле, по бокам — Узкие окна

Боковые — шатровые склоны. Барельефы
— в центре, чеснокорешковид., в б узлыка
шапка (6 штук). Боковые Гармонии
шахматное, ранее были из Тонкого Камня.
— икона "Богородица" деревянная
имя Удобрение (создание, то боковые и
шахматного мозаика — змеи). Внутренние
стены были богдановскими покрыты
предметами. Из икон: времена Пресвятой Саввы
Поморского, чисто святогорские иконы
из красного гравированного письма. Пребывание
находятся все эти вещи, иконы хранятся
в искусственном охлаждении

Тип. Мин-ва культуры СССР. Зак. 448-10000