

3700001260

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

"3.4.1...1.17"  
(виджимое)ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
истории и культуры.

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Смоленская церковь.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументике
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

I 95г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Иланецкая обл., г. Ила, ул. Старая Южа, 5  
(СССР: край, область, район, администрация обл.)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель	туристический/курортный	другого подчинения	жилой/промышл.	искусственное	неизвестное
музейный объект		бывший склад зерна		учреждение/организация спорта		+

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Фото общего вида —

Фото фрагментов —

Генплан —

Схемы плана — 2

фасад —

разрез —

Схематический план

охраняемой зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального ис-ка	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Село Ека известно с XVIIв. Вплоть до начала XX века это было большое село, раскинувшееся по склонам холма. На вершине его было выстроено две церкви (вторая церковь сломана в 30-ые годы XX века). С развитием текстильной промышленности в середине прошлого века центр села постепенно переместился к фабричным корпусам, а со строительством трех искусственных водоемов село стало четко делиться на старую и новую части. Сохранившаяся Смоленская церковь выстроена в 1795г. В 1862-63гг. на средства помещика Протасьева перестроили трапезную. В это время были растесаны окна и обита их первоначальная декорация, переданы своды трапезной с запада пристроены два помещения. В 1888 году на средства фабриканта Леонида Асигкристовича Балина "церковь была возводнена", когда обновили живопись, а фасады здания сплошь покрыли цементной обмазкой. Территория церкви была обнесена кирпичной оградой. До недавнего времени в церкви размещалась ремонтная мастерская.

\*1 перестроики и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Кон. XIX-нач. XXв. - изменена декорация фасадов, обновлена живопись, с запада пристроены два помещения, здание покрыто цементной обмазкой.

\*2 реставрационные работы общая характеристика, время, автор, место (адрес), документация

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников памятник. ис-ка	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь выстроена на вершине холма, в середине старого села Еса. Вокруг было небольшое кладбище, обнесенное кирпичной оградой. Здание церкви кирпичное (размер кирпича 29,5x16x7см), первоначально было неотштукатурено. Выстроено в стиле барокко. В отличии от распространенных в районе церквей этого круга - кирка - более типична для центральных районов России конца XVIII века. Композиция здания, складывается из храма типа "восьмерик на двусветном четверике" с пониженной, граненой апсидой, прямоугольной в плане, невысокой трапезной и замыкающей продольную ось здания отдельностоящей четырехярусной колокольни, соединенной в кон. XIXв. с трапезнкой. Основной объем здания перекрыт высоким восьмидольным сомкнутым сводом и увенчан декоративным барабаном с шаровидной главкой. Конструктивный переход от четверика к восьмерику осуществляется с помощью двухступенчатых тромпов. Апсида соединена с храмом тремя проходами, перекрыта граненым полусомкнутым сводом. Трапезная несколько шире храма, соединена с ним широким арочным проемом. Наружные восточные углы скруглены. Кирпичные своды трапезной, по-видимому, в результате пожара обрушились (следы копоти видны на стенах храма и колокольни на чердаке), а при восстановлении их заменили на легкие деревянные, повторявшие в основном, вероятно, систему предыдущих сводов, опиравшихся на два столба. Опорные столбы были разобраны до основания и на их месте возведены тонкие белокаменные квадратные в плане столбы, со сконченными углами. Подпружные арки, несущие своды, деревянные, отштукатурены. Пять существующих сводов немного ниже уровня пят первоначальных.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

см. вкладыш

Редкий для Ивановской области гарант барочной культовой постройки, тяготевшей по своим формам к памятникам центральных районов России конца XVIIIв.

## VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

З.Добронравов, В.Березин. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. М.1899г., вып.У, стр. 412-413.

Кроки обмера, обмерный план, негативы и фотографии 1973г. хранятся в Ивановском областном управлении Культуры.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	хорошее
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков <b>Сводов</b>	среднее
	пола зекора фасадов интерьеров	плохое
в интерьере:	живописи скандинавской прикл. искуств	非常好的
для памятников монументального искусства	показья постамента скандинавской группы красочного слоя	аварийное

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

государств.	республ.	местная	не состоит
			+

Нет

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены



\*D000026749\*

Здание не используется.

г) балансов - 1, незадолженность в конкретное использование

нет

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

24.11.1997 г.

Составил: Якунин О.Ф., арх. ВПНРК  
при его должностном или профессии

подпись

Инспектор по охране памятников

М. П.

подпись

## Владимир.

### УП раздел, пункт а)

чальника сводов. В отличии от нехарактерного для района обицнного построения храма и трапезной их декорация более традиционна. В ней использованы мотивы архитектурного убранства конца ХУП - нач.ХУШ вв.; скругленные углы трапезной, углы здания обработаны парными пилонами с заостренными тягами по грани угла. В местах утрат поздней обмазки видно, что окна первоначально имели наличники из фигурного кирпича, были обработаны валиками, а завершались сандриками. Но совсем ясными остаются формы убранства порталов, так как на северном фасаде пробит широкий проем, а на юном - покрыт толстым слоем цементной обмазки. Колокольня резко выделяется среди столбообразных колоколен района. Колокольня с трапезной связана небольшим притвором, перекрытым венаренным сводом. Нижний ярус в плане квадратный, украшен пильстрими. Второй ярус, почти равный по объему нижнему, украшен окнами и нишами, стилизованными под бойницы. Верхние два яруса колокольни убывающие по объему восемерики с развитыми карнизами. Завершена колокольня декоративным барабаном. На ярус звона вела винтовая лестница деревянная, размещенная между северными пилонами в полуциркульной нише. Пристроенные помещения - с плоскими потолками и тонкими стенами. При ремонте церкви старая штукатурка, видимо, была удалена полностью, а стены покрыты новой. Живопись масляная, сохранилась только в храме и апсиде. В плохом состоянии. В трапезной штукатурный слой почти полностью осыпался. Полы в здании выбраны. Оконные решетки частично сломаны. Кровля металлическая, старая, местами проржавела.







3.4. № I.I7.I8.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР, ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые),  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР, МИН. КУЛЬТ. ГОСИНСПЕКЦ. ПО ОХР. ПАМ. ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ  
 Адрес: Ивановская обл. Шекский р-н ГЧП «Инспекция республиканского органа охраны»  
 (АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Смоленская церковь

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

## III. ДАТА ОБОРОГА ПАМЯТНИКА

1795г.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	турристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республ.	местная	не состоит
			+

## наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ


паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

## место хранения документов

Дата составления картотки  
 « **июнь** 1975 г.

М. П.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив.
советский	республикан.	местные

Составитель: **арх. Колесникова**  
 (Ф. и. о., должность или проф. специальность)  


Инспектор по охране памятников — (Ф. и. о., подпись)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



### Краткое описание

Церковь стоит в центре старого села. Здание кирпичное, выстроенное в стиле барокко. Первоначальная композиция церкви состояла из храма типа "восьмерик на четверике" невысокой трапезной и отдельностоящей четырехъярусной колокольни. В кон. XIX в. колокольня была соединена с трапезной. Внутри храм перекрыт восьмигранным сомкнутым сводом, а снаружи увенчан декоративной главой. Первоначально, трапезная, вероятно была перекрыта сводами, опиравшимися на два столба (существующее деревянное перекрытие повторяет прежнюю форму). Архитектурная декорация выполнена в традициях кон. XVII- нач. XVIII вв. В храме и алтаре сохранилась масляная живопись.

