

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (НЕДВИЖИМЫЕ)

Р С Ф С Р

Госинспекция по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
---------------------	------------------	----------------------	------------------------------------

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

1807г., 1863г.

IV. АДРЕС (местонахождения) ПАМЯТНИКА Мордовская АССР, Рузаевский район, село Шишкеево. Автобусом Рузаевка-Огарево, о.ст.Шишкеево 22 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению

культурно-просв.ко-экс-витет.	туристс:ко-эксп-курсион	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственны	не используется
-------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------	--------------	-----------------

музей	больн.	учрежд.
библ.	санат.	дение
клуб	д/отд.	торгов
		промышл
		склад

Приложение: Фото общего вида - 3

Фото фрагментов - 3

Генплан

Обмеры: план - I

фасад -

разрез -

Схематический план
охранной зоны -

У1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) } для памятников археологии
 } для памятников истории
 } для памятников архитектуры и монументального искуства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания

В 1807 году в заштатном городе Шишкееве была построена Троицкая церковь с приделами Неопалимой Купины и Иоанна Богослова. Этот каменный храм был основательно перестроен в 1863 году, тогда же была построена колокольня и трапезная. Сведений о переосвящении храма в литературе обнаружить не удалось.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника,

От церкви 1807 года сохранились алтарная апсида и четверик, который находится внутри храма 1863 года. В стенах старого четверика были прорублены широкие полуциркульные арки в трапезную и в северную и южную части расширенного четверика. В алтаре растесаны оконные проемы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)
 не проводились

- УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА
- { для памятников археологии
 - { для памятников истории
 - { для памятников архитектуры
 - }
 - для памятников монумент.иск-ва

- характер культурного слоя, важнейшие находки
- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
- основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь расположена в центре большого села у дороги Рузаевка-Огарево. В плане представляет собой прямоугольник, включающий в себя: прямоугольник четверика храма, вытянутый по оси север-юг, и прямоугольник трапезной чрезвычайно вытянутый по оси восток-запад; с востока примыкает прямоугольник алтаря с выступающим полукруглым аттиком, а с запада трехчастная в плане колокольня с двумя боковыми прямоугольными камерами, вытянутыми по оси восток-запад, и центральным восьмиконечным помещением. Все три части плана колокольни заключены в единый прямоугольник стен. Прямоугольник плана четверика включает в себя квадрат плана храма 1807 года и два боковых прямоугольных помещения, разных этому квадрату по длине.

Над вытянутым объемом трапезной и четверика, лишенных в настоящее время своих первоначальных завершений, господствует развитый в высоту объем трехярусной колокольни. Четверик первого яруса колокольни, осложненный двумя боковыми объемами, завершенные с севера и юга фронтонами, несет на себе четверики со склоненными углами второго и третьего ярусов. Колокольня завершается полусферической кровлей с круглым декоративным барабаном.

Своды четверика не сохранились, видимо, полуциркульные арки пробурленные в стенах старого храма ослабили конструкцию. Не сохранились и своды алтаря. В трапезной с крещатых столбов на лопатки стены перекинуты арки, которые несут парусные своды, одинаковые во всех частях

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Церковь являясь типичным образцом русской архитектуры второй половины XIX века имеет чрезвычайно важное композиционное значение в панораме села, будучи ее центром и единственной вертикалью, придает ей индивидуальность и неповторимость.

УП. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Попов А.Е. Церкви, приходы и приходы Пензенской епархии. Пенза, 1896 г. стр. 52

Вейнберг Л.Б., Полторашская А. Материалы по истории Пензенской и соседских губерний. Пенза, 1889 г.

Материалы обследования, крошки обмеро, чертежи и фотофиксация находятся в Министерстве культуры Мордовской АССР.

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ	характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+		+
в интерьере:	живописи скульптуры приклад.искусства			+	+
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

городская ! республ. ! местная ! не состоит

! ! ! +

б) дата и № документа о принятии под охрану не имеетв) границы охранной зоны и зоны регулировки застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий факт)
не устанавливалисьг) балансовая принадлежность и конкретное использование
Колокольня используется под склад земельного магазинад) дата и № хранного документа не имеетДата составления паспорта Троскина Н.Д. Составитель
" 18 " октября 1974 г. Искусствовед
(Ф.И.О., должность или профессия)подписьИнспектор по охране памятников _____подпись

- УІ. б/ Отсутствует завершение колокольни. На фасадах повсеместно наблюдается отпадение цементной обмазки и декора, а также выкрашивание кирпича.
- УІІ. а/ Оконные проемы трапезной в интерьере заключены в арочные ниши, идущие до пола, что создает впечатление закрытой колоннады. Переход из трапезной в колокольню прекрыт четырехскатным сводом. В боковых камерах колокольни прекрытие плоское, в центральной части конструкция скрыта декоративным сводом. Трапезная и четверик в настоящее время перекрыты общей кровлей на дваската.

Все фасады имеют симметричное построение, их дверные и оконные проемы прямоугольного очертания украшены наличниками из двух пилasters, несущих два полуциркульных кокошника, завершенных фронтончиком. Фасады четверика декорированы и плоскими пиластрами, отмечающими также и углы трапезной. Первый ярус колокольни повторяет декор четверика, его северный и южный фасада, также как и западный, отмечены фронтонами. Позднеклассические мотивы использованы в декоре двух верхних ярусов, имеющих по четыре арочных проема звона, ориентированные по странам света. Членения между ярусами отмечены многообломными карнизами, раскреповывающимися по вертикальными членениям, угловыми пиластрами. Проемы звона второго яруса отмечены декоративными фронтонами. Церковь была оштукатурена снаружи и в интерьере. В ее конструкциях использованы металлические связи, квадратные в сечениях. Полы были деревянными.

Размер кирпича храма 1807 года: 295 x 150 x 80

Размер кирпича храма 1863 года: 150 x 130 x 70

Габариты плана: 47м x 19м











