

№163

3710042000

3.4м - 1.17.5
ИНДЕКС

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Храмовый комплекс церквей Дмитрия Солунского и Митрофана Воронежского (св. Митр.)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	ПАМЯТНИК ПОВЕЛЕНИЕМ ИСК-ВО
		4	(2,3)

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)
1801 г. - вт. п. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Ильинский район, Дмитровский погост. От села Ильинского автобусом до села Щениково 23 км., далее на попутном транспорте через село Хлебницы 12 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	заповедно-защитно-учебн.	музейно-просветит.	и др.	и др.
+						

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 5
 - Фото фрагментов —
 - Генплан — А
 - Схемы: планы —
 - фасады —
 - разрезы —
 - Схематический план —
 - охранной зоны —
- Великович-Роско*

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) $\left\{ \begin{array}{l} \text{для памятников археологии} \\ \text{для памятников истории} \\ \text{для памятников архитектуры} \\ \text{и монументального искусства} \end{array} \right.$

- история возникновения, кем и когда произвоились разведки и раскопки, место хранения коллекций;
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника;
- автор, строитель, заказчик, история создания.

До образования Ивановской области Дмитровский погос входил в состав Ростовского уезда Ярославской губернии и был расположен в 2-х км от с. Хлебницы. Наиболее ранней постройкой храмового комплекса является церковь Дмитрия Солунского, выстроенная в 1801 г. вместо ветхой деревянной церкви. (см. паспорт на памятник архитектуры Церковь Дмитрия Солунского). В 1844 г. построена теплая каменная церковь Митрофания Воронежского (см. паспорт на памятник архитектуры церковь Митрофания Воронежского); В 1867 г. было закончено строительство отдельной колокольни (см. паспорт на памятник архитектуры Колокольню Дмитровского погоста). В сер. XIX в. выстроен дом церковного причта (см. паспорт на памятник архитектуры Дом церковного причта), а во 2-й пол. XIX в. территории погоста была обнесена оградой с башнями и воротами (см. паспорт на памятник архитектуры святыне ворота и ограда с башнями). В сер. 2-й пол. XIX в., по-видимому, было изменено объемное решение храмовой части церкви Дмитрия Солунского; во 2-й пол. XIX в. к церкви Митрофания Воронежского был пристроен притвор; в XX в. разбирается часть ограды, вокруг зданий комплекса.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Сер. 2-й пол. XIX в. — перестройка храмовой части церкви Дмитрия Солунского.

2-я пол. XIX в. — пристройка притвора к церкви Митрофания Воронежского.

В XX в. — утрачена часть ограды.

в) выявленные работы (объем, характеристика, время, автор, место, значение документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

21	для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры для памятников монумент. иск-ва	— характер культурного слоя, на которые находки, — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. — основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.
----	--	---

В состав храмового комплекса входит:

1. церковь Дмитрия Солунского, 1801г.
2. церковь Митрофания Воронежского, 1844 г.
3. Отдельностоящая колокольня, 1867г.
4. Дом церковного причта, сер. XIXв.
5. Ворота, ограда, башни вт. п. XIX в.

Храмовый комплекс Дмитриевского погоста расположен в двух километрах к северу от села Хлебницы на опушке соснового леса. Территория комплекса, обнесенная оградой, в плане — неправильный многоугольник, расширяющийся в западной части (территория кладбища). Здания расположены в восточной, узкой части многоугольника. Главный вход на нее с востока оформлен кирпичными воротами, западный вход с кладбища был через нижний ярус отдельностоящей колокольни, условноотделяющей территорию кладбища от зданий комплекса. Ворота и колокольня поставлены на одной оси. К северо-западу от ворот стоит церковь Дмитрия Солунского, а к юго-западу — Митрофания Воронежского. К северу от колокольни, на одной оси с ней, выстроен дом церковного причта. К югу и востоку от церкви Митрофания Воронежского — наиболее старая часть кладбища, обсаженная березами.

61. общая оценка общественно-к. научно-исторической и художественной значимости памятника

Один из наиболее полно сохранившихся храмовых комплексов Ильинского района Ивановской области.

VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

А.Титов. Ростовский уезд Ярославской губернии. М. 1885, стр.284.

Ильинский р-н, Дмитровский погост
Крамовый комплекс с-вей Дмитрия
Солунского и святых Фанки Вифолемского ВКЛАДЫШ

к разделу УШ

Кроки обмеров, обмерные планы, генплан, негативы и фотографии
1974г. хранятся в Ивановском областном управлении культуры.











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____ (индекс)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культ. Госинспекция по охр. пам. ист. и культ. _____
 Адрес: Ивановская обл. Ильинский р-н, Дмитровский погост _____
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Храмовый комплекс

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА _____
160г. - вт. пол. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственно-важное	не используется
+						

предлож. по исполн. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	варьяное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охранной зоны _____

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов _____

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив.
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ

Дата составления карточки _____

3 июня 1975 г.

Составитель: Финогенов
(Ф. и. о., должность или пр. лессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____ (Ф. и. о., подпись)



Финогенов



А (оборотная сторона)

Краткое описание

- В состав храмового комплекса входит:
1. ц-вь Дмитрия Солунского (1801г.)
 2. ц-вь Митрофания Воронежского (1844г.)
 3. Отдельностоящая колокольня (1867г.)
 4. Дом церковного причта (сер. XIXв.)
 5. Ворота, ограда, башни (вт. пол. XIXв.)

Храмовый комплекс расположен в двух километрах к северу от села Хлебницы на опушке соснового леса. Территория комплекса, обнесенная оградой, правильной многоугольной, расширяющийся в западной части (кладбище). Здания расположены в восточной, узкой части. Главный вход с востока оформлен кирпичными воротами. Западный вход (с кладбища) через нижний ярус колокольни. Ворота и колокольня поставлены на одной оси. К северо-западу от ворот стоит ц-вь Дмитрия Солунского, а к юго-западу - ц-вь Митрофания Воронежского. К северу от колокольни на одной оси с ней выстроен дом церковного причта.

