

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня хизля № III. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XIII в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Акки,
комплекс 2. Из г. Грозного до с. Н. Алку, далее по горной дороге до сел.
Ялхарой /45 км/ и по тропе вдоль речки /ок. 3 км/ до с. Акки
национальный округ; населенный пункт; пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилищ- помещенн.	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		бозня, санат. дюд.		учреждение торгов. промышл. скалд	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I
Фото фрагментов —
Генплан —
Обмеры: план — 1
 фасада —
 разреза —
Схематический план
охранной зоны —
приложение к п. Удв - I стр.

а)	для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры и монументального искусства	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. — автор, строитель, заказчик, история создания.
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о строительстве башни в литературных источниках не найдено, на башне нет надписе преданий обитающие здесь летом пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка вайнахских жилых башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М.Б.Мукушев считает, что жилые башни на территории Чечено-Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XV в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XVI-XVII вв.

Этнограф В.П.Кобичев относит начало строительства жилых башен к XII-XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А.Ф.Гольдштейн считает, что после XV в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. Он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В.И.Марковина расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI в.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие башни, междуэтажное перекрытие, заполнение оконных и дверных проемов, центральный опорный столб. Разрушена часть стены южного фасада.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

в)		для памятников археологии	— характер культурного слоя, наиболее находки,
		для памятников истории	— характеристика памятника, значение, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня жилая № I расположена в центральной части селения Акки /комплекса 2/. Стоит на площадке с относительно спокойным рельефом. Башня ориентирована по сторонам света с небольшим отклонением. Башня двухъярусная. Кладка стен из некрупных плоских камней на известковом растворе. В углах камни большего размера для перевязки стен. Следов штукатурки на наружных стенах не обнаружено.

Башня прямоугольная в плане. Размеры по первому ярусу 17,51 x 6,93 м. Толщина стен 0,78 м. Входы расположены в стене южного фасада. Вход на первый ярус у левого угла /юго-западного/. Размеры проема 1,29 x 0,7 м снаружи и 1,82 x 0,9 м изнутри. Конструкция проема традиционна: снаружи он завершается перемычкой из цельного камня, растесанного под арку, изнутри проем завершается аркой, выложенной в технике ложного свода. Проем вплотную примыкает к стене /западной/. Такой прием не очень распространен, возможно потому, что он ослабляет конструктивную жесткость коробки здания. Над проемом сле-

/ См. вкладки /

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Башня представляет интерес для показа на туристическом маршруте.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Гольдштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., Наука, 1975, сс. 8, 20.
2. Кобычев В.П. Поселения и жилища народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., 1982, с. 20.
3. Марковин В.И. В стране вайнахов. М., 1969, с. 106.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

	культурного слоя важнейших находок	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии					
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+			+
в интерьере:	живописи скульптуры гипса, иск-ва				+
для памятников монументального искусства	цоколей постамента скульптуры грунта красочного слоя		+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республика | местная | не состоит

+

б) дата и № документа о принятии под охрану

НЕ СОСТОИТ

в) границы охраны зон с целью регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



D000040447

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

не используется

д) дата и № охранного документа

не имеется

Дата составления паспорта

Составитель **Кузьмин В.А.** - архитектор

(ф. и. о. должности и профессии)

13. ноября 1988 г.

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, сел. Акки, комплекс 2,
башня жилая № 1.

Вкладыш № 1 - продолжение п. УП а.

лан козырек в виде выступающей из плоскости стены на 15 см плоской плиты толщиной 6 см и длиной 1,33 м. Вход на второй ярус на этой же стене /южный фасад/. Размеры проема снаружи 1,6 x 0,78 м и 2,12 x 1,1 м изнутри. Конструкция проема идентична. Видны остатки деревянной балки в верхней части проема.

Окна расположены на втором ярусе стены южного фасада размером 40 x 40 см и 30 x 30 см. Конструкция идентична дверным проемам. Имеется окно и в стене северного фасада. Размер 0,5 x 0,4 м. Проем перекрыт плоской плитой.

В интерьере видны ниши. Сохранились остатки штукатурки. Следов перегородок не видно.

Особенности архитектуры башни:

- довольно большие размеры в плане - башня вдвое больше традиционной жилой башни,
- козырек над входом на первый ярус.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2-1.69.1
 РСФСР министерство культуры, Главк охраны, реставрации
 И. использования памятников истории и культуры
 (наименование республиканского органа охраны и культуры)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА
 Адрес 47 АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Аки, комплекс 2, баня жидая
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Баня жидая № 1

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XVIII в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-одорозительное	жилое помещение	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да | нет
+ |

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки
 "13" ноября 1988 г.

М. П.

Составитель В. А. — архитектор

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
I	I	I	
органы охраны			реставрационные мастерские
союзный	республикан.	местный	республикан.
	+	+	местные

Исп. архив, НИИ

ИСКУССТВО-ЗНАНИЯ

(Ф., И., О., должность или профессия, подпись)

(Ф., И., О., подпись)

В. А.

Инспектор по охране памятников

Фото или схематический план



Истор. карта
№ 19
1920 г.

Истор. карта
№ 19
1920 г.

Краткое описание

Баня жилая № 1 расположена в центральной части с. Акки, комплекс 2. Стоит на площадке с относительно ровным рельефом, ориентирована по сторонам света. Баня двухъярусная. Кладка стен из некрупных плоских камней на растворе. Баня прямоугольная в плане.

Входы расположены в стене южного фасада. Вход на первый ярус у юго-западного угла. Конструкция проема традиционна. Проем вилотную примыкает к западной стене. Над проемом козырек из каменной плиты. Вход на второй ярус на этой же стене. Скамьи расположены на втором ярусе южного и северного фасадов. В интерьере — ниши, сохранились следы штукатурки. Баня имеет архитектурные особенности.

