

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории
 (наименование республиканского органа охраны памятников)
 и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Торговый корпус с часами Петра и Павла

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

	памятник архитектуры	памятник истории	памятник природы	памятник монумент. искусства
			3(4)	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1959г., втор. пол. ХIXв., нач. ХХ в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Мира, 35
 (АССР, край, область, район, населенный пункт, улица, дом.)

наименование округа, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

не определен, изолирован	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	демонстрационные	искусствознания	художественное	не используется
музейный, библиотека, клуб			бюро "Связь", залы,		учреждение торговли, промышл. связь	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Истудии — 10
 фрагменты общего плана —

Фото фрагментов —

Генплан —

Общие планы — I Эксплан 2 стр. к разд. УПа), УП

Фасад —

Разрез —

Схематический план отдельной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, связанных с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	автор, строитель, заказчик, история создания.

Деревянная Петропавловская церковь была построена после пожара в 1859 году в Шенкурском Троицком монастыре на средства чиновника Дьяконова. После освящения нового монастырского каменного Троицкого собора эта церковь была передана в ведение городской тюрьмы. Здание было перевезено на территорию тюрьмы и пристроено к деревянному корпусу, относящемуся ко второй половине XIX века. Возможно, в начале XX столетия к юго-западному углу корпуса сделана служебная пристройка, а к южному и северному фасадам пристроены входные тамбуры. Вероятно, тогда же фасады были оббиты "вагонкой" и получили дошедшее до наших дней обрамление.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

В тюремном корпусе растесаны окна. У церкви утрачено завершение храма и на притворе надстроено чердачное помещение. В храме между первым и вторым светом поднят потолок. Утрачено убранство интерьера церкви и изменена внутренняя отделка помещений тюремного корпуса.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, сп.ср., место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для понятий археологии	— характер культурного слоя, находки.
	для понятий истории	— характеристика памятника: название, текст и время установления.
a)	для понятий архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.
	для понятий искусства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Корпус с церковью стоит в глубине квартала на северной стороне улицы. Здание имеет сложную объемную композицию, состоящую из разновременных частей. К прямоугольному, одностороннему, нытянутому с севера на юг объему корпуса, завершенному двухскатной кровлей, с юга примыкает церковь и служебная пристройка. Храм с апсидой и частично трапезная церкви выступают за линию восточного фасада корпуса. Служебная пристройка проложает линии западного фасада корпуса и южного фасада церкви. С юга и с севера к зданию примыкают прямоугольные входные тамбуры. Здание почти полностью лишено фасадного декора.

Корпус и церковь бревенчатые, из кирпичного фундамента, в настоящее время оббиты "вагонкой", покрашены в светлокоричневый цвет.

Корпус имеет стилистически нейтральный облик, завершен двухскатной кровлей, образующей треугольные полуфронтонны на торцевых фасадах. Боковые фасады корпуса решены в семь осей окон, ритм расположения которых подчинен его внутренней структуре. Стены завершают гладкий фриз и простой карниз.

В компактной объемной композиции церкви, сохранившей в наружном классицизма облике черты позднего доминирует двухсветный четверик храма, к которому примыкают пониженные относительно него граненая апсида и прямоугольная трапезная с притвором. Притвор снаружи не выделен в самостоятельный объем. (см. вкладыш № I)

Редкий для Архангельской области образец деревянного тверского корпуса небольшой городской тюрьмы, построенного во второй половине XIX века в стилистически нейтральных формах, дополненного пристроенной к нему деревянной церковью, относящейся к середине XIX столетия и сохранившей в наружном облике черты позднего классицизма.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

- I. А.А.Шаников. Историческое описание Шенкурского Свято-Троицкого женского монастыря Архангельской губернии. Архангельск, 1893, стр. 14
(см. вкладыш № 2)

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	кузгурного слоя	хорошее
для памятников археологии	такжеший настолок	
для памятников культуры и истории	конструкций покрытий стен потолков пола декора фасадов материала	+
и другие:	архитектуры скульптуры всех видов	+
для памятников живописи и изобразительных искусств	живописи постановки скульптуры групп растительного мира	-

хорошее	среднее	плохое	非常好的
+			
++			
+++			
++	+		
++		+	
++			+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

секретная	республиканская	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа и приватные под охрану: НЕТ

в) границы охранной зоны и жалы регулирования настройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены.




"D000020087"

Общежитие и хозяйственный склад

г) балансовая принадлежность и конкретное использование
Шенкурской районной больницы

Составитель

С. А. Никольский, искусствовед
(Ф. И. О., должность или профессия)

(подпись)

найдена и № охранного документа: НЕТ



№ 90

Инспектор по охране памятников

(подпись)

М. П.

ВЛАДИМЕР И

к паспорту "Торемский корпус с паркетом
Петре и Павла".

Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Кира, 33

к памятнику Ула)

Апсида сделана немного уже храма, трапезная с притвором равна храму по ширине. Боковые фасады храма симметричны, в одну световую ось: над прямоугольными окнами первого света расположены полукруглые трехчастные окна второго света. Боковые и диагональные грани апсиды прорезаны прямоугольными окнами (окно в северо-восточной грани заложено). В южной стене трапезной сделано два окна, а на ее западном фасаде присоединяется поздний входной тамбур. Фасады храма, апсида и трапезной завершает скромный карниз. Окна заключены в строгие рамочные наличники.

Внутренняя планировка корпуса построена по коридорной схеме. По его продольной оси проходит коридор, по бокам которого вдоль западного фасада расположено пять, а вдоль восточного — три изолированных друг от друга различных по площади прямоугольных помещений.

В первом прямоугольном, немного вытянутом с севера на юг внутреннем пространстве храма сделано прямоугольными проемами с аркой и трапезой. Трапезная в плане почти квадратная, обведена двумя с притвором, который связан с коридором торемного корпуса, присоединены к нему с севера, и с двумя служебными помещениями, расположенным с западной стороны.

Потолки в залах всегда плоские, стены отесаны и покрашены молотой краской, полы цементные кладки. В торемном корпусе сохранились двухстворчатые деревянные двери начала XIX века. В апсиде сохранился штукатурный потолочный карниз.

З.З(4) 1.8.19.

ВКЛАДЫШ № 2

к паспорту "Тюремный корпус с церковью
Петра и Павла"

Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Мира, 33.

к разделу УП.

2. ГААО, ф. 75, оп. I, д. 1229, лл. 1,2. "Чертеж тюрьмы с
воротами....", "Фасад тюрьмы...", 1883 г.

План, фотографии, крошки и негативы хранятся в Архангельском
областном Управлении культуры.





















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР, МК Гл. упр. по охране памятников истории и культуры
 Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Мира, 33
 Адрес (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Тюремный корпус с церковью Петра и Павла

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

3(4)

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1859г., втор. пол. XIX в., нач. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
			+			

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+		*	
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив
союзный	республикан.	местные

Дата составления карты 1980 г.

М. П.

Составитель С.А. Никольский, искусствовед
 (ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Корпус с церковью стоит в глубине квартала. Церковь была построена в 1859 г. в Шенкурском Троицком монастыре и в 1870 г. передана в ведение городской тюрьмы. Церковь была пересена к тюремному корпусу и здание получило сложную объемную композицию. К прямоугольному одноэтажному объему корпуса, выстроенному в стилистически нейтральных формах, с юга примыкает церковь, сохранившая в наружном облике черты позднего классицизма. Корпус и церковь бревенчатые, на кирпичном фундаменте, обшиты "вагонкой". В компактной объемной композиции церкви доминирует двухсветный четверик храма, к которому примыкают граничная апсида и прямоугольная трапезная с притвором. Корпус и церковь почти полностью лишены фасадного декора. Редкий для Архангельской области образец деревянного корпуса городской тюрьмы втор. пол. XIX в. в стилистически нейтральных формах с пристроенной к нему церковью относящейся к середине XIX века и сохранившей в наружном облике черты позднего классицизма.