

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

5020093003

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Госинспекция по охране памятников истории и
 (наименование республиканского органа охраны памятников)
культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА УСАЛЬБА ГРЕБНЕВО. БОЛЬНИЧНЫЙ АНСАМБЛЬ.
ПРАЧЕЧНЫЙ КОРПУС.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуств.
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1831 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская обл., Щелковский р-н,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

с.Гребнево. От Москвы с Ярославского вокзала до ст.Щелково - 35 км.
 (национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)
далее автобусом № 23 до ост.Гребнево - 11 км.

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	*

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 3

Генплан —

Обмеры: план — 2

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

арх.документы — 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

В 1831 году князь С.М.Голицын построил в своей усадьбе Гребнево больницу по проекту московского архитектора М.Д.Выковского (1). Наряду с основными зданиями, было выстроено три хозяйственных корпуса в линии каменной ограды (2). До настоящего времени сохранились два корпуса, восточный на протяжении XX века использовался под прачечную.

В 1914 году усадьбу приобрел врач Гриневский и устроил в ней санаторий, все здания больницы обновлялись (3).

С 1917 по 1978 год здесь размещалась районная туберкулезная больница.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание изменило свой облик в результате перестроек 1914 г.

Были сделаны бетонные гофрированные своды, пробиты новые проемы.

Утрачен ампирный декор здания и его первоначальная планировка.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не производились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировкой, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Восточный хозяйственный корпус (прачечная) больничного ансамбля усадьбы Гребнево расположен в северной линии застройки комплекса, выходящей на лужайку перед лесом. Восточный корпус, как и другие здания больницы, играет роль аккомпанемента по отношению к композиционному центру — главному дому.

Одноэтажный кирпичный, Г-образный в плане, дом с поздней четырехскатной крышей в стилистическом отношении нейтрален. Поздние перестройки обезличили здание. Интересен лишь его северный фасад, который возвратил в себя участок ограды, украшенной горизонтальными перспективными нишами. Хорошо сохранились бетонные своды 1914-го года. Внутри здание представляет собой ряд изолированных помещений с поздними кирпичными перегородками. Корпус неоштукатурен, окрашен в желтый цвет. Размер кирпича: 25; 25; 25,5 x x 12,5; 13; 13 x 5,5; 5,5; 6 см; кладка на известковом растворе. Переизка кладки тычковая, шов обработан односторонней подрезкой. 10 рядов кладки по высоте с 10-ю швами составляет 73 см.

Габаритные размеры здания в плане: 7,2 x 7,4 м.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Восточный прачечный корпус является неотъемлемой частью уникального больничного ансамбля в Гребневе II-й четв. XIX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. ШГАДА, ф. Голицыных ед. хр. 656, л. III; ед. хр. 666 л. 2. О строительстве больницы, 1831 г.
 2. Там же ед. хр. 669 л. 12. О строительстве больницы, 1832 г.
 3. Г. Лукомский. Гребнево. "Столица и усадьба", 1917, № 75.
- Другие источники: И. Ф. Токмаков. Историко-статистическое описание села Гребнева Бог. у. Моск. губ. М., 1903.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+ + + + +	+ +		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

б) дата и № документа о принятии под охрану нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Не используется.

д) дата и № охранного документа


Дата составления паспорта

Составитель архитектор Карпова М.Г.
(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)


Инспектор по охране памятников

(подпись)



УС. ГРЕБНЕВО. ПРАЧЕЧНЫЙ КОРПУС БОЛЬНИЦЫ.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБМЕРЕННЫХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ФОТОФИКСАЦИЯ



А-1 ДВЕРЬ
ФОТОФИКСАЦИЯ

ЯКУБЕНИ В.
02.12.79


3.3. 4.32.40

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН
УС. ГРЕБНЕВО
АНСАМБЛЬ БОЛЬНИЦЫ 1831 Г.


КОРПУС ПРАЧЕЧНОЙ 1831 Г.
ВХОДНАЯ ДВЕРЬ 1914 Г.

Д-1


М 1:20 СНАРУЖИ



М 1:1 ИЗНУТРИ




М 1:1 1-1



27.10.79 ЯКУБЕННИ В.
ДВАРНЫЕ ДВЕРЫ 2105 × 811 × 36 мм
М 1:20 0 100 мм
М 1:1 0 2000 мм

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН
 УС. ГРЕБНЕВО
 АНСАМБЛЬ БОЛЬНИЦЫ 1831Г.
 ПРАЧЕЧНЫЙ КОРПУС
 1831Г.

С



0 10м



1831 г.



ЗАКЛАДКИ



ПЕРЕГОРОДКИ

ЯКУБЕНИ В.

27.10.79













СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ПОПУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЫ
 (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Московская обл., Калужский р-н, с. Бородино
 (область, край, бывшая область; район, автономная обл.; национальный окр.; населенный пункт)

(индекс)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Грибнево. Болдинский ансамбль. Практический коридор

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1831 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилии помещения	хозяйственное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
----	-----

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

место хранения документов

Цена составления картотеки
Составленная картотека
М. П.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив,
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	ВНИИИС
+	+	+			+

Составитель инспектор Карпова М. П.
(ф. и. б., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников


(ф. и. б., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

(оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Прачечный корпус возведен по проекту И.Л. Баковского в 1831 г. во время строительства ин. С.М. Голицыным больницы в усадьбе Гребнево. В 1914 году корпус был перестроен и обогащен. Одноэтажное Г-образное здание утратило первоначальный облик в стиле ампир, но сохранило композиционную связь со всеми памятниками больничного ансамбля.

Габаритные размеры здания в плане: 7,2 x 7,4 м.

Восточный прачечный корпус является неотъемлемой частью уникального усадебного больничного ансамбля XVIII в.