

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

5302391006

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА СКОТНЫЙ ДВОР

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Середина XIX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Новгородская область Боровичский район
(АССР, края, области, район, автономная обл.)село ЖАДИНО /усадьба Жадины/. От города Боровичей автобусом до
районального центра, населенный пункт, путь подъезда
села Жадины - 22 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристико-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не использует
+	музей, библ., клуб		водоп., санат., физз.		учреждение торго., приемни., склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— I

фото фрагментов— 3

Генплан—

Обмеры: план— I

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

Вкладыш к разделу УП-а - I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) 
для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры и монументального искуства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

/ Об истории усадьбы смотри паспорт на "Ансамбль усадьбы Жадини"/
Скотный двор построен в середине XIX века, одновременно с жилыми флигелями и другими хозяйственными постройками. Местоположение этого сооружения в общем комплексе усадьбы напротив главного дома, на одной с ним оси, позволяет предположить, что здание было возведено взамен какой-то более ранней постройки, возможно деревянной. Скотный двор неоднократно перестраивался, расширялся и частично достраивался. Проследить последовательность этих переделок без специального исследования нельзя. От первоначальной постройки сохранились лишь отдельные участки стен. Стены, которые перекладывались или подвергались вычинкам, возводились на старых фундаментах. Поэтому общие габариты первоначального здания остались без изменения и только в начале XX века к обеим торцам здания были пристроены дополнительные помещения. С северной стороны пристройка изолирована, а с западной была разобрана стена и здание увеличено в длину, при прежней ширине.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В разные годы переложены или перелицованны отдельные участки стен, растесаны оконные и дверные проемы, часть проемов заложена, некоторые пробиты заново. В нач. XX века сделаны пристройки, равные по ширине прежнему строению, но значительно удлинившие его.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились. Последний ремонт здания был сделан несколько лет назад.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, в ажнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание скотного двора — кирпичное со следами известковой побелки.

Размер кирпича — 26 x 12,5 x 6. Связующий раствор — известь. Пристройки начала XIX века сложены на цементном растворе. Размер кирпича — 23 x 11,5 x 6. В кладке вновь пристроенной части здания с западной стороны часть кирпича, видимо, вторичного использования. Почти по всему зданию, особенно вокруг оконных и дверных проемов видны вычинки из кирпича вторичного использования или из силикатного. Связующий раствор в местах вычинок очень разнородный — известь, цемент, глина.

Здание Г-образное в плане, одноэтажное, состоящее из двух помещений. Протяженным фасадом повернуто в сторону главного дома. Фасад со стороны дороги воспринимается равным по длине фасаду, обращенному в сторону главного дома. Именно на этом фасаде лучше всего сохранились детали первоначального декоративного оформления — ложные окна и обработка карниза своеобразными квадрами руста. Наличники ложных окон — рамочные, напоминающие барочные. На других фасадах декор сохранился хуже и только со стороны двора видны стесанные наполовину лопатки и оформление приставными пилонами, которые тоже наполовину разрушены. Все эти оконные и дверные проемы расшананы или переложены.

Внутри оба помещения соединены широкой дверью. Внутреннее пространство разгорожено стоилами для скота. Между стоилами, вдоль всего помещения, просторные длинные проходы. Стены и деревянные конструкции стоил покрыты внутри побелкой. Небольшое помещение с севера, изолированное и вероятно служило для приготовления кормов или для их хранения. Это помещение с самостоятельным входом со двора и связано со скотным двором дверным проемом. Полы земляные. В большинстве стоил деревянные настилы. Кровля

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника:

Здание является частью усадебного комплекса, дополняет его и характерно для усадебных хозяйственных построек. Несмотря на значительные утраты и искажения, скотный двор дает достаточно хорошее представление о характере оформления хозяйственных строений прошлого столетия.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. Библиографию смотри в паспорте на "Ансамбль усадьбы Жадины". Крошки обмера плана, чертеж и фотофиксация 1974 года — хранятся в архиве Новгородского СНРПМ.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архео-	культурного слоя	хорошее	среднее	плохое	аварийное
тогии	важнейших находок				
для памятников архитек-	конструкций	+			
туры и истории	стен	+			
	покрытий	+			
	потолков	нет			
	пола		+		
	декора фасадов			+	
	интерьеров		+		
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	прикл. иск-ва				
для памятников мону-	шоколя				
ментального искусства	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сюзная	республ.	местная	иные
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (скругленные углы скобкой на утверждении документа)

Границы охранных зон не установлены.

г) базисовая принадлежность с конкретич. назначением
школы Боровичского РОНО.

Свиноферма и коровник спец.

д) дата и № охраниого документа нет.

Дата составления паспорта

14 января 195 г.

Инспектор по охране памятников

М. П.



Составитель **архитектор ВИИРК –**
Галашевич А.А.
[подпись]

[подпись]

ВКЛАДЫ: к паспорту на "СКОТНЫЙ ДВОР" усадьбы Жадины.

Раздел УП-а:-

щеповая по стропилам и обрешетке. Потолков нет. В северном помещении скотного двора сложена новая печь. Территория вокруг сильно захламлена. Дверные полотна и створы ворот новые, плохо пригнаные. Часть оконных переплетов без остекления.







