

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

№ Министерство Культуры РСФСР. Инспекция по охране памятников культуры.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом архимандрита Тихонова монастыря.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		2.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Вторая половина 19 века /ориентировочно/

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Дивновская область, Лухский район,

(АССР, край, область, район, этнографическая обл.)

с. Тимирязево. Проезд Рейсовым автобусом из Луха / расстояние - 5 км /

административный округ, на левом берегу, пути подстанции

V. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственно-вспомогател.	не используются
кулуб, изба, клуб	+		бани, баня, аптека		Учреждение торговля, склады	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 2
- Фото фрагментов — 1
- Генплан — 1
- Обмеры: план — 1
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- огражденной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, сест в когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Точная дата возведения постройки не выявлена. В описании Тихонова монастыря, относящегося к 1836г. об этой постройке не упоминается /§8, п.1/. Однако в более поздних источниках /§8, п.2/ имеются сведения, что на территории монастыря размещался корпус, в котором проживал архимандрит. По сведениям старожилов села Тимирязева, в частности участника Первой мировой войны крестьянина Кокорева Бориса Александровича, рассматриваемое здание и является домом архимандрита.

Характер постройки сооружения позволяет отнести время ее возведения ко второй половине 19 столетия.

В настоящее время в здании располагаются подсобные классные и хозяйственные помещения Тимирязевской средней школы. В летний период в здании обычно располагаются сезонные рабочие и студенты, приезжающие в село Тимирязево на летние работы.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальной облика памятника.

Главный /западный/ фасада здания значительных изменений с момента строительства не претерпел. Восточный и северный фасады несколько искажены позднейшими деревянными пристройками. Интерьеры переоборудованы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, объем, наличие документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) {	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва.	— основные особенности композиционного и колористического решения, текст, материал, техника, размер.

Здание расположено в центральной части Тихонова монастыря, с западной его стороны. Оно вплотную примыкает с юга к Преображенской церкви, нижний этаж которой — "святые ворота" — являются входом в монастырь. Главный фасад дома архимандрита ориентирован на запад — на широкую сельскую площадь — и "смотрит" на алтарь Покровской церкви, расположенной с восточной стороны той же площади.

Здание представляет собой двухэтажный вытянутый в длину объем, поставленный по одной "красной линии" с Преображенской церковью и монастырской оградой. Периметральные размеры сооружения — 23,45х 7,5м. Объем перекрыт двускатной кровлей слесовой конструкции, имеющей небольшой срез — скат — с северной стороны. Кровля покрыта листовым железом. Здание выполнено из красного кирпича разм. 28х14х7,5м, снаружи оштукатурено и побелено. Толщина наружных несущих стен — 0,92м. Первый этаж здания решен в виде цокольного этажа и имеет пониженную высоту в сравнении со вторым. Вход осуществляется в восточной стороне через небольшие деревянные крыльца, построенные, по-видимому, относительно недавно. Часть здания, примыкающая к церкви разм. 4,7м является входом не только в само здание, но и в Преображенскую церковь. Весь объем разделен внутренними несущими перегородками на 4 части, крайние из которых /сев. и юж./ — подсобно-хозяйственные /вход и службы/, в центральных, по-видимому, располагались жилые комнаты. Нижний этаж ранее предназначался для служб. К декору фасадов относятся только угловые лопатки. Полы в первом и втором этажах дощатые, поздние. Стены оштукатурены и покрашены масляной краской. Интерьеры переоборудованы.

б) общая оценка объективной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Здание является самобытным образцом архитектуры второй половины 19 в

кпа

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Русский архив 1897г. Записки графа Бутурлина. Стр. 45-46.
2. Луковская Тихонова Пустынь. Костромская губерния. Кострома. 1893г., стр. 20-34.







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____ (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР _____ (наименование республиканского органа охраны)

Адрес Ивановская обл., Лукояновский район, с. Тихоново
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом архимандрита в Тихоновом монастыре

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА Вторая половина 19 века /ориентировочно/

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилье помещения	хозяйственное	не используется
	+					

предлож. по использ. как администр. корпус музей - Тихонова монастыря

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

Дата составления карточки 1973 г.
< 6 > 9

Составитель Спирозовская Л.А., архитектор Инспектор по охране памятников _____ (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Дом архимандрита расположен в центральной части Тихонова монастыря, ориентирован на запад главным фасадом. Вплотную примыкает с юга к Преображенской ц., с севера - ограде монастыря.

Представляет собой вытянутый в длину двухэтажный объем раз. 23,45x7,5м, крытый двускатной железной кровлей. Здание выполнено из красного кирпича, оштукатурено и побелено. Внутри стены выкрашены масляной краской. Полы в здании деревянные.

Внутренняя часть разделена перегородками на 4 отсека, центральным из которых - жилая комната.

Здание принадлежит Духовному РБНО, в нем расположены подсобные помещения Тимирязевской средней школы.