

П А С П О Р Т

НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

1. Наименование. Сергиевская церковь.

2. Адрес. Село Малое Городище (Ново-оскольского р-на Белгородской области).

3. Время сооружения. Построена в 1907 г.

4. Автор, строитель, зодчий. Сстроилась на средства прихожан.

5. Расположение (топография, основные подъезды, расстояния от ближайших селений и остановок транспорта).

Церковь расположена в центре села, которое находится в 30 км от г. Новый Оскол.

6. Исторические сведения (важнейшие исторические события и выдающиеся личности, связанные с памятником, строительная периодизация). Не обнаружено.

7. Тип, планировочная структура, основные габариты.

Трехапсидная, бесстолбная, однокупольная. Планировочная структура складывается из прямоугольника храмной части (24,0x10,0 м), прямоугольника трапезной, колокольни (17,0/13,0) м и трех полуциркульных апсид ($R=4,0$; $R=3,0$ м).

8. Конструктивная система, материалы фундаментов, стен, перекрытий, отделочные материалы, размеры кирпича, каменных блоков, керамики.

Фундамент, стены и своды сложены из кирпича. Размер кирпича (27x13x6,5) См. Отделочными материалами являются сам кирпич.

9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружющей застройке и ландшафте.

Объемная композиция складывается из объемов колокольни, трапезной, главного четверика с куполом, приделов и трех апсид, из которых средняя наибольшая по высоте и объему. Вся объемная композиция построена по продольной оси и отмечена одним высотным объемом; храмной части, который со всех сторон поддерживается небольшими объемами приделов и апсид. Трапезная соединяет объем храмной части и колокольни, у которой разобраны верхние ярусы. Главный четверик во втором ярусе переходит в круглый барабан, с рядом световых проемов, над которыми возведен изообразный купол. Располагаясь в центре села, церковь, благодаря своим выразительным размерам, доминирует над простыми сельскими постройками и красиво вписывается в окружение ландшафта.

10. Аксессивное убранство фасадов, скульптура, орнамент, роспись, карнизы и т.д. (краткая художественно-стилистическая характеристика).

Аксессивное убранство колокольни контрастирует с убранством остальных помещений. Углы колокольни декорированы спаренными прямоугольными пилонами. Стены всех помещений прорезаны прямоугольными проемами, над которыми имеются небольшие карнизы. На восточной стороне двух боковых апсид имеются по одной прямоугольной ниши, декорированной так же как и проемы. Венчает все помещения многоярусный карниз. Главный четверик во втором ярусе переходит в круглый барабан с восьмыми арочными проемами, обрамленными простыми наличниками. Плоскость барабана членит два горизонтальных пояса. Венчает круглый барабан многоярусный карниз, над которым возведен изообразный купол.

II. Интерьер памятника:

а/основные помещения, их габариты и архитектурная характеристика, система взаимосвязи.

Основными помещениями являются: подколонильное пространство ($5,0 \times 3,0$)м, трапециевидный ($10,5 \times 7,5$)м, подколонильное пространство ($7,5 \times 7,5$)м, приделы ($7,5 \times 6,0$)м, апсиды ($R=4,0$; $R=3,0$)м. Подколонильное пространство, организуя главный вход в здание, сообщается с трапециевидной широкой арочной дверью. Подколонильное пространство открывается во все помещения широкими открытыми арками. Достаточная высота всех помещений создает легкий объем.

б/ характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола перекрытий, проемов (рельеф, лепнина, чеканка). Не обнаружено.

в/монументальная живопись (время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, техника исполнения, краткая художественно-стилевая характеристика). Не сохранилась.

г/стеклянная живопись - иконы, картины и пр. (время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, краткая художественно-стилевая характеристика). Не сохранилось.

д/скульптура (время, автор, школа, месторасположение, сюжет, и материал, краткая художественно-стилевая характеристика). Не обнаружено.

е/ сохранившееся внутреннее убранство и оборудование: киоскости, светильники, утварь, мебель, печи (время мастеров, школы, краткая художественно-стилевая характеристика).

Не сохранилось.

12. Историческое и художественное значение памятника в развитии национально-архитектурного и искусства.

Объемно-пространственная композиция памятника и декоративное убранство фасадов представляет некоторый интерес.

13. Фиксация памятника (фото, обмеры, зарисовки, где находятся цифры).

Фотофиксация и обмер плана произведены в 1969 году. Хранятся в Министерстве культуры РСФСР и Управлении культуры Белгородского облисполкома.

14. Реставрационные работы (характер, время, автор, место хранения материалов). Не проводились.

15. Состояние памятника.

Состояние памятника хорошее. До нашего времени дошел без каких-либо изменений. Снесены только несколько верхних ярусов у колокольни.

16. Современное и перспективное использование памятника.

Используется как складское помещение.

17. Охрана памятника (кем, когда взят на охрану, наличие охранной зоны).

Памятник не находился под охраной. Выявлен в 1969 году. Предлагается Белгородскому облисполкуму взять на местную охрану.

18. Основная библиография. В литературе не публиковался.

Дата составления паспорта

автор:





