

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

Союзная республика

РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
и использования памятников истории и культуры

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мельница. Комплекс.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник манум.ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	----------------------

6

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории) 1916 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Алтайский край,  
(АССР, край, область, автоном.обл.,  
г. Камень-на-Оби, ул. Кашикова, 27-а  
национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назн-нию	культурно-просв.-ко-экс-позн-ому	туристс-ко-экс-курсион.	лечебн-но-оздоров.	жилые помес-шения	хозяйствен.пользов.
музей,	но-про- светит.	лечебн-ко-экс-	санат-ко-экс-	больн-ко-экс-	учреж-торгов-
мулуб,	но-зан-ко-экс-	курсион.	д/отд.	санат-ко-экс-	пром-склад
библ.	назн-ко-экс-	доров.			

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида - I

Фото фрагментов - 2

Генплат -

Обмеры: план - I

фасад -

разрез -

Схематический план -  
охранной зоны

## У1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

- а) для памятников археологии
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
- для памятников истории
- история возникновения, краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
- для памятников археологии и монументального искуства
- автор, строитель, заказчик, история создания

Архитектор неизвестен.

## б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника:

Произведена перепланировка интерьера. Перестроена галерея, соединяющая восточный фасад с северным (фасадом мельничного здания). Сделана небольшая пристройка в западном углу северного фасада.

## в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников архитектуры

а) для памятников истории

для памятников архитектуры

для памятников монумент. искуства

- характер культурного слоя, важнейшие находки
- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций: характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты
- основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Расположено в исторической части города близ берега р. Обь, в глубине двора по улице Кашкова. Одноэтажное, кирпичное на бутовом фундаменте, с цилиндрической крышей с кестяным покрытием; в плане состоит из прямоугольных объемов, расположенных уступами.

Вертикальное членение здания подчеркнуто цокольным поясом и линией карниза с полкарнизными зубчиками, горизонтальное - лопатками. Над линией карниза парапетные тумбы, отмеченные прямоугольными филенками и лучковыми навершиями. Оконные проемы полуциркульные, дверные - прямоугольные.

Симметрия северного фасада подчеркнута тремя оконными проемами на гладкой поверхности стены. Асимметричная композиция западного фасада с разновеликими дверными проемами и оконным проемом в южном углу здания завершается лучковым фронтоном с двумя обработанными прямоугольными филенками выступами в тимпане. Южный фасад с двумя оконными проемами в восточном углу в месте расположения входа раскрепован. В восточной части здания - просторный зал.

## б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Памятник промышленной архитектуры начала XX в. в формах эклектики.

Имеет градостроительное значение, являясь структурным элементом мельничного комплекса.

## УЧ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Материалы БТИ г. Камня-на-Оби.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

хорошее среднее плохое аварийное

Характеристика общего состояния	
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасада интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл.ис-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союз. республ. местная не состоит

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану

НДТ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Нет



•D000016878•

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Горэлектросеть.д) дата и № охранного документа НетСоставитель Ивонин А.Р., историк  
(Ф., и., о., должность или профессия)

подпись

Испектор по охране памятников

Знкова О.Г. Земи -

подпись









## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одноэтажное, кирпичное на бутовом фундаменте здание с цилиндрической крышей здание. В плане состоит из прямоугольных объёмов, расположенных уступами.

Оконные проёмы полуциркульные, дверные - прямоугольные. Симметрия северного фасада подчеркнута тремя оконными проёмами на глади стены. Асимметричная композиция западного фасада завершена лучковым фронтоном. Южный фасад с двумя оконными проёмы в восточном углу раскрепованы.

Памятник промышленной архитектуры начала XX в. в формах эклектики имеет градостроительное значение, являясь структурным элементом мельничного комплекса.