

ПАСПОРТ
на памятник архитектуры

1. **Наименование:** Крестовоздвиженская часовня.
2. **Адрес:** В лесу на р. Маньга — в 5 км. от с. Корбала
3. **Время сооружения:** конец XIX — нач. XX вв.
4. **Автор, строитель, заказчик:** Построена местными жителями.
5. **Расположение:** Расположена в глухом лесу на р. Маньга, в стороне от дороги на Нондруе (старообрядческий р-он) От д. Корбала в 5 км., от район. центра Двинской Березники на красном берегу в 13,5 км.
6. **Исторические сведения:** Часовня устроена по дороге в старообрядческие скиты в глухом месте. Кто и когда построил часовню неизвестно, однако характер постройки позволяет отнести ее к концу XIX — нач. XX вв.
7. **Тип, планировочная структура:** Часовня клетского типа. Длина часовни 3,04 м, ширина 3,0 м.
8. **Конструктивная система:** Невысокая клеть, крытая двухскатной крышей. Сложена из бревен 15-18 см. В часовне устроен плоский потолок. Рублена в "обло" с остатком на "поше".
9. **Объемно-пространственная композиция:** Небольшой сруб часовни теряется в глухом лесу и почти не виден с реки. Перед западным фасадом расчищен лес и образовалась небольшая полянка размером 50 см. и длиной 10-12 м.
10. **Декоративное убранство фасадов:** Фасады часовни оставлены открытыми. Бревенчатую гладь стен нарушает лишь на западном фасаде — дверной проем, на южном — небольшое оконце. Крыша крыта тесом.
- II. **Интерьер памятника:**
- а) **основные помещения:** Часовня представляет собой одну клеть. Внутренние размеры ее 289x284 см.
- б) **хар-р худож. оформления:** Стены внутри стесаны. Пол настлан из досок.
- в) **монументальная, станковая живопись, скульптура, внутреннее убранство:** Не сохранилось.
12. **Историческое и худ. значение:** Часовня относится к типу простых клетских культовых построек, широко распространенных на Севере.

13. Фиксация памятника:

Фотофиксация и обмер производились в 1971 г. экспедицией Центрального совета Общества под руководством Бобылева В.Г.. Материалы находятся в Арх НРМ.

14. Реставрационные работы:

Не проводились

15. Состояние памятника:

Неудовлетворительное, протекает крыша.

16. Современное и перспективное использование:

Не используется.

17. Основная библиография:

Нет.

18. Охрана памятника:

На госохране не состоит

19. Дополнительные сведения:

Нет.

Дата составления паспорта

октябрь 1971 г.

Автор: Бобылев В.Г.
Горбунова Л.Н.

Редактор: Бельтевский П.А.

