

3700000098

3.2. № 1.17.5

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) \_\_\_\_\_  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР, МК. Госинспекция по охр. пам. ист. и культ. \_\_\_\_\_  
 Адрес: Ивановская обл. Ильинский р-н, с. Ильинское-Хованское, ул. Кооперативная, 5.  
(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Жилой дом с лавкой

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА \_\_\_\_\_

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ств
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

кон. XIX

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещение	хозяйственно-земное	не используется
				+	+	

предлож. по использ. \_\_\_\_\_

ПОД ЖИЛОЙ

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	дварийное
+			
союзная	республика	местный	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны \_\_\_\_\_

да нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы	
нет	+	нет	нет	
органы охраны			реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местный

место хранения документов \_\_\_\_\_

Дата составления карточки  
18 марта 1970 г.

Составитель

Якунин О.Ф. арх. ВПНРК

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

(Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание двухэтажное, кирпичное, нештукатуренное, в настоящее время побелено. Размер кирпича 23,5x11,7,5см. Система перевязки полукрестовая, связующий материал цементный раствор, швы обработаны по типу валик. В первом этаже размещалась лавка и подсобные помещения, второй этаж жилой. Планировка дома; в связи с новым функциональным назначением частично изменена, схема ее, в основном, традиционна для домов этого типа. Перекрытия плоские (помещение лавки не обследовалось). Убранство интерьера утрачено. Часть световых проемов заложена, а вместо них пробиты новые. Архитектурное убранство фасада дома не традиционно для села. Моделировка деталей грубая, набор их является грубой стилизацией под различные архитектурные стили: наличники с ушами "сосульки и сухарики", в карнизах ризалит и т.д.



\*D000028729\*

