

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

3500001251

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное Управление по охране памятников Министерства культуры РСФСР

наименование республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Амбар зерновойII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монум. ис к-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец XIX векаIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская обл., Быховский р-н,

АССР, край, область, район, автономная область,

Брусянский с/с, с. Брусянск (центр сельсовета)

национальный округ, населенный пункт, луги подъезда.

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первонач. назначению	Культурно-просветит.	Туристско-экскурсион.	Лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не использ.
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд		учреждение торговл. промышл. склад	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 5

Генплан — -

Обмеры: план — 1

фасад — -

разрез — -

Схематический план

охранной зоны — -

Схема фотографикации - I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, связанных с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Исторических сведений по памятнику изыскать не удалось. Датировка амбара концом XIX века произведена на основании стилистического анализа памятника, с учетом степени сохранности его конструкций. По характеру композиционно-планировочной схемы амбара можно предполагать, что амбар служил для ссыпки и хранения общественного зерна. Также возможно, что амбар принадлежал и церкви Рождества Христова, так как в ведомости о церкви за 1912 г. значатся три деревянных амбара, которые "...находятся в должной исправности и повреждений не имеют". Бесспорным является предназначение амбара для хранения зерна.

6) переустройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачены курицы и потоны, кровли перекрыта шифером по старому тесу. В интерьере устроены стеллажи для хранения товаров.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монум. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Амбар расположен в средней части деревни, у подошвы холма, на котором стоит церковный комплекс (см.паспорта), на задах усадеб и выходит на край зернового поля; его главный фасад обращен на запад. Большая бревенчатая постройка под двускатной самцовской кровлей, с большим выносом залобника на переднем фасаде и небольшим, чуть смещенным от оси стены залобником на заднем фасаде. Оба залобника помещаются под свесами скатов кровли. Передний залобник вынесен на консолях, по бокам поддержанных небольшими, вытесанными по выкрутке консолями (фото 4). В средней части вынос залобника поддерживает выпущенные наружу балки перекрытия (фото 2). Дверь на переднем фасаде имеет массивную окосячку и по бокам обрамлена затесами на бревнах (фото 5). Досчатое щитовое полотно двери скреплено железными полосами, а замочная скважина защищена фигурно высеченной железной накладкой (фото 6). У низа левого косыка выпилен лаз для кошки (фото 7). Стены из бревен диам.22-25 см рублены с остатком, кровля лиферная по старому тёсу, уложенному по частым слагам. Размеры амбара 8,12 на 5,9 м.

о) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Пример большого зернового амбара общественного прельзования с характерной для конца XIX века объемно-пространственной композицией (с залобником под боковым скатом кровли); амбаров такой величины более не сохранилось на территории Нюксенского р-на.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА

характеристика общего состояния: для памятников археологии

культурного слоя, важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций, фасадов, кровель, стен, покрытий потолков, вала, декора, фасадов, интерьеров

в интерьере:

живописи, скульптуры, прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

поколия постамента, скульптуры, грунта, красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	X	Х		
		Х		
			Х	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

а) категория охраны

Не имеется.

б) дата и № документа о принятии под охрану

Охранный зона не установлена.



D000033040

г) балансовая принадлежность и конкретное использование балансовая принадлежность не установлена (или райпотребкооп, или колхоз), используется под склад

д) дата и № охранных документа

Не имеется.

Составитель

Баранович Е.Ю. арх.

Ф.И.О., должность или профессия

подпись

Инспектор по охране памятников Г.А. Долидович


подпись

М. П.

ВОЛОГДАСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
БРУСЕНСКИЙ С/С
с БРУСЕНЕЦ
АМБАР ЗЕРНОВОЙ,
кон. XIX в.

1 ЭТАЖ

С ←




0 5 м

НАВОШИНА Н.Б.,
1990 г.

ВЛАДГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
БРУСЕНСКИЙ С/С
с. БРУСЕНЕЦ
АМБАР ЗЕРНОВОЙ.
КОН. XIX в.

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ



НАВОШИНА Н.Б.
1990г.



1. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусенский с/с, с. Брусенец. Амбар зерно-
вой, кон. XIX в. Общий вид с юга.

Фото Гельфера С.В., 1989 г.



2. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Брусенец. Амбар зерновой,
кон. XIX в. Главный (западный) фасад.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.



З. Вологодская обл., Нюксенский р-н,

Брусенский с/с, с. Брусенец.

Амбар зерновой, кон. XIX в.

Боковой (северный) фасад.

Фото Гельфера С.В., 1989 г.



4. Вологодска я обл., Нюксенский р-н,
Брусенский с/с, с. Брусенец.
Амбар зерновой, кон. XIX в.
Главный фасад: залобник.

Фото Гельфера С.В., 1989 г.



5. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусенский с/с, с. Брусенец.
Амбар зерновой, кон. XIX в.
Главный фасад: дверь.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.



6. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусенский с/с, с. Брусенец.
Амбар зерновой, к. XIX в. Дверной за-
мок. Фото Гельфера С.В., 1989 г.



7. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусенский с/с, с. Брусенец. Амбар
зерновой, кон. XIX в. Наз для кошки.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

3.2. - I.14.16.
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.Главное Управление по охране памятников
наименование республиканского органа охраныАдрес Вологодская обл., Нюксенский р-н, Брусенский с/с, с. Брусенец,
АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Амбар зерновой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
			2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА Конец XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристко-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					X	

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

сохранить существ. использ.	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	X			

союзная	республ.	местная	не состоит
	X		X



наличие утвержденной охранной зоны

VI. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
X	X	X	X

место хранения документов

органы охраны	реставрац. мастерские	музей, архив,
союзный	реставрац.	X

Дата составления карточки
2 мая 1980


реставрац. мастерские	музей, архив,
реставрац.	X

М. П.


Составитель Барановский Е.С., арх.
Ф. и., о., должность или профессия, подписьСтарший инженер производственной группы
по охране памятников Г.А. Долидович

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



5 м



Краткое описание

Возможно, амбар принадлежал церкви Рождества Христова, либо использовался для ссыпки и хранения общественного хлеба. Он расположен в средней части деревни, у подножия холма, на котором располагается церковный комплекс, и обращен главным фасадом на запад. Большая бревенчатая постройка под двускатной самцовской кровлей, с большим выносом залобника на переднем фасаде и небольшим залобником на заднем фасаде; оба залобника помещены под свесами кровли. Консоли переднего залобника подтесаны по выкружке. Косящатая дверь по бокам обрамлена затёсами, дощатое полотно скреплено железными полосами. Стены из бревен диам. 22-25 см рублены с остатком, кровля шиферная по старому тёсу, уложенному по частым слегам. Размеры амбара 8 на 6 м.

Пример большого зернового амбара конца XIX века с характерной объемно-пространственной композицией (залобник под боковым скатом кровли).