

236
9

3310073000

31

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4. - 2.12.77
ИЗДАНИЕ

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Государственный инспекция по охране

памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Христорождественский собор, Гевлан.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

литературно-художественная	литературно-историческая	литературно-архитектурная	литературно-этнографическая
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

1778г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл. г.Ковров.

ул. Першутова, 15

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

тип охраняемого объекта	культурно-историческая ценность	архитектурно-художественная ценность	историко-этнографическая ценность	достоинство ансамбля	объект культурного наследия	объект культурного наследия
+	высокая		высокая		федеральный	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фотографии -
- Читая документы -
- Планы -
- Схемы, карты -
- Чертежи -
- Специальные или другие материалы -

I из 1 экз.

для плановых исследований для плановых работ для плановых исследований и инженерных работ	— историко-этнографический, все в плане промышленности — домовой с рас- ставом, шесть земляных колодезьей. — историко-этнографический; кратко характеризуется работы в лес, в саду и в саду объект постройки здания с каменным. — здание, строения, здания, исторический сведения.
--	--

Христорождественский собор стоит на одном из холмов вы-
 сокого правого берега реки Клязьмы. Время окончания строитель-
 ства собора считается 1776г.

Комплекс собора включает здание самого собора, каменную
 ограду с металлической решеткой и тремя кирпичными воротами,
 служебную сторожку. Территория собора имеет белокаменное
 замощение.

В) перестроен и утерян, заменен периметром — объект охраны.

Перед западным входом сделана поздняя пристройка. Верхняя часть колокольни перестроена. На участке поставлены сарай.

В) реставрационные работы собора характеризуются, время, автор, вид
 (по архивным документам).

Не производится.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

архитектурная обделка системы:

для лестничной армо-
дуги

Кружовый шаг
сложных форм

для лестничных площадок
и ступеней

контрукция
решетчатая
сварная
металлическая
бетонная
литая

в перекрытиях

железобетонная
бетонная
армированная

для лестничных маршей
и площадок

бетонная
железобетонная
армированная
литая
бетонная

вертикаль	горизонт	плоские	изогнутые

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

□ противопожарная

полная	частичная	нет	не указано
			+

□ дата и № документа и номер проекта

И О Т

□ дата и № документа и номер проекта

И О Т



'0000030186'

□ Разрешено использовать в строительстве

Общая верушка. Действительна.

□ дата и № отправки документа

И О Т

Дата отправки документа

Составитель: Архитектор О.К. Гуринев

15 Октября 1985 г.







39

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР (ПАМЯТНИКИ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимое)) **3.4-I-12.8**
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР** **инв. № 1.06.инс. по обл. инв. под. к культ.**
 Адрес: **Владимирская обл. г.Ковров** (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **Христорождественский собор, Генизлы**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА **1778г.**

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	не известно
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов _____

Дата составления карточки **15** **X** 197 **5**
 М. П.


органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
				НИИ

Составитель **архитектор О. К. Гурузов** Инспектор по охране памятников _____
 (Ф. и. о., должность, инициалы) (Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Собор стоит на одном из холмов высокого правого берега реки Клязьмы в центре города. Построен в 1778г. В комплекс собора входит церковь и каменная ограда с тремя воротами.