

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и
использования памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА АМБАР ТИМКИНОЙ Р.Д.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

вторая половина XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Прионежский р-н,

Рыборецкий с/о, д. Кааксарчей, в III км от г.Петрозаводска

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ., клуб			больница, аптека, аптека		учреждение торгов., промышленн.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—/

Фото фрагментов—

Генплан— I

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

— история возникновения; кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик — неизвестны.

Датируется второй половиной XIX века на основании архитектурно-конструктивных особенностей, таких как кровля по курицам и потокам с частоврубленными слегами, двухкосящая дверь и др.

Находится в личном владении Тимкиной Р.Д.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Утрачены элементы беззвездной кровли — потоки, шелом, курицы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материала, техника, размер.

Расположен на территории усадьбы.

Амбар хлебный, одноярусный, с открытым предмостью. Прямоугольный в плане сруб покрыт двухскатной кровлей. Стены рублены "в обло", дверь на главном фасаде двухкосящая с высоким порогом, наружные грани косяков скруглены. Своды кровель поддерживаются кронштейнами с простой перекой в виде полуцилиндра, декоративных элементов на фасаде нет.

Стены изнутри гладко отесаны со скруглением углов. Вдоль северной и восточной стены проходят бусеки. Потолок, выполненный из над всем помещением, отделяет чердак, на который можно подняться по приставной лестнице.

Конструкции амбара традиционны. Кровля слеговая с врубкой слег в каждый шов между самцами.

Пол и потолок из широких пластин. Покрытие из двух слоев досок.

Размеры в плане 2,9 x 3,4 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Традиционная хозяйственная постройка второй половины XIX века соответствующая одному из ранних этапов эволюции амбаров на юге Карелии.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Орфинский В.П. Паспорт на памятник. 1970.

Хранится в Министерстве культуры КАССР.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя в жилых находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола лекора фасадов интерьеров	+		*	+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва		+		
для памятников монументального искусства	околия постамента скульптуры грунта кр.сочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сюжная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Находится в личном владении

Тимкиной Р.Д., используется в качестве склада

д) дата и № охранного документа

Составитель **Копкин В.Г. - архитектор**
(ф. и.о., должность или профессия)

Дата составления паспорта

Копкин В.Г. (подпись)

198 г.

Маркова В.Н. (подпись)

Испектор по охране памятников

(подпись)

г. Петрозаводск, Беленчи





СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк охраны памятников МК РСФСР

Адрес Карельская АССР, Прионежский р-н, д. Каскесурий

(наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
амбар Тимкиной Р.Д.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по искодъ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

вторая половина XIX века

надворный амбар в зоне охранной зоны

VII. КОЛЛЕКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Бланк составления картотеки
-28-
М. П.
Июня 1978.Составитель
Копнин В.Г. - архитектор

(Ф. и. о., должностная или профессия, подпись)

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник природы	Памятник монумент. ис-кус-
		6	

по перво- начальному назначению	культурно- просвещен- ческое	туристско- экскурсионное	лечебно- оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

Туристско-экскурсионное

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
			+



Бланк составления картотеки
-28-
М. П.
Июня 1978.

Составитель
Копнин В.Г. - архитектор

(Ф. и. о., должностная или профессия, подпись)

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, залы, выставки
союзные	республикан.	местные
+	+	

Испектор по охране памятников
Маркова В.М.
(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Расположен на территории усадьбы Амбар хлебный, двухярусный, с открытым предмостью.

Прямоугольный в плане сруб покрыт двухскатной кровлей.

Стены бревенчатые, рублены "в обло". Своды кровель поддерживаются резными кронштейнами, дверь двухкосящая с высоким порогом.

Стены изнутри отесаны со скруглением углов. Вдоль северной и восточной стены 1-го этажа проходят сусеки. Пол второго этажа выполнен над частью площади перекрытия.

Размеры в плане 2,9 x 3,4 м.

Представляет интерес как один из ранних этапов эволюции амбаров на юге Карелии.

