

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Киселевых

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

вторая половина XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, г. Шуя,
ул. Советская, 56 (АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библио-клуб		больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 8

Фото фрагментов — 12

Генплан —

Обмеры: план — 4

фасад —

разрез —

Схематический план охранной зоны —

Вкладыши — 2 стр. к п.п. № 8), № 10).

	для памятников археологии	— история появления, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Архитектурно-стилистические особенности дома, характер наружного декора и сохранившиеся детали отделки интерьера позволяют датировать дом второй половиной XIX века. К этому же времени относится и амбар на участке владения.

По сведениям местного краеведа М.А.Ковалева, дом принадлежал купцам Киселевым.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

На доме заменена кровля. Перестроены южные сени. С запада сделано новое крыльцо. Недоступен для обследования полуподвал. На доме частично сделана новая обшивка, повреждены детали наружного декора. Внутренняя плафонировка кое-где искашена новыми перегородками. (см. вкладыш №1)

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, включавшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание главным (северным) фасадом выходит на красную линию улицы. Дом бревенчатый, рублен "в обло" на кирпичном фундаменте, выстроен в традициях позднего классицизма.

Дом одноэтажный, прямоугольный, с продольным мезонином. Мезонин обшил гладким тесом на кованых гвоздях. Уличный и боковой (восточный) фасады имеют симметричную трехчастную композицию в семь осей проемов. Центральные три оси фланкированы "лилиястрами". Обшивка углов дома также имитирует пилястры.

Фасады мезонина решены в три оси, завершены треугольными фронтонами. С улицы фасад обработан "пилястровым портиком", во фронтоне сделана полу-круглая ниша с окном такой же формы. В окне сохранилась веерная расстекловка.

Западный фасад разделен перерубами на четыре прясла. В средней части устроен вход, над которым сделано чердачное окно в духе "серлиано".

Фасады основного этажа и мезонина завершают фриз и карниз с накладными профилями. Окна основного этажа заключены в рамочные наличники, укрепленные на кованых гвоздях. Повышенное завершение наличников украшено ~~богатой сценкой обиходной и исторической и художественной значимости памятника.~~ (см. вкладыш №1)

Характерный для застройки города образец деревянного жилого дома второй половины XIX века в традициях позднего классицизма. Здание в значительной степени сохранило свой объем, декор фасадов и часть деталей от VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ делки интерьеров.

Архивных и литературных источников не обнаружено.

Планы, фотографии, крошки обмеров и негативы хранятся в Ивановском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ:

характеристика общего состояния для памятников архитектуры и истории	культурного слоя искусства изобразительных
для памятников архитектуры и истории	инструкций стен раскрытий погоды штукатурки декора фасадов интерьеров.
в интерьере:	алюминиев скульптуры приклад. искуства
для памятников монументального искусства	коволя постамента скульптуры грунта красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ:

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не существует
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану: нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: в доме - жилые квартиры, амбар
используется для хозяйственных целей.

д) дата и № охранного документа: нет

Дата составления паспорта

Составитель: С.А. Никольский, искусствовед
(ф. и. о., должность или профессия)

1988г.

(подпись)

Испектор по охране памятников:

(подпись)



D000028006



ПКЛАДНІ №1
к паспорту: "Дом Киселевых"
Ивановская пол., г. Щуя, ул. Советская, 56

К разделу У10/.

Изменена взаимосвязь помещений. Переложены все печи. Частично заменены полы. Не сохранилась планировка участка. К амбару с юга слепана дощатая пристройка. В плохом состоянии кровля амбара.

К разделу УЛ 6/.

треугольными сандриками, в тимпане которых помещены резные "солнца" и "подсолнухи" /на центральных окнах главного фасада/. Окна закрываются бленчатыми ставнями. Окна уличного фасада мезонина заключены в рамочные профилированные наличники, завершенные треугольными сандриками. На левом фасаде - наличники рамочные профилированные.

В доме хорошо читается первоначальная внутренняя планировка. В основном этаж планировка состоит из внутреннего Г-образного коридора и шести комнат, расположенных по периметру здания. Перед угловой северо-западной и средней северной комнатами устроены прихожие. Комнаты вдоль главного северного фасада объединились в анфиладу.

В западном крыле коридора расположена деревянная лестница на мезонин, перила которой поддерживаются точеными балясинами. Мезонин перечными стенами разделен на три части. К средней части, в которой находится лестничная площадка и выгорожены три чулана, примыкает с запада крыло, деревянное перекрытие которого сделано в виде лучкового свода. В южной и северной частях основного объема мезонина находится по одной прямоугольной комнате.

Под юго-западным углом дома сделан кирпичный полуподвал. В полу подвале капитальными стенами образована небольшая прямоугольная комната и короткий коридор, примыкающий к ней со стороны. В коридоре прежде находилась деревянная лестница на первый этаж. /см. вкладыш

к паспорту: "Дом Киселевых".

Ивановская область, г.Шуй,
ул.Советская, 56.

К разделу УПа/.

Полы в доме дощатые крашенные. Стены и потолки в комнатах оштукатурены, стены оклеены обоями. На потолках в северных комнатах сохранились штукатурные карнизы. В доме сохранились дощатые щитовые двери, а также одно- и двухстворчатые филенчатые двери, некоторые из которых в верхней части остеклены. Комнаты отапливались печами, облицованными кафелем размером 16x32 см.

В глубине участка южнее дома сохранился бревенчатый амбар. Постройка прямоугольная, под двухскатной кровлей, рублена "в лапу", стилистически нейтральна. С западной стороны сделаны косящатые дверные проемы, защищенные навесом, образованным выносом кровли. Навес поддерживается деревянными столбами. Перед дверными проемами устроен дощатый настил. Во дворе с западной стороны дома сохранилось мощение булыжником.



















56























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (виды)
 РСФСР Мин.культ.Гл.управл. по охране пам. историй и
 союзная республика культурь.
 Адрес Ивановская обл., г. Шуя, ул. Чехова, 60 (адреса органа республиканского органа охраны культуры.)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Дом Киселевых

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА							
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва			
III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА	БТ. по сл. ХІХ.						
IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	турристско-экспкурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
				+	+		
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	аварийное			
		+					
VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ	сокращ.	республ.	местная	не составляет			
				+			
наличие утвержденной охранной зоны		да	нет				
VII. ИСКЛЮЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы			
много кратичных документов	+	+	+				
Дат. 1978 г. № 1198	органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ				
	государств. республикан.	всесоюзные	местные	+			
	местный	всесоюзные	местные				
	+						
Составлено <u>ГАДЯЧИМ</u> , Ивановской обл. 1978 г., должность или звание подпись) <u>Инспектор по охране памятников</u>	(ф., и., о., подпись)						



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

и индексом изображено на карточке № 10000. Здание имеет
одноэтажный мезонин и аттик.



• Краткое описание

Здание северным фасадом выходит на красную линию улицы. Дом деревянный, на кирпичном фундаменте, выстроен в традициях позднего классицизма. Его одноэтажный прямоугольный объем завершен продольным мезонином. Северный и южный фасады имеют симметричную композицию в семь осей. Центральные оси flankированы "нильстрами". Обшивка углов также имитирует пильстры. Фасады мезонина решены в три оси; уличный фасад обработан пильстровым портиком. Окна обрамлены наличниками, характерными для деревянных домов города. В доме хорошо читается планировка с Г-образным коридором и трехкомнатной антаблакой вдоль северного фасада. На участке южнее дома сохранился бревенчатый амбар.

Здание является характерным для города примером деревянного жилого дома вт. пол. XIXв. в традициях позднего классицизма.

18821

+ № 10000. Здание деревянное, одноэтажное, с мезонином и аттиком.