

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2000000043

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры.

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня жилая Кушаговых / I /.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XVI-XVII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н,(АССР, край, область, район, автономная обл.)ул. Малхиста, сел. Тerti.(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			больн. санат. д/отд.		учреждение, торгов. промшл. склад	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 4
 Фото фрагментов—
 Генплан—
 Обмеры: план— I
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производился раскоп и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

По полученным на месте сведениям, две почти одинаковые башни селения Терти, прилегающие к центральной улочке, принадлежали семейству Кушаговых. Время их постройки не известно. В литературе сложилась традиция относить постройки этого типа приблизительно к XVI-XVII вв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачены плоская крыша башни и все яруса междуярусных перекрытий.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) **не проводились.**

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, значение, текст и время установления мемориальной доски,
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня расположена в центральной части селения, прилегая к небольшой улочке. Она входит в единый фамильный ансамбль Кушаговых, соседствуя с другой, идентичной ей жилой башней Кушаговых /2/.

Башня имеет прямоугольный / 10,0х8,35м/ план и слегка суживающийся кверху объём, завершающийся плоской крышей. Главным фасадом обращена к северо-востоку. На нём расположены три входных проёма в I, III и четвёртый яруса. Нижний и верхний проёмы помещены вблизи восточного угла башни, средний проём смещён в противоположную сторону. Проёмы дверей имеют перемычки в виде ложных арок. Также выглядят и небольшие окошки, помещённые в разных ярусах на главном и юго-восточном фасадах. Кроме них в стенах устроено множество бойниц остроугольного и квадратного очертания.

Башня водружена на материковом основании пологого склона. Сложена из колотых плит сланца и грубо обработанных блоков известняка на глиняном растворе. По верху стен проходил нависающий карниз из сланцевых плит. В центре башни стоял каменный опорный столб, на который опирались горизонтальные перекрытия ярусов.

Башня изнутри не исследована, т.к. входной проём забит навозом и мусором.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник интересен как пример жилой постройки эпохи позднего средневековья, относящейся к типу, имевшему наиболее широкое распространение в горных селениях Северного Кавказа.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

В.Виноградов, В.Марковин. Археологические памятники ЧИ АССР. Грозный, 1966, сс.84-85, № 455-456.; В.Марковин. В верховьях Аргуна и Фортанги. М, 1965, сс.79-85.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
и интерьеры:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	авария
X			
X			
-			
-			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	3

б) дата и № документа о принятии под охрану

~~не имеется~~ пост. Сов. Мин. Ч-ч АССР №446

от 24.8.87

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) не установлены



0000039730

не используется

г) балансовая принадлежность и конкретное использование _____

д) дата и № охранного документа

не имеется

Дата составления паспорта

3 сентября 1985 г.

Составитель

В. Е. Кулаков

(подпись, должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников _____

(подпись)

Грозный, тираж. им. И. Н. Заболотного, 1976—9257











СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Мк РСФСР Гос. инсп. по охране пам. ист. и культ. (подпись)

Адрес Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, сел. Терти.
(наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Башня жилая Кушаговых /I/.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

3

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XVI-XVII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению

культурно-просветительное

туристско-экскурсионное

лечебно-оздоровительное

цели помещения

хозяйственное

не используется

+

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не относится

+

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

наличие документации

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

место хранения документов

Дата составления карточки

3 сентября 85г.

органы охраны

союзная

республика

местная

реставрационные материалы

республика

местная

музей, архив, ИИИ

В. Е. Кулаков

ГАП

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о. должности)

(ф. и. о. подписи)



Краткое описание

Башня имеет прямоугольный /10x3,35м/ план и слегка суживающийся кверху объем, завершающийся плоской крышей. Главным фасадом обращена к северо-востоку. Проемы дверей имеют перемычки в виде ложных арок. На стенах множество бойниц. Башня сложена из колотых плит сланца и блоков известняка на глине. По верху стен проходили нависающий карниз из сланцевых плит. В центре башни стоял опорный столб, на который опирались горизонт. перекрытия.

Памятник интересен как пример жилищной постройки эпохи позднего средневековья относящийся к типу, имевшему наиболее широкое распространение в горных селениях Северного Кавказа.