МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР 3.6. - I.I2.I5.
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Р С Ф С Р

Министерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников.
(наименование республиканского органа охраны памятников) истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Храповицкого. Станция железнодорожная.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1895 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл., Судогодский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
с. Муромцево. Проезд рейсовым автобусом из Судогды.
национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей, библ., клуб		больн., санат., дрогл.		учреждение торгов. произвол., склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4
Фото фрагментов — 7
Генплан — 1
Обмеры: план — I
фасад —
разрез —
Схематический план охранной зоны —

54D06 14

1 см
2 кс

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и дат, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального иск-ва — автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание вокзала железнодорожной станции было построено в 1895г. по проекту архитектора Бойцева П.С. Железнодорожную ветку Храповицкий специально подвел к своему имению для удобства вывоза леса.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Перестроек не было.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

Гр. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Станция построена в 2-х км юго-восточнее дворца и парка усадьбы Храповицкого.

Одноэтажное деревянное здание поставлено главным фасадом к железнодорожным путям. План симметричен относительно поперечной оси. Перекрытия балочные плоские с деревянными кесонными потолками. Перед входом в здание крытая галерея.

Одноэтажные объемы здания покрыты высокой двускатной крышей с полицей.

Выпуски венцов обшиты тесом почти до верха, сверху под крышей венцы удлиняются, образуя кронштейны (по 2 на каждом углу).

На каждом фасаде в середине кровля разрывается треугольным фронтоном, подшитым декоративной деревянной решеткой с бусиной посредине.

В центре здания возвышается башня - четверик с 4-мя окнами с треугольным полуфронтоном. Крыша покрыта железной чешуей. Над крышей еще один маленький четверик, покрытый островерхим шатром с полицей.

На главном фасаде продолжение крыши боковых объемов служит навесом над галереей. В вестибюле балки потолка украшены резными кронштейнами. Стены внутри помещений украшены филенчатыми деревянными панелями.

Крыша требует ремонта.

См, вкладыш

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерная для конца XIX века постройка, выполненная в псевдорусском стиле.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

I. Дудорова Л.В. Парк и усадьба Храповицкого. Материалы обследования. 1966г. (Рукопись. Архив ВСЭНРПМ), стр. 8.

2. Фотографии. Архив ВСЭНРПМ

3. Обмер 1975 г. проверен в 1978 г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя				
	важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций		+		
	стен		+		
	покрытий		+		
	потолков		+		
	пола		+		
	декора фасадов		+		
	интерьеров		+		
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	покоя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану 25/У-1967г. № 595. Решение Облисполкома.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

'D000030400'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Горьковское управление железной дороги. Муромское отделение. Товарная железнодорожная станция.

д) дата и № охранного документа -

Дата составления паспорта 20 августа 1975 г.

Составитель Немцова Н.И. Гладкая М.С. и/сотр.
(ф., и., о., должность или профессия)
(подпись)

Инспектор по охране памятников Смирнова Г.Н.
(подпись)

М. П.

Ю-П. тип. Зак. № 716 нб

Владимирская обл,Судогодский р-н,
пос.Муромцево.
Усадьба Храповицкого, ж/д.станция.

Продолжение пункта УП(а)

В плане и объемной композиции здания выделяются три объема: посередине кубический вестибюль и два более низких прямоугольных боковых помещения. Вестибюль завершен четырехгранной башней с шестигранным шатром. Боковые срубы покрыты двускатными кровлями с самцовыми фронтонами. Большие парадные двери открываются в сторону платформы (на юг) и в противоположную сторону. С этой стороны к парадному входу подходит дорога, обсаженная липами на расстоянии ста метров от станции. Обе двери двустворчатые досчатые филенчатые с застекленными фрамугами над ними. Северная дверь двойная с тамбуром и с внешней стороны оформлена в виде портала с треугольным завершением. По отношению к полю стены дверь углублена см на 60. Входы в боковые помещения устроены тоже из вестибюля. Двери досчатые,двустворчатые, с резными большими наличниками. Рублено здание из бревен диаметром 22,5-26 см в обло. Внешне бревна открыты в верхней части, а в нижней обиты панелью из вертикальных досок. Внутри горбыль бревна срезан. Фундамент здания кирпичный. Внутри во всех помещениях деревянные полы. В боковых помещениях потолки плоские досчатые. Узкие доски набиты над балками, положенными в клетку и имеющими профилировку и утолщающиеся на концах. В декор потолков входит и цвет. Балки покрашены в зеленый цвет, доски - в светло-голубой.

Профилированные доски панелей боковых помещений (столярная работа) св.зеленые, а обшивка стен - зеленая. Доски с такой же профилировкой применены в качестве обрамления оконных и дверных проемов. Переплеты рам на окнах редкие. Рамы двойные,деревянные.

Бревенчатые стены вестибюля закрыты панелями на высоту одной трети, выше оставлены открытыми.

ХРАП НАЯ 2

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.6. - I.I2.I5.
(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.Культ.Гос.инспекция по охране памятников.
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Владимирская обл., Судогодский р-н., с. Муромцево.
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Железнодорожная станция "Храповицкая".

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА I895г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив.
союзный	республиканск.	местный	республиканск.	местные	ВНИИ
+	+	+			+

Дата составления карточки 9 февраля 197 6.

м. п.

Составитель Пахомкина О.В., н/сотр.ВСЭНРПМ
(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников
(ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Одноэтажное деревянное здание поставлено главным фасадом к железнодорожным путям. План симметричен относительно поперечной оси. Перекрытия балочные плоские с деревянными кесонными потолками. Перед входом в здание крытая галерея.

Одноэтажные объемы здания покрыты высокой двускатной кровлей с полицей.

В центре здания возвышается башня, завершенная островерхим шатром с полицей.

Рублено здание из бревен диаметром 22-26см в обло. Внешние бревна открыты в верхней части, а в нижней обиты панелью из вертикальных досок. Изнутри бревна ров по срезаны. и стены имеют декоративные деревянные панели.

Характерная для конца XIX века постройка, выполненная в псевдорусском стиле.

Ю-П тип. Заказ № 749 4