

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

20000 0009/

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ
 И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
 (наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Белая башня № 3 /комплекс № 2/II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XIII - XVIII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ЧИ АССР, Советский р-н, с. Пакоч; из
(АССР, край, область, район, автономная обл.)с. Советское до с. Итум-Кале, далее в с. Пакоч /0,5 км/
национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровителн.	жилищные помещения	хозяйств. + вещное	не используется
музей библ. клуб			больн. санат. д/отл.		учреждение, торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—
 Фото фрагментов— 2
 Генплан—
 Обмеры: план— 1
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автора, строителя, заказчика, истории создания установить не удалось. По сведениям информатора Чупалаева Исы /сторожила селения/ башня принадлежала роду Чупалаевых.

В советской археологической науке строительство подобных сооружений относят к периоду XIII - XV вв.

б) рестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие, междуэтажное перекрытие, заполнения дверных и оконных проемов. Второй ярус разобран и из материала сделан хозсарай рядом.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня № 3 расположена на южной границе комплекса № 2 селения Пакоч. Она стоит на невысоком обрывистом берегу речки Дер-ах, рядом с языческими могильниками.

Башня двухъярусная. Размеры в плане 8,6 x 10,08 м. Толщина стен: западной — 1,05 м, северной — 1,13 м. Толщина стен постепенно уменьшается кверху /на уровне второго яруса — 0,9 м/. Стены имеют легкий наклон.

Стены сложены из хорошо подогнанных друг к другу каменных блоков на известково-глинистом растворе. Снаружи в углах массивные каменные блоки для перевязки смежных стен /примерно 1,2 x 0,3 x 0,3 м/.

Вход на западной стене. Входной проем снаружи выполнен из массивных каменных плит. Размеры проема 0,8, x 1,8 м.

В интерьере в центре стоит опорный столб с консолями для балок перекрытия второго яруса. Его размеры 0,6 x 0,6 м в плане и высота 1,6 м от существующего уровня земли. В восточной стене сохранился паз для балки перекрытия. В западной стене имеется ниша размером 0,5 x 0,5 м.

Петроглифов не обнаружено.

б) обобщенная оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример традиционной жилой башни, расположенной в долине.
 ПАМЯТНИК ТРАДИЦИОННОЙ ЖИЛОЙ БАШНИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ДОЛИНЕ.
 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ПАМЯТНИКА
 РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ В ДАВНОМ ПЕРИОДЕ.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптур прик. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптур грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану НЕ ИМЕЕТСЯ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
НЕ УСТАНОВЛЕНЫ



D000039315

г) балансовая принадлежность и конкретное использование используется как сарай для скота

д) наличие охранного документа НЕ ИМЕЕТСЯ

Дата составления паспорта

Составитель Кузьмин В. А. — архитектор

20 июля 1976

Кузьмин
(подпись)



Инспектор по охране памятников _____

М. П.

(подпись)





Адрес ЧИАССР, Советский р-н, с. Пакоц
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Жилая башня № 3 / комплекс № 2/

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XIII - XV вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищное помещение	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охр. зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт		фотографии		обмеры		реставрационные мастерские	
I		2		I			
органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, ВНИИ		ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные			
		+	+				

место хранения документов

дата составления карточки 20 июля 1966 г.

М. П.

Составитель Кузьмин В.А. - архитектор

(Ф., И., О., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____

(Ф., И., О., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Краткое описание

Башня № 3 расположена на южной границе комплекса № 2 селения Пакоч. Она стоит на невысоком обрывистом берегу речки Дер-ахк. Башня была двухярусной. Размеры в плане 8,6 x 10,08 м. Толщина стен: западной - 1,05 м, северной - 1,13 м. Стены сложены из хорошо подогнанных друг к другу каменных блоков. Вход на западной стене. В интерьере в центре опорный столб с консолями для балок перекрытия второго яруса. Петроглифов не обнаружено.

