

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников

(составленная республиканского органа охраны памятников)
История и культуры

ПАСПОРТ

Троеручьевская церковь

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата историческая **1803-1808 гг.**, с которой связано возникновение памятника — для памятников истории)

— Мордовская АССР, Ичалковский р-н, —

Вечкусовский с/с. с. Вечкусы, от р-п. Кемля — 8 км до с. Оброчное по к/д ^{ИЛИ} по
автодороге обл. знач., от с. Оброчное — 22 км по проселоч. дороге до с. Вечкусы
(населенный пункт, пути подземки)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечеб- но-оздорови- тельные.	жилое помещение	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		больн. санит. д/чл.		уф.ремесленн. торгов. промышл. склад +	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 5
- Фото фрагментов — 4
- Генплан —
- Обмеры: план — 1
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|---|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры
и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Деревянная Троицкая церковь была построена в с. Вечкусы (русск.) Лобасковской волости, Ардаговского уезда, Симбирской губернии, в 1908-09 гг. (со слов Поддубчиковой Акулины Григорьевны) на средства прихожан и крупные пожертвования частных лиц (имена не установлены). Сбором средств на строительство церкви занимался священник Вечкуского прихода Александр Транквилиций. Строители неизвестны. Как действующая церковь функционировала до 1932 года.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

В 1932 году разрушили 4-й ярусную колокольню, оставив лишь первый ярус, разбили колокола.

В 1945-46 гг. сломали все завершения основного объема церкви, перекрыв его двускатной стропильной кровлей.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь расположена на плоском рельефе, в центре небольшой, довольно затененной площади, к юго-востоку от главной улицы села (дороги, ведущей в соседние села Болдасево и Б.Сиреси), продольным фасадом обращена в сторону улицы. Из-за небольшой величины церковного участка и из-за отсутствия завершений церковь воспринимается как элемент рядовой уличной застройки.

Схема композиции церкви характеризуется расположением всех объемов (основного крестообразного в плане объема церкви с алтарным прирубом, трапезной и колокольни) строго по продольной оси, то есть церковь срублена "кораблем". Алтарь церкви ориентирован не на восток, а на северо-восток. Из всех объемов только алтарный прируб и трапезная сохранили первоначальную двускатную форму кровли.

О перекрытии центрального пространства основного объема — см. раздел VI.6). Боковые пространства основного объема церкви, алтарь и трапезная перекрыты плоскими потолками. Перекрытие над I ярусом колокольни не сохранилось.

Все пространства основного объема церкви объединены между собой большими арочными проемами, проем из трапезной в церковь имеет трехгранное завершение.

Декор обшивки тесом фасадов церкви скромен — шпалтеры по углам, простые выглаженные арочные окна, над окнами — декоративные круглые накладки, вероятно, имитирующие круглые "лозны" окна на фасадах каменных зданий XIX в.; карниз простого профиля по верху всех объемов

Характерный образец деревянной церкви к. XIX в., выполненной в форме стилизаторских построек К.А.Тона; в фасадном декоре преобладают элементы архитектуры XVIII в.

ИСТОЧНИКИ: ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: фотоархивы каменной русской культовой архитектуры, фотографии стилизации являлись обязательной частью учета объекта ИЗОЦада.

И. Клироше и церковные ведомости первой Ардатского уезда, Сибирской губернии". 1915г. (Центральный Государственный Архив, фонд № 79, ад.кр. № 57).

2. Фотографии общ. вида церкви, 1930г., хранятся у Подригичевой А.Г. (с. Вечкуси).

З.А.Б. . . . - I. 64. II.

В К Л А Д Ы Ш

к паспорту на Троиручницкую церковь в с. Вечкусы,
Ичалковского района, МАССР
к разделу УП. а)

(уцелел кое-где).

На всех окнах сохранились старые металлические решетки.
В интерьере церкви сохранилась солая, деревянные полы во всех
помещениях (в трансной пол сильно прогнулся, очевидно, отгнили
лаги), помост под алтарным приделом в ином отсеке.

Иконостас, вышедший - утрачен (см. разд. VI. б).

Церковь деревянная, обшита горизонтальным тесом, срублена
"в обло". Диаметр бревен - 27-30 см; выпуски "остатков" - 13-15
см; ширина теса - 19 см.

Фундамент церкви -- из вертикальных деревянных столбиков
(Ø 44-45 см) и бутового камня.

Общая длина здания по продольной оси - 34,3 м; ширина
церкви - 17,5 м (без крылец); ширина алтарного прируба - 7,5 м;
ширина трансной - 13,1 м; ширина колокольни - 6,7 м.



















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Адрес: Мордовская АССР Ичалковский р-н, с. Вечкусы

(АССР, край, область, автобонная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Троеручицкая церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1908-1909г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещение	хозяйственное	не используется
					+	

*предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

местоположения документов

Дата составления карточки: 4 октября 1976г.

органы охраны			реставрационные мастер.		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			+

Составитель: архитектор Карташева И.Г.

Инспектор по охране памятников (ф. и. о., подпись)



И. Г. Карташева

Фото или схематический план



Краткое описание

Ц-вь деревянная, выполнена по традиционной схеме - все объемы: алтарь, храм, трапезная и колокольня - вытянуты по продольной оси (ц-вь срублена "кораблем"). Ц-вь обшита тесом. Декор имитирует формы каменной архитектуры.

Три верхних яруса 4-х ярусной колокольни, завершения основного объема, крыльца - разрушены. Оставшиеся нижние части объемов перекрыты заново.

Декоративные элементы интерьера (иконостас, живопись) - утрачены, общие габариты: по продольной оси - 34,3 м. Ширина храма - 17,5 м.