

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)**

РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР  
Главное управление по охране памятников истории и культуры

**ПАСПОРТ**

Село Кривой Пояс, Черкозы.

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ГИПСОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИРОДНОСТЬ

Памятник культурного наследия	Земельный участок	Земельная документация	Санкт-Петербург или иной район, округ
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА\* (год) для памятников архитектуры, скульптуры, монументов и памятников природы — для памятников истории)

Начало XX века.

Архангельская обл. Онежской у-он. с. Кривой Пояс.

Проезд от г. Онеги на автобусе до с. Порог — 20 км., далее на теплоходе по р. Онега до пристани "Усть-Кока" — 40 км., далее на лодке вверх по р. Коке до д. Петровская — 15 км., далее пешком до Кокозера — 50 м. и по западному берегу озера на юг — 50 км.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по изузе- нию, изъятию из эксплуатации	культурно- историческое	туристичес- кое	исследова- тельское	выставочное	искусст- венные	реализа- ция
	использу- ется		Возмож- но	использу- ется	использу- ется	+

## ПРИЛОЖЕНИЕ:

Файл-номер — ЭКС. — 9.

Файл-номер — ИНТ. — 5.

Генплан —

Общая — I

—

—

Заполнено — 1 стр. к разделу III/a.

VI. Исторические следы

- 61 {  
  а) для памятников архитектуры  
  б) для памятников истории  
  в) для памятников археологии и минералогии

—историческое значение, ценность памятника, значение в рас-  
сматриваемом историческом контексте;  
—история возникновения; краткая характеристика события и эпохи, в  
связи с которыми объект приобрел значение памятника;  
—автор, стилиз., назначение, исторические газдени.

Дорогая церковь, судя по архитектурным признакам, построена в из-  
чале XX века.

б) перестройка и утраты, изменение первоначального облика здания.

В советское время утрачены завершения храма и звонницы. В некоторых местах сорвана тесовая обшивка стен. Нижние венцы сруба подвергнули гниению. Кровля и перекрытия протекают. Матицы, несущие потолок в храме провисли. Полы частично выломаны. В апсиде сложена новая печь. Убранство интерьера не сохранилось.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место  
хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для выполнения архитектурных

для выполнения изобрази-

тельных изображений архитектуры

для выявления архитектурно-историч-

ических и художественных достоинств

— характерные особенности архитектурной композиции, стиля

— общие и частные особенности архитектурной структуры и конструкции здания, его назначение, застройка, а также архитектурные материалы, используемые в строительстве.

— наличие, подобности архитектурных деталей, материалов, техники, памятников

Легендинская на подклете церковь расположена в центре села и обращена улице — дороге западного бояльца. Здание сложено из бревен, перевязанных в "лапу" и обшито снаружи профилированным тесом, укрепленным проволочными гвоздями.

Симметричная относительно продольной оси композиция памятника состоит из четвертика храма, к которому с востока примыкает равная ему по ширине и высоте пятигранный в плане апсида, а с запада — притвор с низкой звонницей и крыльцом, имеющим карнизную конструкцию. Храм вместе с апсидой и звонницей покрыт единой вальмовой кровлей, обшитой тесом.

Обрамление фасадов церкви характеризуется упрощенными декоративными формами. Стены по периметру завершены гладким карнизом. На боковых фасадах храма равномерно размещено по три прямоугольных окна, обрамленных рамочными наличниками. Такие же окна расположены на гранях апсиды и на фасадах четвертика звонницы.

Очень небольшое по площади внутреннее пространство храма сообщается с апсидой широким проходом. В западной части храма по сторонам прохода ведущего в притвор, выгорожены два симметричных помещения, в которых ус-  
*/ см. вкладыш № I/*

6) общая оценка — художественный, научно-исторический и художественный значимость памятника.

Образец культового здания начала XX века, архитектура которого характеризуется упрощенной объемно-пространственной композицией и лаконичным декоративным оформлением фасадов.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Литературных и архивных сведений не обнаружено.

Обмерный план, фотографии, кроны обмера и изображения хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

A. CINCERA O'PATRICK

### a) **Entitätsklassen (E-Klassen)**

ANSWER: **WINTER**

Journal of Nonlinear Science, Vol. 20, No. 2, March 2010, pp. 201–226

Herr.

www.EasyEngineering.net

Границы охранной зоны не установлены.

Не используется.



Hon.

шармэн П.Н. искусствовед

Шармин П.Н. Искусство

*W.W.*

3.4. I.8.13.

Вкладыш № 1 к паспорту

с. Кривой пояс, Церковь, нач. XX века.

Архангельская обл. Онежский р-он.

с. Кривой пояс.

к разделу УП/а.

Установлены две глинобитные печи. Перекрытия плоские, в храме уложены по матицам. В притворе у северной стены установлена маршевая на тетивах лестница, ведущая на "звон". Стены внутри здания отесаны.

























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 РСФСР. МК. Глав. упр. по охр. пам. ист. и культ. (индекс)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА  
 Адресс Архангельская обл. Онежский р-он (памятники бывшего республиканского органа охраны)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)  
 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Село Кривой пояс.  
 Церковь.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
-------------------------	---------------------	-------------------------	--

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Начало XX века

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
предлож. по использ.						+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

Союзная	Республ.	Местная	Не состоит
		+	

наличие установленной охранной зоны

да	нет
	+

VII. ПРИЛОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Паспорт	Фотографии	Обмеры	Реставрационные материалы
+	+	+	

10 экземпляров документов

июнь 1985 г.

М.П. Шармин П.Н.  
искусствовед.

Организация охраны	Реставрирующие мастерские	Музей, архив, НИИ
Союзная	Республиканская	Местная
+	+	+

Испектор по охране памятников  
 Ф.И.О. подпись

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание ц-въ расположена в центре села и обращена к улице-дороге западным фасадом. Здание рублен из бревен, перевязанных в "обло" и обшито снаружи тесом.

Симметричная относительно продольной оси композиция памятника состоит из четверика храма, к которому с востока примыкает равная ему по высоте и ширине пятигранная в плане апсида, а с запада притвор с низкой звонницей и крыльцом, имеющим каркасную конструкцию стен. Храм вместе с апсидой и звонницей покрыт единой вальмовой кровлей, обшитой тесом.

Оформление фасадов характеризуется упрощенными декоративными формами.

Храм объединяется с апсидой широким проходом. В западной части храма по сторонам дверного проема выгорожены два симметричных помещения, в которых сложены глинобитные печи. Перекрытия плоские.

Образец культового здания, нач. XX в. архитектура которого характеризуется упрощенной объемно-пространственной композицией и лаконичным декоративным оформлением ее фасадов.