

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

3500001326

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

## Главное Управление по охране памятников Министерства культуры РСФСР

наименование республиканского органа охраны памятников

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Амбар (у реки).II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монум. ис-ква
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец XIX века.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Уфтугский с/с, д. Королевская (в 14 км от центра сельсовета д. Лесотино)

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первонач. назначению	Культурно-просветит.	Туристско-экскурсион.	Лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	использует-ся
	музей библ. клуб		больн. санат. д'отд		учреждение торговл. промышл. склад	X

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 5

Фото фрагментов — 6

Генплан — 1

Обмеры: план — 1

фасад — —

разрез — —

Схематический план

охранной зоны — —

Схема фотосъемки — I

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ


a)

- для памятников археологии
- для памятников истории
- для памятников архитектуры и монументального искусства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

**Исторических сведений по памятнику не изъято. Датировка концом XIX века произведена на основании стилистического анализа постройки.**

## ГЧО ПО АН




**Приблизительная дата постройки — конец XIX века.**

## ХХ век

б) переустройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

**Перестроек и утрат не имеется.**



в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

**Реставрационные работы не проводились.**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монум. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Амбар расположен в западной части деревни и стоит на огорода, оставшемся от перевезённого жилого дома (крайнего к западу в одном из средних рядков застройки деревни). Местоположение амбара у ограды на краю огорода, у склона заросшего травой оврага, спускающегося к реке, очень выигрышно; амбар воспринимается снизу при подъёме от берега реки (фото I, II, III). Небольшая бревенчатая постройка под двускатной самцовской кровлей; в её основе четырехстенный сруб с двумя залобниками на переднем и заднем фасадах, причем на переднем фасаде залобник имеет больший вынос. Косоцатый дверной проём на главном фасаде, обращенном на север (в огород), по бокам окружен затесами на бревнах (фото 7). Перед дверью устроен помост (фото 8). Интерьер не обследован в связи с отсутствием хозяев. Стены амбара из бревен диаметром 22-25 см рублены с остатком, залобники вынесены на прямых консолях (фото 10). Кровля покрыта тёсом по курицам и потокам; на коньке сохранился бревенчатый охлупень, на главном фасаде оканчивающийся гребнем (фото 9). Размеры амбара 3,55 на 3,58 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный для поселений Сухонского региона в конце XIX века четырехстенный однокамерный амбар с двумя залобниками; интересны детали конструкций и декора постройки.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не имеется.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	культурного слоя важнейших находок	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		X	X	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва			X	
для памятников монументального искусства	шоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

а) категория охраны

Не имеется.

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.



\*D000032211\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование амбар бесхозный и в настоящее время не используется.

д) дата и № охранного документа

Не имеется.

Дата составления паспорта

Составитель

Барановский Е.Ю., арх.  
ф. и. о. должность или профессия

18 марта

190 г.

подпись


Инспектор по охране памятников

Г.А. Долидович

подпись

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН  
ЧУФТЮГСКИЙ С/С  
ДЕР. КОРОЛЕВСКАЯ  
АМБАР У РЕКИ,  
КОН. XIX в.

СХЕМА ГЕНПЛАНА



КАШЕВАРОВА И.Ю.,  
1990 г.

ВОЛГОГДАСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН  
УФТЮГСКИЙ С/С  
ДЕР. КОРОЛЕВСКАЯ  
АМБАР У РЕКИ,  
КОН. XIX в.

1 2


1

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ

С

7 6

> 4



3

КАШЕВАРДВА И. Ю.,  
1990 г.

ВОЛГОГДАСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН  
УФТЮГСКИЙ С/С  
ДЕР. КОРОЛЕВСКАЯ  
АМБАР У РЕКИ,  
КВН. XIXв.

1 ЭТАЖ



КАШЕВАРОВА И.Ю.,  
1990г.



1. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Устьюгский с/с, д. Королевская.  
Амбар у реки (I).  
Общий вид с запада (от реки).  
фото Гельфера С.В., 1989 г.

2  
3



2. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Ухтюгский с/с, д. Королевская.

Амбар у реки (I).

Вид амбара с юго-запада.

Фото Гельфера С. В., 1989 г.



З. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Ухтюгский с/с, д. Королевская.  
Амбар у реки (I).  
Общий вид с северо-запада.  
фото Гельфера С.В., 1989 г.



4. Вологодская обл., Ноксенский р-н,  
Ухтянский с/с, д. Королевская.  
Амбар у реки (I). Западный фасад.  
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

2

2



5. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Устьюгский с/с, д. Королевская.

Амбар у реки (I)

Главный северный фасад.

фото Гельфера С.В., 1989 г.

872



6. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Ухтугский с/с, д. Королевская.

Амбар у реки (I).

Задний южный фасад.

Фото Гельфера С.В., 1989 г.



7. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Ухтюгский с/с, д. Королевская.

Амбар у реки (I). Главный фасад: дверь.  
Фото Гельфера С.В., 1989 г.



8. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Ухтогский с/с, д. Королевская.  
Амбар у реки (I). Главный фасад: помост.  
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

2  
3



9. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Устьюгским с/с, д. Королевская.  
Амбар у реки (I). Гл. фасад: охлупень.  
Фото Гельфера С.В., 1989 г.





Ю. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Устьюгский с/с, д. Королевская.

Амбар у реки (I). Вид залобника на  
боковом западном фасаде.

Фото Гельдера С.В., 1989 г.



II. Вологодская обл.. Ноксенский р-н,  
Уфтугский с/с, д. Королевская.

Амбар у реки. Общий вид в 1979 г.

Фото Гельфера С.В., 1979 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.

Главное Управление по охране памятников

наименование республиканского органа охраны

Адрес Вологодская обл., Нюксенский р-н, Уфтугский с/с, д. Королевская.  
АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Либтар (у реки)

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА  
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник  
археологии

памятник  
истории

памятник  
архитектуры

памятник  
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Конец XIX века

2

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристко- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------

предлож. по использ.  
V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ

Коллективное сохранение памятника

хорошее	среднее	плохое	аварийное
х			х

союзная	республ.	местная	не состоит
	х		х

да	нет
	х

VII. НАЛИЧИЕ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
х	х	х	х

место хранения документов

органы охраны	реставрац. мастерские	музей, архив,
союзный	республикан.	местный

Дата составления карточки  
18 марта 1980 г.

реставрац. мастерские	музей, архив,
республикан.	местный

М. П.

Составитель Барановский Е.Ю., арх.

Ф. и. о., должность или профессия, подпись

Старший инженер производственной группы  
по охране памятников Денисович Г.Д.

Этил

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Амбар расположен в западной части деревни, на огороде у склона поросшего травой оврага. Небольшая бревенчатая постройка под двускатной самшитовой кровлей; в её основе четырехстенный сруб с двумя залобниками на переднем и заднем фасадах, причем на переднем фасаде залобник имеет больший вынос. Косящатый дверной проём на переднем фасаде по бокам окружен затесами. Перед дверью устроен помост. Стены из бревен диам. 22-25 см рублены с остатком. Кровля тесовая по курицам и потокам; сохранился оклупень, на главном фасаде оканчивающийся гребнем. Размеры амбара 3,5x3,5 м.

Характерный для Сухонского региона в конце XIX века четырехстенный однокамерный амбар с двумя залобниками.

