

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
использования памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

Мечеть

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1906-1912 гг. (?)

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Башкирская ССР, Баймакский район,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

д. Юлук (Юлык)

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб		больн. санат, д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад +	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида	4
Фото фрагментов	4
Генплан	I
Обмеры: план	I
фасад	-
разрез	-
Схематический план охранной зоны	-

Вкладыш - к п. VII-а - I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

{ для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры
и монументально-искусства

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
— автор, строитель, заказчик, история создания.

По словам информатора Абдрашитова Науфеля 1935 г.р. (со ссылкой на воспоминания деда, умершего в 1955 г.) мечеть в д. Дук (Дук) была построена в 1906-1912 гг. Дату открытия мечети - 1911 или 1912 гг. - называет и другой информатор: Исянов Сафиулла 1903 года рождения.

Предположительно, здание построено на средства матери известного золотопромышленника Шакира Рамиева. Камень для строительства возили из д. Кирикляр (3 км), ныне несуществующей. Всего было доставлено около 300 повозок. Подрядчиком выступали жители д. Каргалы, близ г. Оренбурга (информаторы: Фаттахутдинов Салех Фахриевич, Исянов Сафиулла).

Во второй половине 1930-х гг. мечеть была закрыта и использовалась под склад, овчарню, клуб.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачены первоначальные ступени входов.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

{	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты; материал, техника, размер.

Мечеть расположена в центре небольшой треугольной площади в завершении главной улицы села. Стены, выложенные из плитняка, побелены. Прямоугольник плана вытянут в направлении, близком меридиональному. С южной стороны к нему примыкает граненый михраб. В северной части на коньке трехскатной кровли расположен минарет.

Продольные фасады имеют схожую структуру. Плоские лопатки делят их на три прясла, длина которых убывает от михраба. В левой половине восточного фасада прорезано три окна с лучковыми перемычками. Взаимное тяготение двух узких окон среднего прясла обозначено косыми перемычками, понижающимися к разделяющему их простенку. На правой фланге расположен арочный проем входа; на противоположном западном фасаде в этом месте (на левом фланге) прорезано окно.

Наиболее монументален вид здания с севера. Крупный фронтон кровли и расположенный на оси симметрии минарет создают довольно энергичную центрическую композицию. В среднем прясле основного объема прорезан арочный проем входа, в боковых — по одному узкому лучковому окну; в тимпане фронтона — три небольших оконца.

Восьмигранный минарет имеет два яруса. На более широкое каменное основание поставлен относительно узкий деревянный барабан с дверным и оконным проемом (соответственно в северной и южной грани). Маленькие, наподобие бойниц, проемы в трех гранях первого яруса (южной, восточной и западной) подчеркивают массивность каменной кладки. По верху первого яруса устроена круговая открытая галерея, служившая для призыва верующих на молитву. Такое, достаточно редко встречающееся решение, в сочетании с необычным шлемовидным покрытием минарета заметно отличает здание от других мусульманских культовых построек Башкирии.

На южном фасаде проемы отсутствуют. С этой стороны кровля основного объема имеет большую пологую вальму, а более низкий михраб — собственное покрытие.

Облик, украшенного минимальными средствами, здания заметно оживляет шероховатая поверхность стен, оставленных без штукатурки. В декоре выделяются два деревянных трехлопастных аттика, помещенные на северных флангах продольных фасадов (ниже минарета). Тимпан фронтона северного фасада обшит тесом "елочкой", второй ярус минарета — горизонтально. Стены основного объема, михраба и основания минарета завершены тянутыми уступчатыми карнизами. (См. вкладку)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Редкий образец мечети, выполненной в камне. Свообразная форма минарета не имеет аналогов на территории Башкирии.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя пюстаменты скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ).

Не установлены



D000035233

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Юмашевский сельсовет. Часть здания используется как склад газа, остальная - не используется.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

А.Р.Ширгазин м.н.с. ИИЯЛ

(ф. и, о., должность или профессия)

(подпись)

« 11, июня

1989 г.



Инспектор по охране памятников

А.Б.Шарапов

(подпись)

Башкирская ССР, Баймакский район, д. Илук (Илык)
Мечеть. 1906-1912 гг. (?)

Вклады №1

К пункту VII-а:


В интерьере капитальная стена, разделяющая молитвенные залы, прорезана тремя арочными проемами, средний из которых значительно шире боковых. Вдоль северной наружной стены расположено три маленьких, квадратных в плане, помещения. Два из них связаны с входами и исполняют роль тамбуров-прихожих; в третьем устроена лестница на минарет. Все эти помещения связаны между собой полуциркульными арками. Такой же проем, расположенный на оси симметрии плана ведет из среднего тамбура-прихожей в малый молитвенный зал.

Михраб перекрыт конхой; средний тамбур, воспринимающий нагрузку от минарета, - сомкнутым сводом. В остальных помещениях перекрытия плоские по деревянным балкам. Под поздней известковой штукатуркой сохранились фрагменты первоначальной глиняной обмазки. Дымоходы, утраченных ныне печей, расположены в толще стены, разделяющей молитвенные залы.


Под зданием находится низкое вентилируемое подполье.

Основные габариты здания в плане (без михраба и входов) II x x 19.5 м.

БАШ ССР БАЙМАКСКИЙ РАЙОН Д. ЮЛУК
МЕЧЕТЬ 1906-1912 гг. (?)
ГЕНПЛАН



БАШАССР БАЙМАКСКИЙ РАЙОН Д. ЮЛУК
МЕЧЕТЬ 1906-1912 гг. (?)
ПЛАН



0 10м



Башкирская ССР, Благовещенский р-н, д. Юлык
Мечеть. 1906 - 1972 гг. (?)

Общий вид с северо-запада
фото А.Р. Ширгазина, август 1990г.



Башкирская ССР, Баймакской р-н, д. Юлык

Мечеть. 1906 - 1912 гг. (?)

Общий вид с юго-востока

фото А. Р. Ширтазина, август 1990 г.



БАШССР, Баймакский р-н, д. Юлык
Мечеть. 1906 - 1912 гг. (?)

Объёмный вид с севера

фото А. Р. Ширтазина, август 1990г.



Башкыр, Баймакский р-н, д. Юлык

Мечеть, 1906 - 1972 гг. (?)

Миндрет; вид с юго-востока

фото Д. Р. Ширтазина, август 1990г.



Башк ССР, Баймакский р-н, д. Юлук
Мечеть, 1906 - 1912 гг. (?)

Фрагмент восточного фасада. Вход.
фото А. Р. Ширгазина, август 1990 г.



БашССР, Баймакский р-н, д. Юлук
Мечеть. 1906 - 1912 гг. (?)

Интерьер. Мухраб.

фото А. Р. Ширгазина, лист чет 1990 г.



БашССР, Баймакский р-н д. Юлык
Мечеть. 1906 - 1912 гг. (?)

Интерьер. Вид от михраба.

фото А. Р. Ширтазина, август 1990 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 Главк охраны памятников МН РСФСР

Адрес БашССР, Баймакский район, д. Юлук (Юлык)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

3.4. -I.56.6

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Мечеть

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА
 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1906-1912 гг. (?)

VI. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
						+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
			+
	да	нет	
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденных зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документа
 Дата составления карточки

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив	НИИ
союзная	республикан.	местная	местная
	+		+

Составитель А.Р. Ширгазин
 (ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников А.Б. Шаратов
 (ф., и., о., подпись)

А. Шаратов



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание
 Редкий образец мечети, выполненной в камне. Своеобразная форма минарета не имеет аналогов на территории Башкирии. Расположена в центре небольшой площади в завершении главной улицы села. Стены, выложенные из плитняка, побелены. Прямоугольник плана вытянут с ССВ на ЮЮЗ. С южной стороны к нему примыкает граненый михраб, в северной части на коньке трехскатной кровли расположен минарет. Входы устроены на правом фланге восточного и в центре северного фасадов. На более широкий каменный первый ярус минарета поставлен более узкий деревянный барабан. По верху первого яруса устроена круговая открытая галерея. Облик, украшенного минимальными средствами, здания заметно оживляет шероховатая поверхность стен, оставленных без штукатурки. Михраб перекрыт конхой, средний тамбур - сомкнутым сводом. В остальных помещениях перекрытия плоские. Габариты плана здания (без михраба и входов) 11 x 19.5 м.