

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРИскусства. Гл. управление охраны и реставрации и использования памятников  
История и культуры

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Лазуновой А.Ф.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-куств
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1892-1896 г.г.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Лешуконский р-н,

АССР, край, область, район, административная область

д. Заручей. Проезд теплоходом Лешуконское-Дорогорское до прист. Кальчег-  
гора, далее пешком - 2 км.V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

использу- ется, назна- чение	культурно-просвет.	туристско-интуристск.	любимое место отдыха населения	жилье населения	памятник	не исполь- зуется
+	музей люб.		Восм. сектор А.Ф.Ф.		строительн. памятник архитект. стиль	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 47  
 Фото фрагментов —  
 Гипс —  
 Обмеры: план 1  
 фасад — 2  
 разрез —  
 Схематический план  
 охранной зоны —

Схема фотофиксации - I

Вкладыш № I - к и. УП-а, к и. УП-б на I стр.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а)
- |  |   |
|--|---|
| для памятников археологии                              | — история возникновения, кем и когда производилась раскопки и раскопки, место хранения коллекций.                     |
| для памятников истории                                 | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания.   |

Судя по надписям на кронштейнах главного фасада, дом срублен в 1892-1896 г.г., по словам хозяйки, ее дедом Ф.И. Михалевым - столяром и плотником.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1950-х г.г. переделан первоначально двухэтажный пристроенный зимник - раскатан сгнивший первый этаж, а второй опущен на землю. После 1960-х г.г. передан взвоз с заменой столбов из лиственницы основными, крыши передка и зимника покрыты шифером с частичной утратой потоков и куриц, стены жилых помещений оклеены обоями.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
б)	для памятников монумент, иск-во	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположен на северной окраине деревни, занимая рядовое положение в ее застройке. Ориентирован восточным лицевым фасадом на улицу. Представляет собой дом-комплекс типа "брус" с однорядной последовательной связью жилых и хозяйственных помещений и пристройкой зимника к боковой южной стене двора-сарая. Основной объем и пристройка перекрыты двускатными крышами с взаимно-перпендикулярными коньками. Жилая часть — "двойня", состоящая из двух одноэтажных на высоком подклете четырехстенков изб и горницы соответственно с четырьмя и тремя окнами на лицевом фасаде. Сени выделены тесовой перегородкой на площади сарая. Кроме того в северо-восточном углу сарая расположен сруб боковой избы, имеющей вход только из хозяйственной части, и примыкающей к ней жилой комнаты, связанной как с сенями, так и с горницей передка. Вход в сени с южной стороны, с крытой площадки высокого односклонного крыльца, с открытым маршем, расположенным вдоль боковой стены дома. Выразителен интерьер передней избы. Слева от входа расположена русская печь, ориентированная устьем к лицевой стене. За ней — развитое боковое запечье, выделенное продольной филанчатой перегородкой со шкафом, встроенной под печной воронец. Второй печной и полатный воронцы имеют профильную обработку граней. Боковую поверхность печи украшают глубокие ниши — печурки и профилированные полки-приступки. Перегородка запечья и филанчатая облицовка печи — панель лицевой поверхности подпечья и боковой стенки встроенного шестка — раскрашены: низ в коричневый цвет, верх — в белый с красными фигурными аппликациями на синем фоне филенок. В боковой избе сохранились полаты. В подклете под избой расположен погреб с боковым наружным входом, подклет под горницей не используется.

Двухэтажная хозяйственная часть состоит из двора, в площадь которого включается и подсеенье, и просторного сарая. В торце сарая расположены торцовые ворота, к которым подводит взвоз с разворотной площадкой, под крышей на бревнах-переводах устроены "мари" для сушки сена, (см. вкладки)

б) образ обшла общественно-научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец народного жилища, типичный для средней и северной части района дом-комплекс с жилой частью — "двойней" с характерными особенностями двора-сарая (опадок на столбах, "мари") и взаимосвязи жилых и хозяйственных помещений (двор, включающий подсеенье, сени, выгороженные на сарае, пристройка зимника к боковой стене двора-сарая). Обладает несомненной историко-архитектурной ценностью, благодаря высокому (см. вкладки)



Архангельская обл., Лешуконский р-н, д. Запучей

Дом Лагуновой А.Ф.

Выдашь № I

к пункту VII-а:

связанные с уровнем сарая стационарной лестницей. Двор связан с сараем внутренней лестницей, а с территорией усадьбы двумя расположенными друг против друга воротами. Его площадь частично разделена выгородками из жердей, в озадке, "вывешенном" на столбах, размещены два сруба хлевов.

Зимник состоит из подземного четырехстенка избн с четырьмя окнами по лицевому фасаду и сеней с двумя входами - наружным и через лестницу на сарай. Русская печь с боковым запечьем ориентирована устьем к лицевой стене зимника.

Декор представлен архитектурно-конструктивными деталями крыши - массивным конем-охлупнем, ажурной кистью, причалинами с волнообразной контурной порезкой, кронштейнами с объемной резьбой в виде одиночных и сгруппированных валиков, потоками с рельефно порезанными ребрами, а также фигурными окончаниями досок вертикальной обшивки фронтона.

Стены рублены "в обло" из бревен диаметром 22-28 см, окладной венец из лиственницы, остальной сруб - из сосны, в жилых помещениях отесаны. Фундаменты - стойки из лиственницы. Крыша - стропильно-слезговая, над сараем - по "быкам" с двойными прогонами-затяжками. Фронтон передка каркасно-обшивной, озадок - самцовый. Кровля - частично двухслойная дощатая по курицам и потокам, частично шиферная по сплошной дощатой обрешетке. В жилой части потолки из продольных плах по балкам с утеплителем из земли и мха. Полы в избе досиные, утепленные из продольных плах и дощатого подполья по четырем поперечным балкам, поддерживаемым продольным прогоном, в остальных помещениях верхнего уровня полы одинарные из плах, по балкам, на сарае - по балкам и прогонам на столбах, во дворе - земляные, в хлевах - дощатые по грунту. Настли "мар" - из поперечных притесанных жердей по продольным бревнам-связям, врубленным в прогоны-затяжки "быков". Печь сложена из самодельного обожженного кирпича с подпечьем на балках и сквозными отверстиями, проходящими ниже пода.

Габариты в плане - 20,4 x 18,0 м.

к пункту VII-б:

качеству выполнения и хорошей сохранности архитектурно-конструктивных приемов и деталей фасадов и интерьеров, сочетающих традиционные решения и их переосмысление мастером.

























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк охраны памятников МК РСФСР (адрес)

Адрес Архангельская обл., Лешуконский р-н, д. Заручей  
(наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Дом Лагуновой А.Ф.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1892-1896 г.г.IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилищ- ные помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+						

предлож. по исполн.:

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны			реставрационные мастерские
союзный	республикан.	местный	музей, архив, НИИ
	+	+	+

Дата составления карточки

17 августа 1989Составитель Гришина ИЕ, архитектор

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

*Гришина*

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

Фото или схематический план



Краткое описание

Образец народного жилища кон. XIX в., типичный для средней и северной части района дом-комплекс, представляющий традиционные приемы домостроения, индивидуализированные местным столяром-плотником. Представляет собой постройку "брусом" с однорядной последовательной связью жилой и хозяйственной частей и пристроенным ко двору-сарая зимником. Оба объема покрыты двускатными крышами. Жилая часть - "двойня", состоящая из двух четырехстенков избы и горницы на высоких подклетах. Сохранился интерьер избы с русской печью и раскрашенными билинчатыми панелями перегородок и облицовки печи. Вход в сени, выгороженные на сарае, через высокое крыльцо. Во двор хозяйственной части встроены два хлева, пристроен взвоз, над сараем расположены "мары". Стены рублены "в обло" из сосновых бревен. Крыша - стропильно-слеговая с конем-охлупнем, резными потоками на курщах, резными причелинами, кронштейнами и фигурной обработкой окончатый обшивки фронтона. Габариты плана - 20,4 x 18,0 м.