

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

3310025005

Союзная республика РСФСРМин-во культуры Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. Наименование памятника Монастырь Рождества Богородицы. Ограда

II. Типологическая принадлежность

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		4	

III. Датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1607г., II пол. XVIIв.IV. Адрес (местонахождение) памятника г. Владимир, ул. П. Игнатьева

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Белгородская область

районный округ, населенный пункт, улица, подьезд)

V. Характер современного использования

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	этнографическо-музейн.	жилищно-коммунальн.	хозяйственн.	не используется
+	музей библиотека клуб		библиотека клуб двор.		учреждение торгов. пред-приятия, склад	

Приложения:

Фото общего вида—

Фото фрагментов— 10

Генплан—

Обмеры: план— 11

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

Приложение: опись 1 л. и 1 л.

VI. Исторические сведения

а)	для памятных археологии	— история возникновения, кем и когда производилась разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятной истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятных архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания

Начало строительства каменной ограды вокруг монастыря относится к 1607г., когда была "устроена церковь каменная на претах". Согласно описи 1701г. ограда была лишь частично каменной. В 1717г. вследствие пожара сгорела деревянная часть ограды, вероятно, речь в документах идет о южной стороне/"по городской стене"/. В 1719г. ограда была восстановлена, однако, и в это время она оставалась частично деревянной "...на городской валу, на котором была построена городская стена, ныне построена Рождественского монастыря ограда бревнами в столбы после пожарного времени... 1719".

И только в описи за 1760г. говорится, что "вокруг одного армейского дому каменная ограда, в ней по углам четыре башни с четырьмя воротами, которая на 317 сажених дву арши с половником".

Надвратная церковь 1607г. была разобрана в 1808г., а на этом месте сделаны Святые ворота, около которых находилась часовня. По одной линии со Святими воротами располагались иезуитские ворота с двумя боковыми калитками. К Святим воротам прилежала Христорождественская церковь. В 1867г. было решено в связи с перестройкой Христорождественской церкви.

б) перестройки и утраты, уменьшение первоначальной /см. вкладки/ облик памятника.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документально).

VII. Описание памятника

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительные материалы, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Рождественский монастырь занимает юго-восточный угол древней центральной части /"Мономахов" город/ г.Владимира. Монастырь описывает ограда.

Сложена из кирпичца на известковом растворе /275-280x125-130xх70-80/, снаружи оштукатурена, побелена и окрашена. Кровля скатная скатными кровлями стропильной конструкции. Покрытие металлическое. Ограда представляет собой тип монастырской ограды, близкой к памятникам оборонного водчества и имеет 2 ворот и несколько угловых башен, между которыми располагается проезд стены.

В плане абрис монастырской ограды представляет неправильный многоугольник, повторяющий рельеф местности с южной стороны, осер-

/см. вкладки/

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник представляет пример монастырской ограды, близкой к типу памятников оборонного водчества; декоративное оформление которой выполнено в формах II пол. XVIII в. и "русском" стиле.

VIII. Основная библиография, архивные источники, иконографический материал. Смирнова В.П. Рождественский монастырь XI-XIX вв. Историческая справка., Владимир, 1982г., с.с.74-75/рукопись/ Архив ВСЭИРНИК VI-1-2 В 16449

IX. Техническое состояние

характеристика общего состояния:

для памятников археологии культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций
стен
покрытия
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере: живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	закрытое
+			
+			
+			
+			
+			
+			

X. Система охраны

а) категория охраны

федеральная республиканская местная не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану: Решение Дирекции областного государственного управления культуры
№ 1327 от 30.08.60г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не устанавливаются



0000029812

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: Управление КУБ

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель: И/о ВСЭНИИЭС Архангельск

(ф. и. и. должность или профессия)

118⁹ г.

[Signature]
подпись

Инспектор по охране памятников

[Signature]
подпись





















Адрес: г. Владимир, ул. III Интернационала,
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Монастырь Рождества Богородицы. Страда

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА
 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1607г., II пол. XVII в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилищно-подсобные	хозяйственно-скот.	не используется
+						

предлож. по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	запущенное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие утвержденных охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки 1989



органы охраны		реставрац. мастерская	участки земли
союзная	республикан.	местная	республикан.
		+	+

Составитель: Арзамасцев И. В.
 (ф. и. о., должность или проф. звание)

Инспектор по охране памятников М. С. Волынец



Рождественский монастырь опоясывает ограда. Сложена из кирпича на известковом растворе /275-280x125-130x70-80/, снаружи оштукатурена, побелена и окрашена. Башни крыты скатными кровлями стропильной конструкции. Покрытие металлическое. Ограда представляет собой тип монастырской ограды, близкой к памятникам оборонного зодчества и имеет двое ворот и 4 угловые башни.

Памятник представляет приме^р монастырской ограды, близкой к типу памятников оборонного зодчества, декоративное оформление которой выполнено в формах II пол. XVIIв. и в "русском" стиле.