

7710960004

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.2.438-1.32.1

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
Гос.инспекция по охране памятников архитектуры и градостроительства
(наименование республиканского органа охраны памятников) г.Москвы

ПАСПОРТ

УСАДЬБА ГОРОДСКАЯ XIX в. ФРЕНГЕЛЬ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуств.
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение
памятника — для памятников истории)

нач.XIX в., ПЕРЕСТРОЙКИ 2-й пол.XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Шелапутинский пер., 3 стр.3

Москва, Ивановский р-н,

ASSR, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветите.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилие помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1

Фото фрагментов — 8

Генплан —

Обмеры: план — 3

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания

Здание построено в 1826-1828 гг. как жилой флигель небольшой усадьбы С.В.Морозова, отделившейся около 1826 г. от владения нынешнего дома № I. Автор проекта неизвестен.

Поставленное по восточной границе владения оно имело первоначально каменный нижний и деревянный верхний этажи, в которые вели два самостоятельных входа на западном — главном — фасаде.

С середины 1840-х гг. в части помещений флигеля (по-видимому, в подвале и нижнем этаже) разместился один из цехов ткацкой фабрики С.В.Морозова, остальные помещения (верхний этаж) использовались под жилье рабочих.

В 1850 г. верхний деревянный этаж флигеля был заменен каменным. При этом фасады получили существующий штукатурный декор.

В 1895 г. флигель отошел вновь выстроенной богадельне и был приспособлен под жилье для обслуживающего персонала. Сохранив в общем габариты объема и фасады сер. XIX в., он получил новую квартирную планировку интерьеров и внутренние каменные лестницы: главную — с выходом на восточном, ставшем теперь передним, — фасаде, и черную — в сооруженной на западной фасаде каменной пристройке.

В настоящее время здание используется под жилье.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1895 г. при устройстве внутренних лестниц заложены окна 2-го этажа в центральной части восточного фасада. Растесано окно I-го этажа в центре восточного фасада.

У северного торца поставлена кирпичная труба.
Частично поврежден венчающий карниз.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты;
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Флигель, поставленный в глубине участка, северная граница которого проходит по кромке высокого левого берега р.Лузы, представляет собою каменное двухэтажное на подвале под частью помещений жилое здание.

План его имеет форму вытянутого по оси север-юг прямоугольника, к западной стороне которого примыкает (по центру) пристройка для лестницы.

Основной протяженный по горизонтали объем здания и небольшая равная ему по высоте пристройка на западном фасаде покрыты скатной вальмовой крышей.

Планировка нижнего и верхнего этажей в целом схожа. По центральной поперечной оси здания расположена выгороженная капитальными стенами главная междуэтажная лестница с выходом на восточном — переднем — фасаде. На лестницу выходят двери жилых квартир идентичной планировки. Небольшие квартиры в торцах нижнего этажа имеют самостоятельные выходы на северном фасаде и юго-западном углу здания. Вход в подвал расположен в пристройке для черной лестницы на западном фасаде.

Помещения подвала перекрыты вспаренными сводами, перекрытия жилых этажей плоские. Окна и двери имеют плоские перемычки.

Фундамент не просматривается; стены, как и своды подвала, сложены из красного кирпича на известковом растворе и оштукатурены с обеих сторон.

Перекрытия I-го и 2-го этажей деревянные по железным балкам.

Лестницы каменные по металлическим косоурам.

Кровли железные по деревянным стропилам.

Полы — дощатые, крытые линолеумом, в части помещений — паркетные.

Печи кирпичные, часть печей облицована кафелем.

Декор фасадов выполнен в штукатурке.

Фасады покрашены в два цвета: плоскости стен — в желтый, детали —

/см. вкладыш № I/

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец жилого флигеля небольшой городской усадьбы I-ой пол.XIX в., приобретший во 2-ой пол.XIX в. функцию производственного помещения.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

МГИИТА, Рогожская часть, № 143 и 145.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва		++	
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	союзная	республ.	местная	не состоит
			+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Решение Исполкома Моссовета № 33/90
от 4.IX-72 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Проект охранных зон памятников архитектуры по Коммунистической и Ульяновской ул. разработан мастерской № 7 института "Моспроект-3" в 1968 г.

Охраниальная зона — в стадии корректировки.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование _____

д) дата и № охранных документов

468

Дата составления паспорта

1981

Составитель арх. Р.М. Ретисова

(ф. и., о., должность или профессия)

97м

(подпись)

Инспектор по охране памятников

Борисов
(подпись)



ВКЛАДЫШ № 1

Москва, Щелковский р-н, Шелапутинский пер., 3 стр.3
Флигель городской усадьбы

III.а) /продолжение/

Все фасады флигеля решены одинаково; их декор составляют тянувшиеся профилированные междуэтажный и венчающий карнизы, профилированные наличники и подоконники окон обоих этажей; передний восточный фасад выделен лишь металлическим на Фигурных кронштейнах козырьком главного входа.

Следует отметить, что всей скромности архитектуры, сами пропорции здания, характерное поэтажное членение фасадов придают его облик черты, восходящие к традициям позднего классицизма I-ой пол.XIX в.

Интерьеры сохранили с незначительными изменениями объемно-планировочную структуру и обрамление кон. XIX в.: угловые печи, тянувшиеся карнизы и лепные розетки потолков, двупольные филенчатые двери, паркет, латунную оконную и дверную скобянюку, чугунную решетку лестничного ограждения.

В части жилых помещений сохранились элементы декора, восходящие к I-ой пол. XIX в. (печные кафели с синей рамочкой, дверные полотна с ромбовидными филенками).




















М О О К В А

Ж Д А Н О В С К И Й Р-Н

ФАНТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЫ 1-Я ПОЛ. XIX в
/ШЕЛАПУТИНОСКИЙ ПЕРЕУЛОК д. 3. стр. 3/

П О Д В А Л

— 0 —



0 10 М

МООПРОЕКТ-2
МАСТЕРСКАЯ-13
НАУЧНО-АРХИВНАЯ
1981г


МОСКВА

ЖДАНОВСКИЙ Р-Н

ФЛИГЕЛ ГОРОДСКОИ УСАДБЫ 1-й ПОЛОВИНЫ XIX в.
/ШЕЛАПУТИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК д. 3 стр. 3/

1974г

С



0 10 M



МОСПРОЕКТ-2
МАСТЕРСКАЯ-13
НАЗАРОВА Н.П.
1981г

МОСКВА

ЖДАНОВСКИЙ Р-Н

ФЛАНГЕЛЬ ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЫ 1-й пол. XIX в.
ЩЕЛАЧУТИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК д. 3 стр. 3/

2 этаж



МОСПРОЕКТ-2
МАСТЕРСКАЯ-13
НАСАРОВА Н.П.
1981 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) З-2-438-1.32.1
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос.инспекция по охране памятников архитектуры и градостроительства г.МОСКВЫ
 Адрес Москва, Ждановский р-н, Шелапутинский пер., д.3, кв.3.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Городская усадьба XIX в. Флигель

ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК МОНУМЕНТ. ИС-ВА
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА нач. XIX в. перестройки 2-й пол. XIX в.

по перво- начальному значению	культурно- просвети- тельный	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	козыбаст- венное	не исполь- зуется
				+		

предлож. по использ.

хорошее	среднее	плохое	извратное
	+		

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
согласны	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+		+	+

Дата составления картычи
25.05.1971 г.

М. П.

Составитель С.М.Фетисова - архитектор

(Ф., И., О., звание/должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф., И., О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Построен как жилой флигель усадьбы С.В.Морозова и имел первоначально деревянный верхний этаж. С середины XIX в. в нижнем этаже и сводчатом подвале размещался один из цехов тканкой фабрики, а верхний использовался под жилье.

В 1850 г. верхний деревянный этаж сменился каменным и фасады получили сохранившийся до нашего времени штукатурный декор: профилированные междуэтажный и венчающий карнизы, наличники окон. Существующая планировка и оформление интерьера относятся к 1895 г., когда флигель, отошедший к богадельне, был перестроен по проекту арх.М.И.Никифорова под квартиры для служащих. К этому же времени относятся каменные лестницы: главная с выходом на переднем - восточном фасаде и черная - в пристройке на западном. При всей скромности архитектуры, сами пропорции небольшого здания, характерное поэтажное членение фасадов придают его облику черты, восходящие к традициям позднего классицизма I-й пол. XIX в. В интерьере сохранились тянутые карнизы, угловые печи, двупольные филенчатые двери, щитовой паркет. 222 л. 1500 «Картолит».