

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

2800000002

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Некрополь Цой-Педо. Северо-восточная часть.
Склеп №1.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусств.
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-
ние памятника — для памятников истории)

XVI-XVII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н,
ул. Малхеста, сел. Цой-Педо. (АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилищ- помещеная	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей обл. клуб		больн. санят. д/отд.		учрежде- ние торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 3
- Фото фрагментов — 1
- Генплан — 1
- Обмеры: план —
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- охранной зоны —

- | | | | |
|----|---|---|---|
| а) | } | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций. |
| | | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | | для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Памятники некрополя При-Целе исследовались в 1923, 1939 и 1960 В результате предложена условная датировка надгробных стелов в пределах XVI-XVII вв. Семейная принадлежность стелов не установлена.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Деформировано кровельное перекрытие. Частично утрачен карниз. Коньковый гребень разрушен.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя важнейших находок
 для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
 в интерьере: живопись скульптуры прикл. иск-ва
 для памятников монументального искусства цоколи постаменты скульптуры грунта красного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+		+	
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная *	не состоит
	+		+

б) дата и № документа о принятии под охрану

имеется

№ 624 от 04.12.74г.

постановл. СМ. РСФСР

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

НЕ ИМЕЕТСЯ

д) дата и № охранного документа

В.Е. Кулаков.

Дата составления паспорта

Составитель (ф. и. о. / должность или профессия)

8 августа 1986г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)









СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Имя Гос. инст. по охране пам. ист. и культ. (наименование республиканского органа охраны) (вид докум.)

Адрес Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, сел. Цой-Целе. (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Некрополь Цой-Целе, Северо-вост. часть, Склип №1

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
4			

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА, ХVI-XVII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйств-венное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	дальшее	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	по состоянию
	+		+

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзная	республикан.	местная	республикан.	

М. П. Кулаков В. Е. Инспектор по охране памятников





Краткое описание

Прямоугольная в плане постройка /7,2x3,5м/ воздвужена на склоне так, что тыльная его часть врублена в скалу. Главный фасад обращён к юго-востоку. Он имеет вид глубокой лодки, пространство которой перекрыто двусторонним ложным сводом. В глубине лодки, лаз в погребальную камеру. Над лазом в кладку стены вставлен камень с петроглифом. Памятник представляет интерес как один из примеров надземных погребальных построек эпохи позднего средневековья, имеющих широкое распространение в горных селениях Чечено-Ингушетии.