

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР**  
**(недвижимые)**

1300627002

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР  
Министерство Культуры, Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

**ПАСПОРТ**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Покровская церковь (Лебяжь)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		X 4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1897 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Мордовская АССР, Зубово-Полянский р-н

с. Ачадово (село расположено в 6 км от  
посела Москва-Волгоград.)

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-искусствен.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больница санат. д/отд.		учреждение тюремн. приемышл. склад +	

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Фото общего вида—4

Фото фрагментов—2

Генплан—

Обмеры: фасад—

фасад—

разрез—

Схематический план  
охранной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки места хранения коллекций.

а) для памятников истории

— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Памятник построен в центральной части села вдоль его главной улицы недалеко от старой Покровской церкви. Храм воздвигнут на средства прихожан. Автор и строитель неизвестны.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.  
**Разрушены интерьеры, в аварийном состоянии находится центральное пятитягловое пантиглавие памятника**

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

**не проводились**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

—характер культурного слоя, важнейшие находки.

для памятников истории

—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

а) для памятников архитектуры

—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монумент  
иск.-изз

—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника размер.

**Шестистолпная трехнефная пятгглавая с притвором церковь.** Мощный объем памятника поставлен на высокий цоколь и завершается луковичным пятгглавием. Центральный, более крупный, восьмерик, угловые-четырехгранные башенки открыты на все стороны высокими арками. Их шатровое перекрытие завершается луковичными главками на тонких шейах. Четверик храма перекрыт восьмидольным сомкнутым сводом, нефы-системой парусных и сомкнутых сводов, апсида-полусферами.

Декоративное убранство памятника сконцентрировано на его объемном завершении. Углы объемов обозначены широкими пилястрами-лопатками. Высокие проёмы с полуциркульным завершением имеют мощные пилasters с канелюрами, соединенные профилированной дугой. Плоскости фасадов завершаются аркатурным поясом под гладким фризом и профилированным карнизом с сухариками. Карниз над входами в притвор и в храм имеет треугольный излом. Фасады и интерьеры опуткатурены известковым раствором и побелены.

На окнах сохранились декоративные решетки из железных прутьев. Двери украшены затейливым орнаментом из полосового железа. Размеры памятника 33,50 x 20,30 м.

б) общая оценка общественной, научно-технической и художественной значимости памятника.

Пример крупноразмерного сельского храма, построенного в традиционных формах кульговой архитектуры конца XIX в.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

I. А. Е. Андроновский, Историко-статистическое описание Тамбовской епархи Тамбов 1911

2. Справочная и памятная книжка по Тамбовской епархии Тамбов 1902

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и  
истории

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прика, иск-ва

для памятников монументаль-  
ного искусства

шоколя  
постамента  
скульптурной  
группы  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+	
			+	
			+	
			+	
			+	
			+	
			+	
			+	
			+	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану *наст. СМ МАСЕР №18 от 28.8.89*

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

*не установлены*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

*склад колхоза*

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

*3 12*

*5*  
*197* г.

Составитель, арх. Руса *С. Н. Кузнецова*

(ф. и. о., должность или профессия)



Инспектор



подпись














МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
РОССР, Госинспекция по охране памятников истории

(наименование республиканского органа охраны)

3.4-1.64.9

Адрес: Мордовская АССР, Зубово-Полянский р-н, с.Чадово

(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

## Учетная карточка

### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

церковь Покровская

### II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. во-вр.
---------------------	------------------	----------------------	---------------------------

### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1897

### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительское	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. по использ.

### V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

### VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

наличие утвержденной охранной зоны

да нет

### VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

место хранения документов

дата составления документа

1970 г.

М. П.

Составитель

должность или профессия, подпись

органы охраны

союзный

республикан.

местный

реставрационные мастерские

республикан.

местные

музей, архив, библиотека

МИИТ

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., чиновник)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Бестистолпная трехнефная пятиглавая с притвором церковь. Мощный объем церкви поставлен на высокий цоколь и перекрыт в центре 8-ми лопатным сомкнутым сводом, в нефах - системой парусных и сомкнутых сводов. Объемная композиция завершается пятью восьмигранными башенками, завершёнными луковичными главами, на тонких шеях. Декоративное убранство фасадов: угловые пилястры - лопатки, аркатурные пояса под фризом, карнизы с сухариками. Окна полуциркульного завершения. Размеры памятника 33,50 х 20,30м. Пример крупноразмерного сельского храма, построенного в традиционных формах культовой архитектуры конца XIX в.