

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Управление по охране памятников истории и культуры,  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА СкладII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуств.
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Рубеж XIX-XX вековIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Калининская область, город Бежецк,  
СССР, край, область, район, автономная обл.,  
улица Шишкова, 48.

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсионной	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб		болиц. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 2
- Фото фрагментов — I
- Генплан —
- Обмеры: план — I  
фасад —  
разрез —
- Схематический план  
охранной зоны —
- вкладыш — 1см².

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

**Складское помещение, судя по архитектурным формам, построено на рубеже XIX-XX веков. Имена владельцев не известны. В начале XX века с южного, дворового фасада здания возвели пристройку, стены которой состоят из кирпичных столбов с деревянным заполнением.**

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

**Заложено несколько дверных проемов. Переделаны кровли. Частично, сняты потолки.**

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

**Реставрационные работы не проводились.**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характер памятника, наличие, текст и время установления Мемориальных знаков.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, ск. культуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Склад расположен на красной линии улицы и обращен к ней северным фасадом.

Здание одноэтажное, кирпичное, неоштукатуренное, в плане Г-образное, лишено явно выраженных стилистических признаков. Со стороны дворового, южного фасада к нему примыкает более поздняя пристройка, стены которой состоят из кирпичных столбов с деревянным заполнением.

Немногочисленный набор чрезвычайно скромных архитектурных деталей, совершенно одинаковых на всех фасадах, обусловлен сугубо утилитарным назначением постройки. Венчающий карниз украшен упрощенным городком. Широкие дверные проемы, с лучковыми перемычками, выделены небольшими раскреповками. Над проемами помещены горизонтальные филенки. Углы обработаны гладкими лопатками.

Интерьер перегорожен несколькими продольными и поперечными капитальными стенами. Плоские потолки частично сняты. Сохранились деревянные, оббитые железом, полотнища дверных проёмов. Полы земляные. Кровли шиферные. Здание сложено из кирпича, размером 25x12x6, на цементном растворе. Кладка — верстовая.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Склад по ул.Шишкова является наиболее типичным и наиболее хорошо сохранившимся среди многочисленных складских помещений города Бежецка, построенных на рубеже XIX - XX веков.

(см. вкладыш)

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Литературных и архивных сведений не обнаружено.

Обмерный план и фотографии хранятся в Калининском областном управлении культуры, крошки обмера и негативы — в архиве ВПНРК.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства:

бокалы  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии:				
для памятников архитектуры и истории:	+	+	+	
в интерьере:				
для памятников монументального искусства:				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану Нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

В здании размещается мебельный склад

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта



Составитель

арх. ЕПНРК Шармин П. Н.

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

инспектор по охране памятников

А. Бернштейн

(подпись)

Московская тип. № 13. Зак. 0321. Тип. 15.000



\*D000023173 \*

Изладки к паспорту

Склад. Рубеж XIX-XX веков.

Калининская область, город Бежецк, улица Никова, 48

К разделу III. 6.


Здание представляет интерес, как образец сугубо утилитарной провинциальной постройки эпохи развитого капитализма.

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г. БЕЖЕЦК.

УЛ. ШИШКОВА, Д. 48.

СКЛАД КОН. XIX - НАЧ. XX ВВ.



○ 10м

БПНРК МК СССР  
Обмерили Финогенов АИ  
Шармдан П.Н.  
Б. Бежецк. Калужская обл.



Камышинскаго одс.,  
Белогорский р-он., с. Бешечк.  
ул. Шишкова, 48.

Склад.

Северный гасаг.

Фото Уварчина №  
1278



кашмарное 88

2. Бенчук

ул Чапаева, 48

Челябинск

Будут в бояре

400 марта 1978



Каслинская об.

г. Белоярь

ул. Нижегородская, 48

Снабд

Все сюда

Фото Маринина Р.Н. 1978 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Управление по охране памятников истории и культуры<sup>(индекс)</sup>  
Адрес: Калининская обл., г. Бежецк, ул. Шишкова, 48  
(область, район, автономная обл.: национальный округ; населенный пункт)

3.3

I.20.2

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

## Склад

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		3	

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

## Рубеж XIX-XX веков

## IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

использовано начальному назначению	культурное просвещение	туристическое	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

предполож. по использ.

## V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
современ.	республ.	местная	не состоит
			+

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да нет

+

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
офиц. охраны	реставраторские мастерские	музей, архив,	ИИИ
республиканс.	местных	республиканс.	местных


место хранения документов

дата составления картотеки  
декабрь 87 г.

М.П.

Составитель арх. ВПНРК Шармин П.Н.


(Фамилия, отчество, имя, профессия, подпись)



Инспектор по охране памятников

(Ф.И.О., подпись)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)



### Краткое описание

Склад расположен на красной линии улицы обращен к ней северным фасадом. Здание одноэтажное, кирпичное, неоштукатуренное, в плане Г-образное, лишено явно выраженных стилистических признаков. Со стороны дворового, южного фасада к нему примыкает более поздняя пристройка, стены которой состоят из кирпичных столбов с деревянным заполнением. Немногочисленный набор чрезвычайно скромных архитектурных деталей, совершенно одинаковых на всех фасадах, обусловлен сугубо утилитарным назначением постройки. Покрытия в интерьере плоские. Кровля облицована шифером. Полы земляные.

Склад по ул. Шицкова, 48 является наиболее типичным и наиболее хорошо сохранившимся среди многочисленных складских помещений Бежецка, построенных за рубеже XIX-XX в.в. Здание представляет интерес, как образец сугубо утилитарной провинциальной постройки эпохи развитого капитализма.