

Отдел по охране памятников архитектуры  
Управления по делам Архитектуры при Совете Министров РСФСР

П А С П О Р Т  
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
7157		Дом при Воскресенской и ц. в Воскресенск церкви, г. Чебоксары, ул. Калинина 17. и сама церковь, ул. Калинина.	1758г.

1. Даты основных пристроек и перестроек — НЕИЗВЕСТНЫ.
2. Автор, строитель, заказчик — НЕИЗВЕСТНЫ.
3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником — НЕ ИМЕЕТСЯ.
4. В чем ведении находится памятник — в ведении Чебоксарского Горисплкома.
5. Кем и как используется — Дом Горжилуправлением под квартиры церковь — Чеб. типографией №1 под произв. цеха.
6. Техническое состояние памятника — Удовлетворительное.

7. Тип, материал и основные конструкции — церковь одноглавая, кирпичная, под железной кровлей.

Дом при церкви — кирпичный, одноэтажный, с докольным этажом, под железной кровлей.

8. Краткая история памятника — Воскресенская трехпрестольная церковь построена в 1758 году.

10. Основная литература и иконографии — Справочная книга Казанской епархии. Издание Казанской Духовной Консистории 1904 г.

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта  
обмеров ист.

12. Обследования: произведено в 1950 году.

Примечания



\*D000026962\*

Дата составления паспорта:

Паспорт составил

15 августа 1950

Ответствен. редактор

ПРИЛОЖЕНИЕ

П. П. 1, 4, 5, 6, 11, 12 ФОРМЫ № 4

ПАСПОРТ

НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ.

1. Дом при Воскресенской церкви.
4. Памятник находится в ведении Управления по делам архитектуры при Совете Министров Чувашской АССР.
5. Используется Чебоксарской типографией № 1 под жилье рабочих.
6. Ремонтно-реставрационные работы не производились. Общее состояние памятника удовлетворительное. Несущие конструкции сохранились.
11. Имеется план и фасад, снятие с натуры неизвестно кем и когда.
12. Обследований не производилось.

СОСТАВИЛА:

*Светлицкая* /СВЕТЛИЦКАЯ/

25 апреля 1954 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

П. П. 1, 4, 5, 6, 11 и 12 ФОРМЫ № 4

ПАСПОРТ

НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ.

1. Воскресенская церковь.
4. Памятник находится в ведении Управления по делам архитектуры при Совете Министров Чувашской АССР.
5. Используется под аптечный склад министерства здравоохранения ЧАССР.
6. Состояние памятника не вполне удовлетворительное. Стены и купол имеет большие трещины. Здание осело. Крыша протекает. Оконные и дверные заполнения требуют ремонта. Ремонтно-реставрационные работы намечается провести в 1954 году.
11. Памятник обмерен и составлены план и фасады техником Губернской Управы Александровым /дата составления неизвестна/
12. Исследования производились с целью выявления объема ремонтно-реставрационных работ и составления дефектной ведомости.

СОСТАВИЛА: *Светлана* /СВЕТЛАНА КАЗ/

25 апреля 1954 г.













РСФСР

Управление по делам Архитектуры при Совнаркоме Чувашской АССР

Картотека памятников Архитектуры.



1. Учет. № 3-а новр. охр. №        старх охр. №
2. Новый адрес
3. Старый адрес ул. Калинина, г. Чебоксары
4. Наименование памятника: Дом при Воскресенской церкви
5. Тип и материал кирпичный, одноэтажный с полувальным  
этажом, крыша железная.
6. Автор неизвестен 7. Дата XVII века
8. Наличие живописи и скульптуры: нет
9. Техническое состояние: удовлетворительное

10. Владелец, арендатор  
характер использования:

Владелец - Горисполком, эксплуатируется Горжилуправлением под квартиры, подвальный этаж занят под склад.

11. Основная литература:

Справочная книга Казанской Епархии изд. 1904 г.

12. Иконография и наличие архитектурных обмеров:  
фото-снимок, здания, обмеры есть.

13. Краткая история памятников: Здание построено в XVIII веке, автор неизвестен.

14. Примечание:

*с подписями В. М. Берлова  
1-19-47*

15. Составитель карточки, дата  
выполнения:

Ученый секретарь Архитектурного  
Совета А. БЕРЛОВ

9/III-45 г.