

3700000451

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР 3.4.5 — 1.17.8

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры РСФСР. Инспекция по охране памятников культуры
(наименование республиканского органа по охране памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Архангельская церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник промышленности	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		4.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1863-г.р./см. §8/

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Лухский район,

с. № Архангельское. Проезд по грунтовой дороге из г. Луха - 8 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библиотека клуб			бальнеоклимат.		учреждение города, природы, спорта	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 3

Генплан — 1

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план
огражденной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|---|---|
| 3) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального ис-
кусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Церковь была построена в 1863г. на средства помещика Сергея Николаевича Елисеевки Панова и купца Филиппа Афанасьевича Блинова. Кладбище располагалось в 1/2 версты от церкви и было окопано рвом. В церкви было 3 престола: 1/- в честь архиепископа Михаила, 2/- Смоленской иконы Божьей Матери, 3/- Свят. Филиппа, митрополита Московского и Преп. Сергия Радонежского.

Святыней церкви считалась местно чтимая икона Божьей Матери "Троеручицы", до сего времени не сохранившаяся. /§8,п.1/.

На месте существующей каменной церкви ранее стояла древняя деревянная церковь с такой же колокольней, построенная в честь Св. Архистратига Михаила и бесплотныхBilling. /§8,п.2/

Как культовое сооружение церковь была закрыта в начале 30-х гг. 20 века. Долгое время пустовала. Сейчас в ней склад зерна.

Недалеко от церкви находится здание школы-четырёхлетки, в котором до 1920г. находилась церковно-приходская школа.

Каменная ограда, окружавшая церковь полностью уничтожена, однако обрис ее четко прослеживается по расположению деревьев, посаженных вдоль ограды.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В целом архитектурно-художественный облик памятника сохранился. Отсутствует внутреннее убранство. Утрачено верхнее завершение колокольни и два боковых придела, примыкавших к ней с севера и юга /возможно, построенные позже основного объема/.

3) реставрационные работы (общая характеристика, время, члены, кратко
записи документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

3)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь расположена в центре с. Архангельское, на невысоком холме. Сельские жилые постройки ~~различены~~ ^{различены} расположены широким крае вокруг ее объема. Таким образом, в центре села образуется большая центральная площадь, подчеркивавшая доминирующее значение Архангельской церкви.

Здание представляет собой трехчастный пятикупольный храм с шатровой колокольней. Общие наружные размеры сооружения: длина - 34,95м, наиб.ширина - 13,20м. Конструктивные элементы - стены и перекрытия, а также двери и декор фасадов выполнены из красного кирпича разм. 25x7x12см. Снаружи здание ранее было оштукатурено и побелено, внутри покрашено по штукатурке kleевой краской. Наружное покрытие кровли - листовое железо. Пять луковичных главок четверика покрыты железным лемехом. Внутри здания полы деревянные, средняя ширина досок - 22-25см.

Вход в здание осуществляется через нижний ярус колокольни. Помещения анфиладно расположены по отношению друг к другу и симметричны относительно продольной оси здания. Характерно, что как трапезная, так и четверик представляют собой в плане квадрат с разм сторон соответств. 11,05х11,05м и 8,00х8,00м. В центре трапезной два массивных восьмигранных столба, поддерживающих крестово-купольную систему перекрытий. Холодный храм перекрыт восьмилотковым сомкнутым сводом с различными лопatkами. Первый ярус четверика окон не имеет. Оконные проемы имеются только во втором его ярусе. Аltарь решен в форме полукруглой абсиды, перекрытой полусферой.

Наружный декор фасадов сложен и несколько эклектичен: элементы, характерные для древней русской архитектуры: закомары, перспективный порталь четверика, стрельчатые обрамления окон и т.п., уживаются чертами архитектуры значительно более поздней: спаренные лопатки на стенах, усложнение рельефа плоскостей, миссии: промежуточную проры文科ку и т.п.

6) отсутствует

Церковь представляет интерес как оригинальный образец русской культуры архитектуры третьей четверти 19 века; в ее архитектурно-художественном образе прослеживаются черты, свойственные архитектуре более позднего времени - эклектизм пропорций и нарочитое возрождение "русских традиций".

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Краткие статистические сведения о приходских церквях Костромской епархии. Справочная книга. Кострома, 1911г., стр.345.

2. Беляев ".Статистическое описание церквей и соборов Костромской епархии. С-Петербург, 1863г.; стр.218.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	
в интерьере:	животных скульптуры приклад. искуства	
для памятников монументального искусства	покрытия постамента скульптуры грунта красочного слоя	

хорошее	среднее	плохое	аномальное
+	+	+	
			Н е с о х р а и л л и с ь

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану

советская	республ.	местная	не состоит
			+

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не определены



D000028777

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Используется как склад зерна. Находится в ведении Лухской конторы "Заготзерно".

р) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

15



Составитель: Ололовникова Е. А., архит.

(Ф.И.О., должность или предмет)

(подпись)

Зак. производственной группой
обла. управления культуры

(подпись)















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство Культуры РСФСР (индекс)
 Адрес Ивановская обл., Лукский район, с. Архангельское
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Архангельская церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

4.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1865 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. по использ.

Переоборудовать интерьер и использовать как администра-
тивное здание

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
----	-----

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

место хранения документов
 дата составления картотеки
 М.
 19 г.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

Составитель (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников (Ф. и. о., подпись)



Еланчук

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Церковь расположена в центре с. Архангельское. Представляет собой трехчастный пятикупольный храм с шатровой колокольней, выполненный из кирпича разн. 25x7x1 см. Длина здания - 34,95 м., макс.ширина - 13,2 м. Толщина наружных стен - 1,0 м.

Церковь симметрична относительно продольной оси, все помещения анфилады расположены по отношению друг к другу. В трапезной - два восьмигранных столба, поддерживающих систему крестово-купольных сводов. В храме свод восьмилотковый, османутый. В полуциркульном алтаре - полусфера.

Наружное убранство характерно для архитектуры псевдорусского стиля. В церкви находится склад зерна.

Принадлежит здание Духской конторе "Заготзерно".