

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

(индекс)

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Государственная инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба "Дубровица". Служебный корпус "В".

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		7/2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-
ние памятника — для памятников истории)
к. XVIII века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская обл. Подольский р-н,
в 4 км. от г. Подольска, Курская ж.д.
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
национальный округ, населенный пункт, пути подьезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
музей библ. клуб			больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3
Фото фрагментов — 1
Генплан —
Обмеры: план — 2
 фасад —
 разрез —
Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Исторических сведений нет. Архитектура служебного корпуса "В" позволяет датировать его концом XVIII века.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание в настоящее время претерпело ряд перестроек в XX веке, в процессе которых был растесан ряд оконных проемов, устроены несколько балконов на южном фасаде, сделана еще одна лестничная площадка в восточном крыле, восточное крыло перепланировано по корридорной системе.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	}	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
		для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент. иск-ва	— описание особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Служебный жилой корпус "В" поставленный по южной границе парка, входит в комплекс служб.

Сильно вытянутый прямоугольный объем здания имеет два этажа. Центральная часть анциптирована слегка выступающим ризалитом, увенчанным полукруглым фронтоном. Три проема ризалита на первом этаже декорированы оконными нишами. Два боковых проема на втором этаже имеют как бы свои небольшие ризалиты. Фронтон отделен расширенным белокаменным карнизом. В полукруглый фронтон вписан треугольный с помощью сим; последний, в свою очередь, имеет оконные проемы чердака, подчеркивающие его форму. Торцы корпуса украшены тонко профилированным белокаменным карнизом, расположенным на уровне середины второго этажа.

Главный вход, поставленный по оси корпуса на северном фасаде, ведет к лестнице на второй этаж. Восточное и симметричное ему западное крылья спланированы по коридорной системе с набором малых комнат, левый ряд которых имеет небольшие альковы.

Восточное крыло состояло из ряда больших помещений.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Композиционный элемент усадьбы, своеобразный памятник усадебной архитектуры эпохи классицизма.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Нет.

337

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+		
в интерьере:	живопись скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколи постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров РСФСР

13-27 от 30 августа 1960 года.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Сп.пасп.3.2.4.ХI-I.32.27.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование В И Е . ЗКО.для помещений

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

1 октября 1977 г.

Составитель Разумовский Ф.В.
(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Московская тип. № 13. Зак. 0321. Тир. 15000



