

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны памятников  
истории и культуры.

## ПАСПОРТ

#### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Флигель в усадьбе Лионозова

#### 4. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Изменение квоты	Изменение акторов	Изменение архитектуры	Изменение документа, ссыла
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец 1870-х гг.

IV. АДРЕС (место нахождения) ПАМЯТНИКА

Independent T-ER Model 47

卷之三十一

## V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

об ограничении, наказании	культурно-просвет.	терапевтико-курсом	лечебно-воздорожительны.	жизнь немощная	позитивное	не применяется
	культурно-просвет.		лечебно-воздорожительны.	жизнь немощная	позитивное	не применяется

## Учебное заведение

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Фото обнажи вида—  
Фото фрагментов—  
Гематит—  
Обмеры: план—  
фасад—  
разрез—  
Схематический план  
окраиной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, как и место пребывания разведки и раскопки, место хранения коллекции.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий в эпохи с которым объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автору, строительству, назначению памятника.

Флигель в усадьбе Лионозова выстроен после главного корпуса, в конце 1870-х гг., возможно, в 1880-х гг., местной строительной артелью, по заказу владельца усадьбы. Проект каменной постройки утвержден строительным отделением астраханского губернского правления, разрешение выдано городской управой.

Датировка основана на архивных данных и стилистических признаках памятника.

По территориально-административному делению г.Астрахани 1869 г. владение числилось во 2-м участке, 5-м окладотке под № 25 по набережной Варварицкого канала (ныне Набережная 1-го мая). В 1878 г., когда главный корпус усадьбы еще не был закончен постройкой, флигель еще не существовал — вместо него в окладной книге значится "отдельный деревянный в I 1/2 этажа флигель, у которого из каменный", в котором помещается "его Лионозова контора". Каменный же двухэтажный флигель был выстроен как жилой с целью увеличения доходности участка, а затем, в конце XIX в., расширен пристройкой.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальной оболочки памятника.

В связи с приспособлением здания под мастерские, внутренняя планировка изменена: убраны деревянные перегородки жилых помещений. Оконные проемы частично перебиты, частью заложены (в основном, по севарному фасаду).

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

Не производились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер керамических глаз, включая гончарную.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, цвет и время установления памятной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности художественной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер лепных фасадных и интерьерах, памятников, скульптур, декоративного искусства, строительного материала, изысканные изыски.
для памятников инженерного назначения	— внешние особенности конструкционного и коммуникационного решения; тексты, материалы, техники, размеры.

Каменное, двухэтажное здание в глубине двора со слегка склоненным северным фасадом (из-за особенностей конфигурации участка), в дюймах осей по дворовому, южному фасаду (три оси принадлежат пристройке конца XIX в.). Первоначальная часть здания делится на две половины двумя поперечными капитальными стенами, между которыми помещается узкая одномаршевая лестница во второй этаж со входом на южном фасаде. Две двери на верхней площадке ведут в двухоконную западную и пятиоконную восточную квартиры. Деревянная лестница во второй этаж пристройки вынесена наружу, и одно из окон превращено во входную дверь.

Постройка выполнена из кирпича на ленточном фундаменте, покрыта на один скат железом (пристройка - шифером) по деревянным стропилам. Полы и перекрытия деревянные, балочные. Стены изнутри оштукатурены и побелены, снаружи — побелены без штукатурки.

Дворовый фасад увенчан кирпичным грубо профилированным карнизом слабого выноса, междуярусное членение выполнено простым пояском, в верхнем ярусе проходит сплошная подоконная тяга. Проемы обрамлены широкими плоскими лучковыми архивольтами с оборванными импостами и выделенным замком (у пяти тесно установленных окон восточной части во втором этаже архивольты сливаются), подоконники опираются на плоские консольки. Окна пристройки обрамлены ленточными наличниками с замком и слабо намечеными "ушами".

6) общая оценка общественной, научно-исторической и творческой ценности памятника.

Памятник городской застройки второй половины конца XIX в., типичная дворовая жилая постройка периода архитектурной эклектики. Отличается интересным планировочным решением поперечной лестничной клетки и асимметричным решением фасада, оформленного с предельной простотой. Вместе с главным корпусом и хозяйственной постройкой образует ансамбль городской усадьбы.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Таблица домов и улиц города Астрахани... Астрахань, 1884, с.70.

ГААО. Ф.480, оп.1, ед.3037, лл.52 об.-63.

Фото памятника, крошки цинков и гипсизана хранятся в архиве Астраханской СИРИМ.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для замечаний архео-  
логовдля замечаний архитек-  
туры и истории

в интерьере:

для изысканий инку-  
ментального искусствакультурного зодчества  
известных памятниковархитектурой  
стен  
окончат  
ионическим  
ионом  
декора фасадов  
интерьеровакадемического  
скульптуры  
стекла, керамикимонументальной  
скульптуры  
труда  
красочного зодчества

хорошое	среднее	плохое	非常好的
	+		
+			
		+	
		++	
		+++	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

спасения	республиканской	местной	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

5 июля 1980 г.

Решение исполнкома областного Совета депутатов трудящихся № 406.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание отдельной застройки из утвержденной макетки)

Не установлены.



"D000005859"

г) юридическая принадлежность и конкретное исполнение Министерство рыбного хозяйства  
РОССР. Мастерские училища рыболовного флота.

д) дата и № отряженного документа

Дата составления паспорта

Составитель С.Попадюк (искусствовед)

(Ф.И.О., должность или профессия)

\* \* \* ИЮЛЯ 1977 г.

С.Попадюк

(подпись)

Инспектор по работе памятников Савонова О.А.

М. П.











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2. - Г.9.8  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры. Гос. инспекция.  
 Адрес Астрахань, Набережная 1-го Мая, 47  
(наименование республиканского органа охраны)  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Флигель в усадьбе Лионозова

#### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ПАМЯТНИК  
Археологии

#### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Конец 1870-х гг.

#### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ИСКУССТВА
по перво- начальному назначению	туристско- экскурсионное	лечебно- оздоровительное
+		2

предлож. по исполь-

#### V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

#### VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	
союзная	республ.	местная	не существует

наименование утвержденной охранной зоны

#### VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
1	5	2	

место хранения документов

Дата составления картотки

июля 1977 г.

М. П.

Составитель Попадюк С.С. *С.Попадюк*  
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны	реставрационные мастерские	музей архивов, НИИ
секретаря +	республиканской +	местных +

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Каменное двухэтажное здание в глубине двора со слегка скошенным в плане северным фасадом, в 10 осей по дворовому, южному фасаду. Первоначальная часть здания (7 осей) делится пополам поперечной лестничной клеткой с одномаршевой лестницей. Убранство фасада отличается предельной простотой. Типичная надворная жилая постройка периода архитектурной эклектики, входит в ансамбль богатой купеческой усадьбы.

