

ПАСПОРТ

НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

1921

нр 95

рукопись

1. Наименование. Вознесенская церковь

2. Адрес. с. Верхн.Ландех, В-Ландехского р/о, Пестикового района

3. Время сооружения (1751)

4. Автор, строитель, заказчик - не известны

5. Расположение. Расположена в центре села, на площади, окружённой торговыми павильонами, входит вместе с Троицким соб. в состав храмового комплекса. Расстояние до Пестикова около 20 км, существует постоянное автобусное сообщение.

6. Исторические сведения, строительная периодизация.

7. Тип, планировочная структура, основные габариты.

Двухсветный бесстолпный 5-ти главный храм "восьмерик на четверике" с одной апсидой. Колокольня 3-х ярусная, четвериковая, завершена шпилем. Планировочная структура - шестичастная, осевая, симметричная, основные габариты: (47,40 x 12,00 м).

8. Несущие кирпичные стены, перекрыты кирпичными сводами. Фундамент кирпичный, ленточный. Размер кирпича 24 x 17 x 8 см. Крыша железная по деревянным стропилам и обрешетке. Пол был, видимо, каменным из лещадных плит. Стены побелены по кирпичу. Наличники окон ранее имели декоративную окраску.

9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте.

Композиция состоит из вытянутого кубического объема четверике храма с двумя рядами окон, на котором установлен восьмерик, завершенный куполом с большим барабаном и четырьмя меньшими барабанами по углам. Главки утрачены. С востока примыкает полукруглая апсида под полуконусной кровлей, с западе - трёхъярусная, состоящая из двух смежных объемов, каждый под двухскатной

кровлей; с трёхскатной кровлей; с колокольней, состоящей из 3-х четвериков, завершённой куполом с барабаном, шатром и главкой. К колокольне с запада примыкает низкий объем паперти под двухскатной кровлей.

10. Декоративное убранство фасадов.

На уровне перехода четверика в восьмерик храм делится карнизом сложного профиля с сухариками. Такой же карниз завершает храм. Световой барабан имеет четыре узко прорезанных окна; завершён карнизом, аналогичным карнизу храма. Наличники на окнах храма имеют изящные колонки по бокам и завершены полуциркульными сандриками с маковкой. На средних гранях северного и южного фасадов восьмерика имеется по окну, имеющему более сложный наличник с гребешковыми завершениями. Такие же наличники украшают окна трёхскатной. Особенно богатый и сложный декор имеют фасады колокольни. Каждый фасад нижнего четверика украшен двумя пиластрами по углам, подпирающими карниз с фронтоном, украшенным профилем с частыми сухариками. Над фронтонами расположен низкий объем, украшенный узкими вертикальными нишами и ограниченный от второго яруса мелким карнизом. 2-й ярус украшен колоннами коринфского ордера, поддерживающими вынос карниза с фронтоном. Высокие арки имеют простой наличник с замковым камнем. 3-й ярус имеет аналогичный декор, в более мелком масштабе. Фронтоны имеют люкарны, четырехгранный барабан украшен карнизом и имеет пиластры по углам. Паперть имеет колонны дорического ордера по трем фасадам.

II. Интерьер памятника:

в/ основные помещения, их габариты и архитектурная характеристика, система взаимосвязи.

Основные помещения: центральная (845 x 510), перекрыта деревянным сводом по балкам; помещение под колокольней (420x440) перекрыто крестовым сводом; трёхъярусный храм состоит из 2-х помещений (685 x 530) и (912 x 825), связанных между собой арочным проемом и перекрытыми цилиндрическим сводом.

2-х светный храм (775x905) перекрыт восьмигранным сомкнутым сводом. Апсида имеет полусферический купол. Все помещения расположены на одной оси и связаны системой дверных и открытых прочных проемов.

б/характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов /резьба, лепнина, чеканка/ - нет

в/монументальная живопись / время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, техника исполнения/ - нет

г/стенковая живопись - иконы, картины и пр. - нет

д/скульптура / время, автор, школа и т.д./ - нет

е/сохранившееся внутреннее убранство и оборудование - нет

12. Историческое и художественное значение памятника.

Представляет определенный художественный интерес.

13. Фиксация памятника (фото, обмеры, зарисовки, где находятся, цифры) - ИСНРПМ, август 1970г.

14. Реставрационные работы /характер, время, автор, место хранения материалов/ - нет.

15. Состояние памятников.

Церковь находится в аварийном состоянии. Стены и свод апсиды дали значительные трещины и угрожает падением. Интерьер подвергся значительным перестройкам.

- I6. Современное и перспективное использование памятника. Склад сельло.
- I7. Охрана памятника. Не охраняется.
- I8. Основная библиография. Историко-статистическое описание церквей и приходов Благовещенской епархии.
- I9. Дополнительные сведения. Б., 1908г. вып.5.

29.08.70г.

Е.Берановский

Редактор

В.И.Казаринова

/к п. I9/. Каменная церковь во имя Вознесения Господня с тёплым приделом во имя Трёх Святителей построена в 1731 г. на средства крестьянина Льва Прокопьевича Наумова. Имелось напрестольное евангелие, напечатанное в 1689г., приложенное храмосдатцем Наумовым.



D000028786





















