

Министерство культуры СССР

памятники истории и культуры СССР / недвижимые/

Совская республика РСФСР

Министерство культуры, Государственная инспекция по охране
памятников истории и культурыИванов
И/З

ПАСПОРТ

- I. Наименование памятника - Воскресенская церковь.
- II. Типологическая принадлежность - памятник архитектуры.
- III. Датировка памятника - XIX в./на основе стилистич. анализа/
- IV. Адрес /местонахождение/ памятника - Ивановская область,
Фурмановский район, село Вязовское.
- V. Характер современного использования - склад зерна совхоза
"Фурмановский".
- VI. Исторические сведения / автор, строитель, заказчик, исто-
рия создания /:
- а/ Воскресенская церковь построена предположительно в конце
XVIII - начале XIX вв., на месте деревянной церкви. 1774
года.
Заказчик и строитель церкви неизвестны.
- б/ Перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик
памятника - не производились.
- в/ Реставрационные работы / общая характеристика, время,
автор, место хранения документации / - не проводились.
- VII. Описание памятника / основные особенности планировки,
композиции, пространственной структуры и конструкций;
характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи,
скульптуры, прикладного искусства, строительные материа-
лы, основные габариты /:

а/ Схема композиции - церковь трехчастная, с летним двусветным храмом, бесстолпным, пятиглавым, с граненым алтарем / по сторонам алтаря небольшие помещения /, прямоугольной в плане трапезной и шатровой колокольней.

Все отделения церкви расположены симметрично относительно ее главной продольной оси запад-восток.

В общей композиции здания доминирует мощный двусветный куб холодного храма, увенчанный четырехскатной кровлей и широко расставленным ложным пятиглавием. Объем невысокой, но массивной колокольни увенчан небольшой главкой на тонком барабане.

Здание кирпичное, оштукатуренное. Размер кирпича: 26x12x7 см.

Церковь имеет традиционную сводчатую систему перекрытий: над холодным храмом - четырехлестковый сомкнутый свод над алтарем - коробовый свод, переходящий в полусомкнутый граненый; в трапезной - коробовый свод; в первом ярусе колокольни - крестовый свод на подпружных арках.

Кровля железная; фундаменты - бутовые.

Фасады храма выполнены в духе упрощенного барокко. Стены четверика расчленены пучками плоских пилястр, крапущие расположенные над ними части антаблемента, имеющие необычную форму. Венчающий карниз украшен квадратными ширинками, фриз - прямоугольными ^{ширинками} / большего размера.

Ширинки - лейтмотив декора архивольты южного и северного порталов храма и горизонтальной тяги под арками звона.

Окна четверика холодного храма, трапезной и алтаря

обрамлены упрощенными наличниками. На углах трапезной, *
восьмерика колокольни и алтаря - плоские пилястры. Арки
звона имеют калевидное и циркульное очертания.

Длина холодного храма по оси З.-В. - 11,70м, ширина -
12,50м. Длина трапезной - 10,70м, ширина - 12,40м.

б/ Общая оценка общественной, научной и художественной значи-
мости:

Образец скромного сельского храма с характерными для про-
винциального зодчества соединением форм различных эпох, в
данном случае русской архитектуры XVII века и упрощенного
барокко.

XVIII. Основная библиография, архивные источники, иконографи-
ческий материал:

Известия императорской археологической комиссии, вып. 34
/Вопросы реставрации, вып. 3 /, С.Петербург, 1909 г.,
стр.237.

IX. Техническое состояние:

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
конструкций:				
стен		+		
покрытий		+		
потолков		+		
пола				+
декора:				
фасадов		+		
интерьеров				+
живописи				отсутствует
скульптуры				отсутствует
прикладного искусства				отсутствует







13
 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4. 1/17/16.

СООЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятников истории и культуры.

Адрес Ивановская обл. Фурмановский р-он. село Вязовское

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковь Воскресенская.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XIX век.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещение	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+	+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+			

Дата составления карточки

4 июля 1974 г.

М. П.

Составитель Левичев Ф.В. [подпись]

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников [подпись]

(ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Схема композиции - церковь трех-
частная, с летним двухсветным храмом,
бесстолпным, пятиглавым, с граненым
алтарем в плане прямоугольной тра-
пезной и шатровой колокольней. Цер-
ковь имеет традиционную сводчатую
систему перекрытия: над холодным хра-
мом - четырехлотковый сомкнутый свод
над алтарем - коробовый - в первом
ярусе колокольни - крестовый свод
на подпружных арках.

Принадлежит колхозу "Фурмановский"
Используется под склад зерна.