

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

5800000414

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
использования памятников

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Городская усадьба купца Страхова.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

к. XIX-н. XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пензенская обл., Мокшанский р-н.
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

П.г.т. Мокшан, ул. Садовая, 36, 34

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ, клуб			больн. санат. д. отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 1

Фото фрагментов— 2

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Городская усадьба принадлежала до революции купцу кожевенных товаров Страхову. На первом этаже жилого дома жила прислуга, на втором — семья хозяина. Соседнее здание использовалось под магазин.

Анализ стилистических особенностей архитектуры зданий позволяет датировать их к XIX-и. XX в.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Утрачены кирпичные ворота с калиткой, объединявшие раньше оба здания между собой. К жилому дому со двора, а к магазину со двора и северо-восточной стороны сделаны кирпичные пристройки.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характеристика культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
a)	
для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Городская усадьба расположена на юго-восточной стороне улицы Садовой, недалеко от исторического центра Мокшана. Включает в себя два кирпичных здания, расположенных по одной линии и ранее объединенных между собой арками ворот и калитки, — двухэтажный жилой дом (3.2. а - I.39.I8) и отстоящий к юго-западу от него одноэтажный магазин (3.2. б - I.39.I8).

К жилому дому со двора, а к магазину со двора и северо-восточной стороны сделаны кирпичные пристройки.

Декоративное оформление обоих зданий выполнено в эклектичном духе, но в разной манере.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Является примером городской купеческой усадьбы к. XIX-н. XX в., включающей в себя жилой дом и постройку для торговых целей. Входит в старую застройку центральной части Мокшана.

VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Альбом по истории поселка музея боевой и трудовой славы Мокшанской средней школы №1.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: культурного слоя
для памятников археологии важнейших находок

для памятников архитектуры и истории
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



г) балансовая принадлежность и конкретное использование сберкасса, райпилкомбинат

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Белгузова Т.Ю., преподаватель

(ф., и., о., должность или профессия)

Белгузова Т.Ю.

(подпись)

«.....» август 1988 г.

Инспектор по охране памятников

Борунов Д.А.

(подпись)



Fenzlaceaee 105.
Monocotyledon p-n
n. 2. n., Monocot.
gr. Cagobao, 34, 36
Tropaeaceaee & cagoda
" " " Gracile
10. XIX - n. XX 8. Aug i
Jamaica

Jan 1987.
Cagobao No



Бензусская обн.
Московской губы
г. м. м. Москва
ул. Садовая, 34
Береговая ягодка
известа Сирюхова.
Начало XIX - кон. XV в.
бум с схемой.

апрель 1987.
Борисовна



Гензенская обр.
Монголия ~~около~~ № 14
н. п. м. Монголия
гп. Сагобар, 34
Торговая ягодка.
Имя Сагобара
Назарбек. К. XIX - Н. XX
Юго-западный
район.

30.06.1887.

Бергштадт

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР. Мин. культуры. Главк охраны памятников

Адрес **Пензенская обл., Мокшанский р-н, пгт. Мокшан, ул. Садовая, 36, 34**

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Городская усадьба купца Страхова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-вз
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

к. XIX-н. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
предлож. по использ.					+	

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да нет

VII. НАДЛІЧНІ ДОКУМЕНТАЦІЇ

место хранения, документов

август 1978 г.
М. П.

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	-	

органы охраны	реставрацион. мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

реставрацион. мастерские	музей, архив, НИИ
республикан.	местные

местные

Составитель **Белгузова Т.Ю., преподаватель**Инспектор по охране памятников **Борунов Д.А.**

(Ф. и. о., подпись)

(Ф. и. о., подпись)

*Белгузова**Борунов*

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Городская усадьба расположена на юго-восточной стороне ул. Садовой, недалеко от исторического центра Мокшана. Включает в себя два кирпичных здания, расположенных по одной линии и ранее объединенных между собой арками ворот и калитки, — двухэтажный жилой дом и отстоящий к юго-западу от него одноэтажный магазин, к которым сделаны поздние кирпичные пристройки. Декоративное оформление обоих зданий выполнено в эклектичном духе, но в разной манере.

Является примером городской купеческой усадьбы к. XIX-и. XX в., включающей в себя кроме жилого дома и постройку торгового назначения.