

400

5900124001

3.6.../2.1.../-I.40.10
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Плотина б. Бисерского завода

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	I	6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1786, перестроена в XIX-XX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пермская обл., Горнозаводский р-н, пос.

Бисер в 15 км от одноименной ж.д. станции, автобусное сообщение.
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			больн. санат; д/отд.		+	учрежден. торгов. промышл. склад

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида— **1**
- Фото фрагментов— **6**
- Генплан—
- Обмеры: план—
- фасад—
- разрез—
- Схематический план охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Плотина Биссерского завода была "начата строительством" в 1786 и закончена в 1787 годах /1/. В описи 1802 года значится " на речке Бисер, текущей в р. Койву с правой стороны, где плотина имеет длины 130, ширины 10, кроме отсыпи, вышины 6 сажень, спрудная вода разливается в длину на 2 версты, в ширину от 100 до 150 сажень, для полного действия на годичное время оной недостает" /2/. На плане Биссерского завода 1808 года /3/ дан общий вид и разрез плотины, показаны ее конструктивные особенности, причем размеры плотины близки к современным.

В 1896/97 годах плотина была перестроена, "вновь возведено в 1896/97 г.г. на 27.377 руб, а уничтожено на 57.679,40 руб, остаток на 1 окт. 1898/99 г.г. - 27.377,39 руб /4/. Широкое использование новых видов энергии (паровых машин и турбин) привело к отказу от использования водяных колес в качестве основных двигателей (их количество сократилось с 6 в 1880 году до одного в 1890 г.). Вслед за этим были перестроены прорезы, разобраны лари и водотоки у заводской плотины /5/.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. Плотина Биссерского завода неоднократно перестраивалась, особенно рабочий и вешняковый прорезы. После закрытия завода в 1918 г. вешняковый прорез был засыпан, а рабочий перестроен. Существующий понурный мост срублен в 60-х годах XX в.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Плотина Бисерского завода построена на речке Бисер, при впадении ее в р.Койву. Такое расположение завода, а,соответственно, и плотины вызвано близостью судоходной (в большую воду) реки для вывоза готовой продукции завода.

Плотина перегораживает р. Бисер и представляет собой прямую земляную насыпь в теле которой устроено два прореза: один рабочий и один вешняковый (последний засыпан). В основании плотины забиты сваи на которые в центральной части поставлены бревенчатые срубы, засыпанные глиной и землей. Мокрый откос укреплен фашинником и глиной, обруба у прорезов не сохранились. Сухой откос в настоящее время укреплений не имеет. Сохранилась старая клепаная железная труба — водовод к воздуходувке доменной печи.

Срубы рублены из круглых бревен в обло с остатком, размер "новых" срубов 3х3 м, диаметр бревен — 20 см, "старые" срубы рублены из бревен диаметром 28—35 см. Общая длина понурного моста —25 м, ширина — 8 м.

Общая длина плотины — 395 м, ширина — 18 м, высота у прореза —9 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. Памятник входит в ансамбль Бисерского завода и поселка XVIII—XIX вв, является его организующим центром и определяет регулярность застройки. "Новый" водосброс выполнен в старых традициях и дает полное представление о типе и характере подобных сооружений.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

I. Металлургические заводы на территории СССР до 1917 г. М-Л, 1937, с. 121.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

б) дата и № документа о принятии под охрану нет факта обложения налогами № 58-1 от 31.1.84

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) **не установлены**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Бисерский литейный участок Теплогорского завода.

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта

Составитель

Бобылев В.Г.

(ф., и., о., должность или профессия)

[Подпись]
(подпись)

7 октября 1977 г.

Инспектор по охране памятников _____

М. П.

(подпись)



D000014457

2. Попов Н.С. Хозяйственное описание Пермской губернии ч. I, Пермь 1802,
с. 381
3. ГАСО, ф. 59, оп. 3 д. 6235, л. I
4. ГАПО, ф. 209, оп. I, д. 242, лл. 23 об.-24.
5. Мет. заводы, с. 123.



Пермская обл, Вертозаведский р-н
пос. Бисер

Плосины Бисерского завода XVIII-XIX вв.

Выг с заводского участка Ротко Васильева
1976г



Стерженская ода, Горнозаводский
исс. Виссер. История Виссер-
ского завода XVIII-XIX вв.
Воронеж.

Рано Баевича 1976



Переская обл., Бунозаведский р-н
ис. Висар. Завоужская

Плосины, XVIII - XIX вв.

Виз с завидено миссиди.

Ромо Васильева 1976г



Тверская обл. Торжокский р-н.
пос. Висер.

Забурская шмотина XVIII-XIX вв.

Белкина, Геннадий Иванович

Осмо Васильева В.Б. 1976г.



Стреловая обел, Грозно-Кавказский р-н
исс. Висер, Записки мастера
XVIII-XIX вв

Коллекция центрального архива
России Москва 1970



Турецкая сб., Гриватожакии р-и
ис. Буар. Записки
Мюста XVIII-XIX вв., Гриватожакии
ис.

Рано Виссита 1976

Рано Виссита



Террасная ольха, Горнозавоевский р-н
и. Вилер

Затесная местность XVIII-XIX вв

Кованная железная гирлянда - вешалка
к деревянным колесам, Роговская

1976 г



Терисская абт., Вригатовский ри
нос. Бисер. мотина задежа
XVIII-XIX в
Старые срубы, Семейно Васильева
1976 г

Бисер
Семейно

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры РСФСР (индекс) _____
 (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Пермская обл., Горнозаводский р-н, пос. Бисер
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Плотина Бисерского заводаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	I	6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1786 г., перестроена в XIX и XX в.в.IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйст-венное	не исполь-зуется
					+	

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
		+	?

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки 7 октября 1977 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Составитель

Бобилев В.Г.

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Чеботнова В.Ф.

(Ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Памятник входит в ансамбль завода и поселка XVIII-XIX в.в. Плотина построена на р. Бисер при впадении ее в р. Койву. Плотина перегораживает реку и представляет собой прямую земляную насыпь в теле которой устроено 2 прореза: рабочий и вежняковый (последний засыпан). В основании плотины забиты сваи на которые в центральной части поставлены бревенчатые срубы заполненные землей и глиной. Мокрый откос укреплен фашинником, сухой - укрепления не имеет. В XX в. устроен новый понурный мост и водосбор.

Общая длина - 395 м, ширина - 18 м, высота у прореза - 9 м.